



# 通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-2	1	H27	十二町小学校	(主)万尾脇方線	万尾～中谷内	万尾簡易郵便局跡～中谷内	区間中央の橋周辺が狭くカーブ有 河川の雨天時増水	H28.3.22	県	・橋東側区間:拡幅(歩道)整備 ・橋西側区間:バイパス(歩道)整備	対策中	
A-2	2	H27	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	川尻～布施	布施地内	狭幅員・歩道無、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	県	・路肩拡幅整備	対策済	H28
						川尻地内	狭幅員・歩道無、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	学校	・交通指導(注意喚起)	対策中	
A-2	3	H28	十二町小学校	(主)万尾脇方線	万尾	万尾783-2 フレッシュくぼ～十二町小学校	丁字路の見通しが悪い 路側帯が狭くて危ない	H28.10.5	県	・外側線補修	対策済	H28
	H29	県						・路肩部のカラー舗装	対策済	H29		
A-2	4	H28	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	万尾交差点付近	交通量が多くスピードが速い コンビニ利用の車多く歩道危険	H28.10.5	市	・通学路標識あり ・路面標示の改良(路肩部に導流帯)	対策済	H29
A-2	5	H28	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	万尾～十二町	島崎橋周辺	歩道が狭く、消雪の水がかかる	H28.10.5	県	・消雪時の路面状況確認 ・路面排水排除の側溝設置	検討中	
A-2	6	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	下久津呂		カーブで見通しが悪い 歩道が左右入替り、横断が危険	H28.10.5	県	・横断歩道移設	対策済	H27
A-2	7	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	上久津呂	上久津呂1807地先	交通量が多く、歩行空間が狭い 沿線の防火水槽池の柵が小さい	H28.10.5	市	・水槽の有蓋化(消防)	対策済	H29
								H28.10.5	学校	・交通指導(側溝有蓋化済みの路肩部通行)	対策済	H29
A-2	8	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	粟原		一部歩道なし カーブがあり危険	H28.10.5	県	・歩道整備	対策済	H27
A-2	9	H28	十二町小学校	市道中谷内惣領線	粟原	三差路	見通しが悪い三差路	H28.10.5	市	・維持管理(背の高い雑草の除去) ・路面標示の改良(交差点内)	検討中	
A-2	10	H28	十二町小学校	市道万尾坂津線	西朴木・万尾	西朴木63地先	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	H28.10.5	市	・外側線の補修	検討中	
A-2	11	H28	十二町小学校	市道万尾4号線	十二町	市道今川線との交差点	角のウッドデッキで見通しが悪い、保 育園送迎の車が通行する	H28.10.5	市	・路面標示の改良(歩行者空間を確保)	対策済	H29
A-2	12	H29	南部中学校	市道島崎坂津線	十二町	全線	幅員が狭く夜間暗いため、 通行車輛と接触しそうになる	H29.8.21	市	・街灯は市標準の間隔であることを確認	対策済	H29
								H29.8.21	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29

# 通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	1	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道下稻積野線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	2	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道栄町入船線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	3	H28	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線	北大町	小学校サブグラウンド角の交差点	狭幅員緩やかなカーブで見通しが悪い、番屋街からの車の往来が増加	H29.8.8	県	・ドットライン及び横断歩道予告設置 ・路側部カラー舗装	対策中	
B-1	4	H28	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町	恵比寿橋	坂道で見通しが悪く、橋が冬に凍結する	H28.9.8	県	・仮設橋の間隙部に転落防止設置(対策済)	対策済	H28
							H28.9.8	市	・凍結防止剤の設置(地区と要協議)	検討中		
							H29.8.8	市	・反射鏡の増設(1508ウ3711)	検討中		
B-1	5	H28	比美乃江小学校	市道池田水見駅線	北大町	北新橋	交差点が坂道で見通しが悪い、交通量が多い	H28.9.8	市	・路面標示の改良(ドットライン等)(右・左岸) ・既カラー舗装補修(左岸) ・反射鏡移設(右岸)	対策済	H29
B-1	6	H28	比美乃江小学校	(一)藪田下田子線	中央町	市道今町2号線交差点～いきいき元 気館	路上駐車が多く、見通しが悪い 北の橋迂回車輛増加予想	H28.9.8	警察	・標識の視認性改良(工事の進捗に合わせて 実施予定)	検討中	
B-1	7	H28	比美乃江小学校	市道漁港吐川線	比美町		見通し悪く横断歩道が無くて危険	H28.9.8	学校	・通学路の再検討(国道415号歩道の利用検討、現時点で生徒数名)	対策中	
B-1	8	H28	北部中学校	市道加納南2号線	加納～諏訪野	諏訪野横断ボックス両端	側道からの自転車が見えにくい、反射鏡有、側道からボックス内視認悪	H28.9.6	市	・クッションドラム設置(西側) ・外側線設置(東側)	対策済	H29
B-1	9	H28	北部中学校	国道415号	大野	水見インター交差点	車の速度が速く横断に注意を要する	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	10	H28	北部中学校	(一)鹿西水見線	稻積～余川		歩道位置が地境で左右変化する →横断の必要あり	H28.9.6	学校	・交通指導(横断は直線部とする)	対策中	
B-1	11	H28	北部中学校	市道鞍川稻積線	加納	北部中学校西	カーブが多く見通しが悪い 樹木により視界悪	H28.9.6	市	・山林所有者と協議し剪定・伐採実施(通学 には支障なし)	対策済	H28
B-1	12	H28	北部中学校	市道加納放崎線		旧豚舎前～市道環北交差点	空地の廃屋や車で見通しが悪い、環北へ 抜ける際、スピードを落とさない	H28.9.6	市	・路面表示(止まれ・強調)設置	検討中	
B-1	13	H28	北部中学校	市道環状北線	加納～大野		カーブのため見通しが悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	14	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一	正顕寺交差点～七分一交差点	道路が狭い 歩道無しカーブで見通しが悪い	H28.9.6	県	・南側の路肩整備、側溝有蓋化	対策中	
B-1	15	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	加納	加納交差点	道路が狭く、見通しも悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	16	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一～加納	七分一交差点～市道環北交差点	歩道	H28.9.6	学校	・交通指導(路肩通行の指導)	対策済	H28
B-1	17	H29	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町	市道池田1号との丁字交差点	反射鏡有、見通し悪い、 突然車が出てくる	H29.8.8	市	・反射鏡の注意板交換 ・ドットライン、交差点路面標示の改良	検討中	



# 通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	1	H27	海峰小学校	国道160号	泊	ラ・セリオール前周辺	道路が連続するカーブを描いており 見通しが悪い	H28.3.24	国	・中泊バス停付近整備中 ・歩道幅員確保の拡幅工事	対策中	
B-3	2	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線		JA阿尾支所～国道交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・車道にはみ出している庭木の剪定 ・スクールゾーン標識移設	対策済	H29
B-3	3	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		JA阿尾支所～阿尾北交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・道路に出る庭木の剪定 ・腐朽化側溝蓋の更新	対策済	
		H29						県	・歩道フラット化、縁石設置 ・カラー舗装化	対策中		
B-3	4	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		阿尾北交差点	変則五差路で歩行者を視認しにくい	H28.9.15	県	・交差点部の路面標示改良	対策済	H29
		H29						県	・対策の確認(合流箇所の垂直化・視認性の向上)	対策済	H29	
B-3	5	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線		国道交差点～阿尾北交差点	道路のカーブで見通しが悪い、 一部歩道無し	H28.9.15	県	・維持管理継続(道路に出る庭木の剪定)	対策済	H28
								H28.9.15	学校	・交通指導(七尾側の歩道を通行)	対策済	H28
B-3	6	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線		海峰小学校西～市道北八代堀田線	学校側へ渡るための横断歩道がない	H28.9.15	学校	・北側歩道整備済み:任意に横断 ・交通指導(歩道無を横断)	対策済	H28
B-3	7	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校東～稲泉橋	道中に歩道がない	H28.9.15	県	・維持管理継続(草刈) ・路肩の舗装整備	対策済	H29
B-3	8	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校前～国道交差点	横断歩道がカーブの直後にある	H28.9.15	学校	・デリネータの収納	対策中	
								H28.9.15	県	・通学路標識の設置	対策中	
								H29	県	・歩車道境界ブロック設置	対策済	H29
B-3	9	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル内	山側の歩道が狭い	H28.9.6	学校	・交通指導(管理通路である海側通行) ・対面の歩道(自転車通行可)	対策済	H28
						(主)氷見田鶴浜線 交差点	交通量が多く、スピードが速い	H28.9.6	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-3	10	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル南～海側の歩道	歩道に隣接する街灯なし	H28.9.6	市	・防犯灯設置(4基)	対策済	H28
B-3	11	H29	海峰小学校	国道160号	阿尾	小学校交差点 地下歩道前	街灯が少なく暗い 海側出入口の用水路に柵がない	H29.8.7	国・市	・管理区分の確認 ・用水路:柵状の進入禁止施設設置	検討中	
								H29.8.7	市	・出入口に防犯灯の設置	検討中	
B-3	12	H29	海峰小学校	国道160号	藪田	垂姫橋	橋が未補修、積雪時は国道歩道が ふさがれるため通行したい	H29.8.7	国	・歩道除雪の対応	検討中	
								H29.8.7	市	・橋梁補修	検討中	





# 通学路 合同点検箇所 一覧表

十三中学校、湖南小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
D-1	1	H27	湖南小学校	(一)五十里氷見線	堀田	堀田公民館～堀田交差点	歩道が無く、一部狭い箇所がある 通学時間の交通量が多い	H28.3.25	県	・側溝の有蓋化	対策済	H29
		H29						県	・路面標示改良(外側線・止まれ) ・路肩カラー舗装	対策中		
D-1	2	H27	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線	布施～飯久保	立合橋～寺飯久保	道幅狭、カーブ多、歩道無 通学中の横を通る車が危険	H28.3.25	学校	・河川管理道路を通行している ・通学路の振替	検討中	
D-1	3	H27	十三中学校	市道布施大浦線	大浦	北八代堀田線交差点～晴橋	朝は車の横断が多い、街灯なし、速度超過も多く横断に注意を要する	H28.3.25	市	・街灯新設事業にて防犯灯設置(5基)	対策済	H28
D-1	4	H27	十三中学校	市道川尻飯久保線	飯久保	飯久保新町公園角交差点	公園の角が高く見通しが悪い 公園側から右の車が見えにくい	H28.3.25	市	・路面標示の改良	対策済	H29
		H29						市	・対策の確認(滞留スペースの確保)	対策済	H29	
D-1	5	H28	十三中学校	(主)高岡氷見線	鞍骨～鉢根		交通量は少ないが、街灯が少ない	H28.11.4	市	・民家少く街灯は電柱4～5本毎の状況 ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	対策済	H28
D-1	6	H28	十三中学校	市道惣領1号線			交通量は少ないが、街灯が少ない	H28.11.4	市	・防犯灯の設置間隔を確認(市標準)	対策済	H28
D-1	7	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		旧小学校～JA仏生寺支所前	歩道は確保されているが、暗い	H28.11.4	市	・民家少く街灯は電柱4～5本毎の状況 ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	対策済	H28
D-1	8	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		JA仏生寺支所前横断歩道	朝の交通量が多いため、横断に注意を要する	H28.11.2	県	・ドットラインの補修	対策済	H29
D-1	9	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線	惣領	惣領地区から出る交差点	インターOUT車両のスピード速い 横断時に注意している	H28.11.2	県	・既ドットラインの太線化	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29
D-1	10	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		(一)五十里氷見線との交差点 美容院スーパーいちご前	歩道はあるが自転車での 左側通行は注意が必要	H28.11.2	県	・外側線改良(堀田側～丁字路区間)	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(横断歩道利用)	対策済	H29
D-1	11	H28	十三中学校	市道神代2号線		(一)仏生寺太田線との交差点	民家の壁で見通しが悪い、 ミラーが見づらい	H28.11.2	市	・道路反射鏡の更新	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(横断歩道利用)	対策済	H29
D-1	12	H28	十三中学校 湖南小学校	(主)氷見惣領志雄線		立合橋～深原バス停	道が狭くカーブ多、通行には注意が必要	H28.11.2	学校	・交通指導(通行困難箇所は下車通行)	対策済	H29
D-1	13 14	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		深原三田窪線交差点 (深原バス停前)	横断時に十分な注意が必要 歩道がない	H28.11.2	市	・道路反射鏡の更新	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(通行困難箇所は下車通行)	対策済	H29
D-1	15	H28	十三中学校	市道川尻飯久保線	布施～飯久保		道路が暗くて狭い、注意が必要	H28.11.4	市	・住宅地は街灯が整備されている ・街灯新設事業において防犯灯設置(5基)	対策済	H28





# 通学路 合同点検箇所 一覧表

灘浦小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
E-1	1	H27	灘浦中学校	国道160号	小境～姿	灘浦中学校～姿バス停まで	道路が狭くカーブもあり見通しが悪い、バス停等の構造物で歩道が狭い等	H28.3.24	国	・拡幅整備 ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	2	H27	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川～宇波	宇波丁字路～平阿尾線交差点	歩道の外側の水田とに高低差があり危ない	H28.3.24	県	・歩道整備・・・姿バス停付近 ・小境地区の歩道駐車対策	対策済	H28
E-1	3	H27	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川	鳥越橋周辺	カーブや建造物などで周囲が視認しづらい、道幅も狭く歩道もない	H28.3.24	県	・歩道整備	対策済	H28
E-1	4	H28	灘浦小学校	市道宇波白川線	宇波	宇波集落内～橋	歩道が積雪で通れなくなる(消雪施設あり)	H28.11.10	市	・大雪により消雪効果が小さい場合、除雪を実施する	対策済	H28
E-1	5	H28	灘浦小学校	市道宇波白川線	宇波	橋～灘裏小学校前	路面凍結による路面凹凸が生じる(消雪施設あり)	H28.11.10	市	・大雪により消雪効果が小さい場合、除雪を実施する	対策済	H28
E-1	6	H28	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川	(一)平阿尾線との交差点	注意標識の設置	H28.11.10	県	・近年は事故減少、維持管理継続(外側線に磨耗生じたら補修)	対策済	H28
E-1	7	H28	灘浦小学校	国道160号	中田～中波		歩道がない(通学には路側帯を通行)	H28.11.10	国	・速度抑制効果のある路面標示	検討中	
E-1	8	H28	灘浦中学校	国道160号	脇方	信号交差点周辺	車がスピードを落とさず危険	H28.11.10	学校	・交通安全施設に問題なし ・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
E-1	9	H28	灘浦中学校	市道宇波脇方線		国道160号との交差点	一旦停止を怠る車が多い	H28.11.10	学校	・交通指導(注意喚起) ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	10	H28	灘浦中学校	国道160号		灘浦トンネル 歩道	トンネル内暗い、歩道は広いがガードレールがない	H28.11.10	学校	・交通指導(歩行者がいない場合) ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	11	H28	灘浦中学校	市道灘浦中学校線	小境	中学校横～国道入口	幅が狭く見通しが悪い	H28.11.10	市	・側溝の有蓋化・ガードレール補修検討 ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	12	H28	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川	宇波橋付近	歩道未整備区間あり	H28.11.10	県	・橋梁部歩道整備 ・E-1-2より	検討中	
E-1	13	H28	灘浦小学校	国道160号	小境	小境バス停		H28.11.10 H29.8.7	警察	・横断歩道の設置	検討中	
E-1	14	H29	灘浦小学校	国道160号	大境	大境集落前～旧灘浦中学校付近	横断歩道あり、両側のカーブにより視認性悪い	H29.8.7	警察	・南側の交差点に新設	対策済	H29
								H29.8.7	国	・移設に伴い施設の改修	対策済	H29



