

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	1	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道下稻積野線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	2	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道栄町入船線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	3	H28	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線	北大町	小学校サブグラウンド角の交差点	狭幅員緩やかなカーブで見通しが悪い、 番屋街からの車の往来が増加	H29.8.8	県	・ドットライン及び横断歩道予告設置 ・交差点部カラー舗装	対策済	H30
B-1	4	H28	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町 中央町	恵比寿橋	坂道で見通しが悪く、橋が冬に凍結 する	H28.9.8	県	・仮設橋の間隙部に転落防止設置	対策済	H28
		H28.9.8						市	・凍結防止剤の設置(地区と要協議)	検討中		
		H29.8.8 H30						市	・反射鏡の増設(1508ウ3711) ・橋の改修は困難	検討中		
B-1	5	H28	比美乃江小学校	市道池田水見駅線	北大町	北新橋	交差点が坂道で見通しが悪い、交通 量が多い	H28.9.8	市	・路面標示の改良(ドットライン等)(右・左岸) ・既カラー舗装補修(左岸) ・反射鏡移設(右岸)	対策済	H29
B-1	6	H28	比美乃江小学校	(一)藪田下田子線	中央町	市道今町2号線交差点～いきいき元 気館	路上駐車が多く、見通しが悪い 北の橋迂回車輛増加予想	H28.9.8	警察	・標識の視認性改良(工事の進捗に合わせて 実施予定)	対策中	
B-1	7	H28	比美乃江小学校	市道漁港吐川線	比美町		見通し悪く横断歩道が無くて危険	H28.9.8	学校	・通学路の再検討(国道415号歩道の利用検 討)	対策中	
B-1	8	H28	北部中学校	市道加納南2号線	加納～諏訪野	諏訪野横断ボックス	側道からの自転車が見えにくい、反 射鏡有、側道からボックス内視認悪 歩行者用通路は設置されているが、 道幅が狭く車が来た時の自転車での 通行が危険である 雨量が多い時は、通れない状態にな る	H28.9.6	市	・クッションドラム設置(西側) ・外側線設置(東側)	対策済	H29
		H30.9.10						市	市:側溝上に外側線を設置する(道路を横 断することを強調) ※自転車走行レーンは構造上困難 ※排水は上庄川のHWLとの関係より困難	検討中		
		H30.9.10						学校	・洪水時含む交通指導(注意喚起)	対策中		
B-1	9	H28	北部中学校	国道415号	大野	水見インター交差点	車の速度が速く横断に注意を要する	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	10	H28	北部中学校	(一)鹿西水見線	稻積～余川		歩道位置が地境で左右変化する →横断の必要あり	H28.9.6	学校	・交通指導(横断は直線部とする)	対策済	H30
B-1	11	H28	北部中学校	市道鞍川稻積線	加納	北部中学校西	カーブが多く見通しが悪い 樹木により視界悪 カーブのため、前方が見にくい、ス ピードを出す車が多い 水はけが悪く雨量が多い場合は、通 行しづらい、車道の水溜まりから水 跳ねが生徒にかかる	H28.9.6	市	・山林所有者と協議し剪定・伐採実施(通学 には支障なし)	対策済	H28
		H30						市	・水溜まりの解消(境界ブロックの部分撤去 など)	対策中		
		H30						警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30	
B-1	12	H28	北部中学校	市道加納放崎線		旧豚舎前～市道環北交差点	空地の廃屋や車で見通しが悪い、環北へ 抜ける際、スピードを落とさない	H28.9.6	警察	・路面表示(止まれ文字)設置	対策済	H30
B-1	13	H28	北部中学校	市道環状北線	加納～大野		カーブのため見通しが悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	14	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一	正顕寺交差点～七分一交差点	道路が狭い 歩道無しカーブで見通しが悪い	H28.9.6	県	・南側の路肩整備、側溝有蓋化	対策中	
B-1	15	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	加納	加納交差点	道路が狭く、見通しも悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	16	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一～加納	七分一交差点～市道環北交差点	歩道	H28.9.6	学校	・交通指導(路肩通行の指導)	対策済	H28
B-1	17	H29	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町	市道池田1号との丁字交差点	反射鏡有、見通し悪い、 突然車が出てくる	H29.8.8	市	・反射鏡の注意板交換 ・ドットライン、交差点路面標示の改良	対策済	H30
B-1	18	H30	北部中学校	市道鞍川稲積線 市道加納野線	加納	曲線部	カーブのため、前方が見にくい 道幅が狭いにも関わらず、スピード を出す車が多い 側溝に蓋がないため、暗くなってから の下校が危険である	H30.9.10	市	・外側線の修繕 ※側溝の有蓋化は困難(用水路)	検討中	
								H30.9.10	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30
B-1	19	H30	比美乃江小学校	市道東小学校海岸線	北大町	比美乃江小学校口 ～比美乃江小学校	通行規制が行われているが車両が 進入してくる 通常は問題なし、イベント時に送迎 車両が進入する	H30.9.10	市	・規制の路面標示(歩行者用道路)	検討中	
								H30.9.10	警察	・歩行者用道路(時間規制)規制済み	—	H30
								H30.9.10	学校	・保護者や来賓などへ規制の周知	対策中	
B-1	20	H30	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線 市道諏訪野1号線	諏訪野	交差点	通学時道路を渡る際、左右から車が 来るため、とても危険である	H30.9.10	県	・路肩カラー舗装(済)、外側線の整合(車線 縮小)、警戒標識・ポストコーンの設置	対策中	
								H30.9.10	警察	・30km/h規制済み	—	H30
								H30.9.10	学校	・交通指導(注意喚起・通行方法)	対策中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-2	1	H27	上庄小学校	国道415号	泉～中村	上庄小学校南～泉大橋	交通量多い、歩道：段差・柵無 通学時不安	H28.3.23	県	・バイパス(歩道)整備	対策中	
		学校前バス停付近				幅員狭い、交通量多い、 冬季は雪で歩きにくい	H29.8.8	県	・路肩空間の確保(ラバーポール設置)	対策済	H29	
		H30			泉	上庄小学校前バス停付近	国道が狭いが、交通量が多く、歩道 が狭くなっていて危険である 冬は歩道が除雪の雪で埋まり、歩く のが困難である	H30	県	・歩道除雪→除雪対策として別途検討	—	H30
B-2	2	H27 H30	上庄小学校	市道鞍川住易線	中尾	八洲道路角交差点～泉集落	歩道が狭く通学中に車が危ない	H28.3.23	市	・道路の拡幅整備 ・側溝の有蓋化整備	対策済	H29
		交差点部は交通量多く横断危険					H28.3.23 H30	市	・路面標示の改良	検討中		
		H30				八洲道路角交差点	交通量が多い、近くに横断歩道が無 く、横断時に注意が必要	H30	警察	・横断歩道設置困難	—	H30
B-2	3	H27	上庄小学校	市道泉柿谷線	泉	中央橋近辺	地盤沈下により通行できない	H28.9.13	県	・護岸の復旧	対策済	H29
								H28.9.13	市	・通行止め解除	対策済	H29
B-2	4	H28 H30	上庄小学校	(主)万尾脇方線 国道415号	泉	交差点付近	民家の屋根雪が落ちると、車道を歩 かねばならず、危険である 側溝蓋の穴が大きく危険 民地の草が道路にはみ出している (幅員の阻害)	H28 H30.9.10	地域	・除雪推奨 ※屋根雪の道路への落下→原因者対応	対策済	H28
		H30.9.10						県	・蓋の対策(穴が大きい)	検討中		
		H30.9.10						学校	・民地の除草依頼、交通指導(横断位置・対 面通行など)	対策中		
B-2	5	H28	上庄小学校	市道大野七分一線	大野	市道中泉七分一線との交差点付近	雑草が生い茂り、見通しが悪い	H28.9.13	市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H29
B-2	6	H28	上庄小学校	(一)柿谷池田線	七分一		見通しが悪い丁字路、横断に注意	H28.9.13	県	・道路線形の交差点部くい違いの解消 ・路肩部の花壇整理(車道占有防止)	対策済	H30
B-2	7	H28	上庄小学校	市道柿谷大干場線	柿谷	熊野社付近	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	H28.9.13	市	・外側線の改良(道路両側or内側に通行帯)	検討中	
B-2	8	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭く、横断歩道がない	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	9	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭い、交通量が多く横断が危険	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	10	H28	上庄小学校	市道北八代堀田線			横断歩道がなく横断時は注意が必要	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	11	H28	上庄小学校	国道415号	大野		歩道が狭く横断歩道前の滞留帯なし	H28.9.13	県	・国道415号バイパス整備	対策中	
		泉			歩道(岡本接骨院付近)	H29.8.8		県	・仮歩道の整備	対策済	H29	

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	1	H27	海峰小学校	国道160号	泊	ラ・セリオール前周辺	道路が連続するカーブを描いており 見通しが悪い	H28.3.24	国	・中泊バス停付近整備中 ・歩道幅員確保の拡幅工事	対策中	
B-3	2	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線		JA阿尾支所～国道交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・車道にはみ出している庭木の剪定 ・スクールゾーン標識移設	対策済	H29
B-3	3	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		JA阿尾支所～阿尾北交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・道路に出る庭木の剪定 ・老朽化側溝蓋の更新	対策済	
		H29						県	・歩道の整備	対策済	H30	
B-3	4	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		阿尾北交差点	変則五差路で歩行者を視認しにくい	H28.9.15	県	・交差点部の路面標示改良	対策済	H29
		H29						県	・対策の確認(合流箇所の垂直化・視認性 の向上)	対策済	H29	
B-3	5	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線	阿尾	海峰小学校口交差点 ～阿尾北交差点	道路のカーブで見通しが悪い、 一部歩道無し	H28.9.15	県	・維持管理継続(道路に出る庭木の剪定)	対策済	H28
		H30						学校	・交通指導(七尾側の歩道を通行)	対策済	H28	
B-3	6	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	指崎	海峰小学校西～市道北八代堀田線	学校側へ渡るための横断歩道がない カーブが続き見通しが悪い上に、自 動車がスピードを出している	H28.9.15	学校	・北側歩道整備済み:任意に横断 ・交通指導(歩道無を横断)	対策済	H28
		H30						県	・通学路看板の設置	検討中		
B-3	7	H28 H30	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校東～稲泉橋	道中に歩道がない スピードを出してくる自動車が多い	H28.9.15 H30.8.21	県	・維持管理継続(草刈) ・路肩の舗装整備	対策済	H29
B-3	8	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校前～国道交差点	横断歩道がカーブの直後にある	H28.9.15	学校	・デリネータの収納	対策済	H30
		H28.9.15						県	・通学路標識の設置	対策済	H30	
		H29.8.7						県	・歩車道境界ブロック設置	対策済	H29	
B-3	9	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル内	歩道が狭く、自転車とすれ違いが危 険である	H28.9.6 H30.8.21	学校	・交通指導(注意喚起) ・対面の歩道(自転車通行可)	対策中	
						(主)氷見田鶴浜線 交差点		交通量が多く、スピードが速い	H30.8.21	国	・拡幅整備は困難	—
B-3	10	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル南～ 海側の歩道	歩道に隣接する街灯なし	H28.9.6	市	・防犯灯設置(4基)	対策済	H28

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	11	H29	海峰小学校	国道160号	阿尾	小学校交差点 地下歩道前	通学路に街灯が少なく、雨天時は、特に暗い、不審者が目撃されたという情報がある 海側出入口横の用水路に柵がない	H29.8.7 H30.8.21	市	・用水路に柵の設置	対策済	H30
		H29.8.7 H30.8.21						市	・出入口に防犯灯の設置	対策済	H30	
		H30.8.21						—	・管理区分の確認 (ボックス内の清掃、灯具の修繕)	対策保留		
B-3	12	H29 H30	海峰小学校	国道160号 市道藪田農協線	藪田	垂姫橋	何年もの間、橋が壊れたままで赤いボールが置いてある、垂姫川に柵がない 積雪時、国道側の歩道が通れず垂姫橋を渡ってバス停に行くしかなく、大変危険である	H29.8.7 H30.8.21	国	・歩道除雪対象外区間	—	H30
		H29.8.7 H30.8.21						市	・新橋に近接しており、架替など困難であることを確認	—	H30	
		H30.8.21						学校	・交通指導(国道側の通行を推奨)	対策中		
B-3	13	H30	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	阿尾	海峰小学校入口	カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している 用水路は、流れが速く、柵もない	H30.8.21	県	・柵の設置、ドットラインの設置	検討中	
								H30.8.21	市	・柵の設置	対策済	H30
								H30.8.21	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30
B-3	14	H30	海峰小学校	国道160号	阿尾	藪田トンネル	スピードを出して走る自動車が多い 通学路としてはスクールバスである	H30.8.21	国	・警告灯の調整(H29対策済・経過観察)	—	H30