

# 通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-1	1	H27	南部中学校	市道水見高校1号線	朝日本町	安達歯科医院～水見高校前	不審者の出没情報あり 夜間道路が暗く、道幅も狭い	H28.3.22	市	・維持管理の徹底 (H29より路肩清掃などを実施)	—	H28
A-1	2	H27	朝日丘小学校	市道朝日丘住宅1号線	朝日丘	全線	狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	市	・カラー舗装未完区間の整備	対策済	H28
A-1	3	H27	朝日丘小学校	市道村上2号線 市道村上湊川線	朝日丘	土木事務所裏～市道村上朝日線交差点	狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	市	・カラー舗装の整備 ・側溝有蓋化(改修済)	対策済	H28
A-1	4	H27	朝日丘小学校	国道160号	朝日丘	朝日丘交差点地下道	構造上周りから見えない 不審者の出没情報もあり不安である	H28.3.22	県	・非常時通報装置あり、道路反射鏡あり →未対策の所見なし ・定期点検の継続	—	H28
A-1	5	H27 H30	南部中学校	国道160号	朝日丘	国道160号～連絡用階段	階段の手摺が腐食して危ない 脇道は未舗装で雨でぬかるむ 避難路である 学校では課外事業時や部活動での 利用がある	H28.3.22	国	・手摺の補修	対策済	R1
								H30.9.18	市	・避難路の確保(草刈・地域防災)	—	R1
A-1	6	H28	朝日丘小学校	市道漁港吐川線	南大町		路上駐車が多い	H28.9.28	警察	・路上駐車取締を実施	—	H28
A-1	7	H28	朝日丘小学校	市道南部中学校2号線	朝日丘		冬場に路面が凍結 カラー舗装(赤)は雨天時に滑る	H28.9.28	市	・凍結防止材の散布実施路線 ・グルーピングにより路面水排除	対策済	H28
A-1	8	H28	朝日丘小学校	(主)水見惣領志雄線 市道南部中学校2号線	朝日丘	県道から学校への曲がり角	市道から県道への見通しが悪い	H28.9.28	県	・路面標示の改良(巻込線・外側線補修)	対策済	H28
		H28.9.28						市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H28	
		H30.9.18 R1.7.30						警察	・横断歩道設置は困難 ・規制標識の視認性改善 ・安全協会等に立ち位置変更を呼びかけ	対策中		
		H30.9.18						県	・ポストコーンの設置	対策済	R1	
		H30.9.18						市	・ゾーン30標示のカラー化	検討中		
A-1	9	H28 H30 R1	朝日丘小学校	(主)水見惣領志雄線	十二町		大雪時に歩道が塞がり、車道を通る 場合があり危ない	H28.9.28 H30	県	・歩道除雪のエリア内(積雪20cm以上) ・歩道清掃(泥上げ)を検討	対策済	H28
		H30 R1						H30 R1	学校	・積雪時の通学は注意喚起 継続	対策中	
A-1	10	H28	南部中学校	市道入船朝日線	丸の内	はぎわら写真館～光照寺前丁字路	見通しが悪い 急な丁字路のため車に気づかない	H28.9.28	市	・路面標示の改良	対策済	H29
A-1	11	H29	南部中学校	市道入船朝日線	朝日本町	水見高校～旧朝日丘小前信号交差点	自家用車による高校生の送迎 坂から下る車がカーブで気づかない	H29.8.21	警察	・標識の視認性改良	対策済	H29
				市道水見高校1号線 市道水見駅朝日線				H29.8.21	市	・坂道起点部に防護柵設置	対策済	H30



# 通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-2	1	H27 R1	十二町小学校	(主)万尾脇方線	万尾～中谷内	万尾簡易郵便局跡～中谷内	区間中央の橋周辺が狭くカーブ有 河川の雨天時増水	H28.3.22 R1	県	・橋東側区間:拡幅(歩道)整備【H30済】 ・橋西側区間:バイパス(歩道)整備 ・増水:放流先の抜本的な対策が必要	対策中	
		H30 R1			中谷内	県道カーブ～市道交差点部	県道の交通量が多く、横切の際、危 険である(横断部はカーブに近い)	H30.9.18 R1	警察	・横断歩道の設置	検討中	
A-2	2	H27	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	川尻～布施	布施地内	狭幅員・歩道無、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	県	・路肩拡幅整備	対策済	H28
		H27 H30	南部中学校 十二町小学校		川尻	川尻地内	歩道幅がほとんどなく歩道の幅の拡 張が必要 橋上に歩道がないため、両方向から 車が来ると、逃げ場所がなく危険	H28.3.22 H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
		H30						H30	県	・橋の改修は困難、路肩拡幅は対策済	—	H30
A-2	3	H28	十二町小学校	(主)万尾脇方線 (主)氷見惣領志雄線	万尾	くぼ商店前 旧積良医院前	丁字路の見通しが悪い 通学中の交通量が多いが、路側帯 が狭く危ない	H28.10.5	県	・外側線補修	対策済	H28
		H29 H30							県	・路肩部のカラー舗装 ・ポストコーンの設置	対策済	H29
		H30						学校	・民地の除草依頼、交通指導(注意喚起) 継続	対策中		
A-2	4	H28	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	万尾交差点付近	交通量が多くスピードが速い コンビニ利用の車多く歩道危険 歩道と車道の境が不明確である コンビニへ出入りする車も多い	H28.10.5	市	・通学路標識あり ・路面標示の改良(路肩部に導流帯)	対策済	H29
		H30						市	・車線境界改善(視線誘導標、ポストコーン の設置)	対策済	H30	
A-2	5	H28	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	万尾～十二町	島崎橋周辺	歩道が狭く、消雪の水がかかる	H28.10.5	県	・消雪時の路面状況確認 ・路面排水排除の側溝設置	対策済	H29
A-2	6	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	下久津呂		カーブで見通しが悪い 歩道が左右入替り、横断が危険	H28.10.5	県	・横断歩道移設	対策済	H27
A-2	7	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	上久津呂	上久津呂1807地先	交通量が多く、歩行空間が狭い 沿線の防火水槽池の柵が小さい	H28.10.5	市	・水槽の有蓋化(消防)	対策済	H29
								H28.10.5	学校	・交通指導(側溝有蓋化済みの路肩部通行)	対策済	H29
A-2	8	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	粟原		一部歩道なし カーブがあり危険	H28.10.5	県	・歩道整備	対策済	H27
A-2	9	H28 H30 R1	十二町小学校	市道中谷内惣領線	粟原	三差路	見通しが悪い三差路、下がってくる 車のスピードが速く、危険である	H28.10.5 H30 R1	市	・交差点内の構成改修 ・標識(矢印)の改善	検討中	
A-2	10	H28 H30 R1	十二町小学校	市道万尾坂津線	西朴木・万尾	西朴木63地先	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い 路側帯が不明瞭である	H28.10.5 H30 R1	市	・外側線の整備 ・路肩除草(道路維持業務として別途検討)	検討中	
A-2	11	H28 H30	十二町小学校	市道万尾4号線 市道今川線	万尾	交差点	保育園への送迎車が速く通る、見通 しが悪く、危険である	H28.10.5 H30	市	・路面標示の改良済(歩行者空間を確保)	対策済	H29



# 通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	1	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道下稻積野線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	2	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道栄町入船線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
B-1	3	H28	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線	北大町	小学校サブグラウンド角の交差点	狭幅員緩やかなカーブで見通しが悪い、 番屋街からの車の往来が増加	H29.8.8	県	・ドットライン及び横断歩道予告設置 ・交差点部カラー舗装	対策済	H30
B-1	4	H28	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町 中央町	恵比寿橋	坂道で見通しが悪く、橋が冬に凍結 する	H28.9.8	県	・仮設橋の間隙部に転落防止設置	対策済	H28
							H28.9.8	市	・凍結防止剤の設置(地区と要協議)	検討中		
		H29 H30						H29.8.8 H30	市	・反射鏡の増設(1508ウ3711) ・橋の改修は困難	検討中	
B-1	5	H28	比美乃江小学校	市道池田水見駅線	北大町	北新橋	交差点が坂道で見通しが悪い、交通 量が多い	H28.9.8	市	・路面標示の改良(ドットライン等)(右・左岸) ・既カラー舗装補修(左岸) ・反射鏡移設(右岸)	対策済	H29
B-1	6	H28	比美乃江小学校	市道今町2号線	中央町	(一)藪田下田子線交差点～いきいき 元気館	路上駐車が多く、見通しが悪い 北の橋迂回車輛増加予想	H28.9.8	警察	・標識の視認性改良(工事の進捗に合わせて 実施予定)	対策済	R1
B-1	7	H28 R1	比美乃江小学校	市道漁港吐川線	比美町		見通し悪く横断歩道が無くて危険	H28.9.8 R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩 道)	対策中	
B-1	8	H28	北部中学校	市道加納南2号線	加納～諏訪野	諏訪野横断ボックス	側道からの自転車が見えにくい、反 射鏡有、側道からボックス内視認悪	H28.9.6	市	・クッションドラム設置(西側) ・外側線設置(東側)	対策済	H29
		歩行者用通路は設置されているが、 道幅が狭く車が来た時の自転車での 通行が危険である 雨量が多い時は、通れない状態にな る					H30.9.10	市	市:側溝上に外側線を設置する(道路を横 断することを強調) ※自転車走行レーンは構造上困難 ※排水は上庄川のHWLとの関係より困難	検討中		
							H30.9.10	学校	・洪水時含む交通指導(注意喚起)継続	対策中		
B-1	9	H28	北部中学校	国道415号	大野	水見インター交差点	車の速度が速く横断に注意を要する	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	10	H28	北部中学校	(一)鹿西水見線	稲積～余川		歩道位置が地境で左右変化する →横断の必要あり	H28.9.6	学校	・交通指導(横断は直線部とする)	対策済	H30
B-1	11	H28	北部中学校	市道鞍川稲積線	加納	北部中学校西	カーブが多く見通しが悪い 樹木により視界悪	H28.9.6	市	・山林所有者と協議し剪定・伐採実施(通学 には支障なし)	対策済	H28
		カーブのため、前方が見にくい、ス ピードを出す車が多い 水はけが悪く雨量が多い場合は、通 行しづらい、車道の水溜まりから水 跳ねが生徒にかかる					H30	市	・水溜まりの解消(境界ブロックの部分撤去 など)	対策中		
							H30	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30	
B-1	12	H28	北部中学校	市道加納放崎線		旧豚舎前～市道環北交差点	空地の廃屋や車で見通しが悪い、環北へ 抜ける際、スピードを落とさない	H28.9.6	警察	・路面表示(止まれ文字)設置	対策済	H30
B-1	13	H28	北部中学校	市道環状北線	加納～大野		カーブのため見通しが悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28

# 通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	14	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一	正顕寺交差点～七分一交差点	道路が狭い 歩道無しカーブで見通しが悪い	H28.9.6	県	・南側の路肩整備、側溝有蓋化	対策済	H30
B-1	15	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	加納	加納交差点	道路が狭く、見通しも悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	16	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一～加納	七分一交差点～市道環北交差点	歩道	H28.9.6	学校	・交通指導(路肩通行の指導)	対策済	H28
B-1	17	H29	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町	市道池田1号との丁字交差点	反射鏡有、見通し悪い、 突然車が出てくる	H29.8.8	市	・反射鏡の注意板交換 ・ドットライン、交差点路面標示の改良	対策済	H30
B-1	18	H30	北部中学校	市道鞍川稲積線 市道加納野線	加納	曲線部	カーブのため、前方が見にくい 道幅が狭いにも関わらず、スピード を出す車が多い 側溝に蓋がないため、暗くなってから の下校が危険である	H30.9.10	市	・外側線の修繕 ※側溝の有蓋化は困難(用水路)	検討中	
								H30.9.10	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30
B-1	19	H30	比美乃江小学校	市道東小学校海岸線	北大町	比美乃江小学校口 ～比美乃江小学校	通行規制が行われているが車両が 進入してくる 通常は問題なし、イベント時に送迎 車両が進入する	H30.9.10	市	・路面標示の改善(歩行者用道路)	検討中	
								H30.9.10	警察	・歩行者用道路(時間規制)規制済み	—	H30
								H30.9.10	学校	・保護者や来賓などへ規制の周知	対策中	
B-1	20	H30	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線 市道諏訪野1号線	諏訪野	交差点	通学時道路を渡る際、左右から車が 来るため、とても危険である	H30.9.10	県	・路肩カラー舗装(済)、外側線の整合(車線 縮小)、警戒標識・ポストコーンの設置	対策済	R1
		H30.9.10						警察	・30km/h規制済み	—	H30	
		H30.9.10						学校	・交通指導(注意喚起・通行方法) 継続	対策中		
	R1					段差がかなりある側溝がある ポールがいくつかあるが、積雪時は 危険である	R1.8.1	県	・側溝部 転落防止柵設置検討	対策中		
B-1	21	R1	比美乃江小学校	市道池田氷見駅線 市道上庄川左岸線	北大町	北新橋と北新橋近くの交差点	見通しが悪く、横断歩道がない 手前の北新橋は冬季に凍結し、車 や児童が滑りやすい	R1.8.1	市	・路面標示の検討	検討中	
								R1.8.1	学校	・対面通行(右側通行)の指導	対策中	
B-1	22	R1	比美乃江小学校③	市道新町漁港線 市道漁港吐川線	中央町	交差点	交通量が多く、近くに集団登校の集 合場所があるため、危険	R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩 道)	検討中	
B-1	23	R1	比美乃江小学校⑤	市道加納諏訪野線 市道諏訪野2号線	諏訪野	交差点	一時停止しない車があり、危険	R1.8.1	市	・路面標示検討(ドットライン、止まれ)、ミラー 調整検討	検討中	
B-1	24	R1	鹿野っ子広場	市道鞍川8号線	鞍川	鹿野っ子広場の沿線	道路幅が狭く危険	R1.8.1	市 (子育)	・道路に直接出ないように柵設置、児童を誘 導するよう花壇撤去を検討	検討中	
								R1.8.1	市 (道路)	・上記対策に合わせてカラー化等を検討	検討中	

# 通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-2	1	H27	上庄小学校	国道415号	泉～中村	上庄小学校南～泉大橋	交通量多い、歩道：段差・柵無 通学時不安	H28.3.23	県	・バイパス(歩道)整備	対策中	
		学校前バス停付近				幅員狭い、交通量多い、 冬季は雪で歩きにくい	H29.8.8	県	・路肩空間の確保(ラバーポール設置)	対策済	H29	
		H30 R1			泉	上庄小学校前バス停付近	国道が狭いが、交通量が多く、歩道 が狭くなっていて危険である 冬は歩道が除雪の雪で埋まり、歩く のが困難である	H30	県	・歩道除雪→除雪対策として別途検討	—	H30
B-2	2	H27 H30 R1	上庄小学校	市道鞍川住易線	中尾	八洲道路角交差点～泉集落	歩道が狭く通学中に車が危ない	H28.3.23	市	・道路の拡幅整備 ・側溝の有蓋化整備	対策済	H29
		交差点部は交通量多く横断危険					H28.3.23 H30.R1	市	・路面標示(滞留帯の確保)の改良	検討中		
		H30				八洲道路角交差点	交通量が多い、近くに横断歩道が無 く、横断時に注意が必要	H30	警察	・横断歩道設置困難	—	H30
B-2	3	H27	上庄小学校	市道泉柿谷線	泉	中央橋近辺	地盤沈下により通行できない	H28.9.13	県	・護岸の復旧	対策済	H29
								H28.9.13	市	・通行止め解除	対策済	H29
B-2	4	H28 H30	上庄小学校	(主)万尾脇方線 国道415号	泉	交差点付近	民家の屋根雪が落ちると、車道を歩 かねばならず、危険である 側溝蓋の穴が大きく危険 民地の草が道路にはみ出している (幅員の阻害)	H28 H30.9.10	地域	・除雪推奨 ※屋根雪の道路への落下→原因者対応	対策済	H28
		H30.9.10 R1						県	・蓋の対策	対策済	H30	
		H30.9.10 R1						学校	・民地の除草依頼、交通指導(横断位置・対 面通行など) 継続	対策中		
B-2	5	H28	上庄小学校	市道大野七分一線	大野	市道中泉七分一線との交差点付近	雑草が生い茂り、見通しが悪い	H28.9.13	市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H29
B-2	6	H28	上庄小学校	(一)柿谷池田線	七分一		見通しが悪い丁字路、横断に注意	H28.9.13	県	・道路線形の交差点部くい違いの解消 ・路肩部の花壇整理(車道占有防止)	対策済	H30
B-2	7	H28	上庄小学校	市道柿谷大干場線	柿谷	熊野社付近	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	H28.9.13	市	・外側線の改良(道路両側or内側に通行帯)	検討中	
B-2	8	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭く、横断歩道がない	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	9	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭い、交通量が多く横断が危険	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	10	H28	上庄小学校	市道北八代堀田線			横断歩道がなく横断時は注意が必要	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	11	H28	上庄小学校	国道415号	大野		歩道が狭く横断歩道前の滞留帯なし	H28.9.13	県	・国道415号バイパス整備	対策中	
		泉			歩道(岡本接骨院付近)	H29.8.8		県	・仮歩道の整備	対策済	H29	





# 通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	1	H27	海峰小学校	国道160号	泊	ラ・セリオール前周辺	道路が連続するカーブを描いており 見通しが悪い	H28.3.24	国	・中泊バス停付近整備中 ・歩道幅員確保の拡幅工事	対策済	R1
B-3	2	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線		JA阿尾支所～国道交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・車道にはみ出している庭木の剪定 ・スクールゾーン標識移設	対策済	H29
B-3	3	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		JA阿尾支所～阿尾北交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・道路に出る庭木の剪定 ・老朽化側溝蓋の更新	対策済	H29
		H29						県	・歩道の整備	対策済	H30	
B-3	4	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		阿尾北交差点	変則五差路で歩行者を視認しにくい	H28.9.15	県	・交差点部の路面標示改良	対策済	H29
		H29						県	・対策の確認(合流箇所の垂直化・視認性の向上)	対策済	H29	
B-3	5	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線	阿尾	海峰小学校口交差点 ～阿尾北交差点	道路のカーブで見通しが悪い、 一部歩道無し	H28.9.15	県	・維持管理継続(道路に出る庭木の剪定)	対策済	H28
		H30 R1						学校	・交通指導(七尾側の歩道を通行)	対策済	H28	
B-3	6	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	指崎	海峰小学校西～市道北八代堀田線	学校側へ渡るための横断歩道がない	H28.9.15	学校	・北側歩道整備済み:任意に横断 ・交通指導(歩道無を横断)	対策済	H28
		カーブが続き見通しが悪い上に、 自動車がスピードを出している					H30 R1	県	・通学路看板の設置	対策済	R1	
B-3	7	H28 H30	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校東～稲泉橋	道中に歩道がない スピードを出してくる自動車が多い	H28.9.15 H30.8.21	県	・維持管理継続(草刈) ・路肩の舗装整備	対策済	H29
B-3	8	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校前～国道交差点	横断歩道がカーブの直後にある	H28.9.15	学校	・デリネータの収納	対策済	H30
		H28.9.15						県	・通学路標識の設置	対策済	H30	
		H29.8.7						県	・歩車道境界ブロック設置	対策済	H29	
B-3	9	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル内	歩道が狭く、自転車とすれ違いが危険である	H28.9.6 H30.8.21	学校	・交通指導(注意喚起) 継続 ・対面の歩道(自転車通行可)	対策中	
						(主)氷見田鶴浜線 交差点	交通量が多く、スピードが速い	H30.8.21	国	・拡幅整備は困難	—	H30
B-3	10	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル南～海側の歩道	歩道に隣接する街灯なし	H28.9.6	市	・防犯灯設置(4基)	対策済	H28

# 通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	11	H29 R1	海峰小学校	国道160号	阿尾	小学校交差点 地下歩道前	通学路に街灯が少なく、雨天時は、特に暗い、不審者が目撃されたという情報がある 海側出入口横の用水路に柵がない	H29.8.7 H30.8.21	市	・用水路に柵の設置	対策済	H30
		H29.8.7 H30.8.21						市	・出入口に防犯灯の設置	対策済	H30	
		H30.8.21						国	地下横断ボックスの灯具の修繕	対策済	R1	
B-3	12	H29 H30 R1	海峰小学校	国道160号 市道藪田農協線	藪田	垂姫橋	何年もの間、通行制限の状態である。垂姫川に柵がない 積雪時、国道側の歩道が通れず垂姫橋を渡ってバス停に行くしかなく、大変危険である	H29.8.7 H30.8.21	国	・歩道除雪対象外区間	—	H30
		H29.8.7 H30.8.21						市	・新橋に近接しており、架替など困難であることを確認	—	H30	
		H30.8.21 R1						学校	・交通指導(国道側の通行を推奨) 継続	対策中		
B-3	13	H30	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	阿尾	海峰小学校入口	カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している 用水路は、流れが速く、柵もない	H30.8.21	県	・柵の設置	対策中	
								H30.8.21	市	・柵の設置	対策済	H30
		H30.8.21						警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30	
		R1.8.6						市	・柵の設置(L=1m程度)	対策済	R1	
		R1.8.6						学校	・交通指導(注意喚起)	対策中		
B-3	14	H30 R1	海峰小学校	国道160号	阿尾	藪田トンネル	スピードを出して走る自動車が多い 通学路としてはスクールバスである	H30.8.21 R1	国	・警告灯の調整(H29対策済・経過観察)	—	H30
B-3	15	R1	海峰小学校	市道阿尾4号線	阿尾	海峰小学校口地下道出入口	側溝が深く用水路は流れが速い	R1.8.6	市	・柵の設置	対策済	R1

# 通学路 合同点検箇所 一覧表

西部中学校、明和小学校、速川小学校、久目小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
C-1	1	H28 H30	明和小学校	市道谷屋中村線		飛滝神社前	信号が無く、交通量が多い 横断歩道の待機場所が市道の真中	H28.10.18 H30	警察	・横断歩道の移設→移動困難	—	H30
		H30						学校	・交通指導(注意喚起) 継続	対策中		
C-1	2	H28 H30	明和小学校	国道415号	谷屋	JA丸三支所前	横断歩道はあるが交通量が多くて危険	H28.10.18 H29.7.31 H30.8.9	県	・横断歩道のカラー舗装 ・ドットラインの設置	対策済	H30
		H29.7.31						警察	・信号機設置(開通後に旧交差点のものを 移設)	検討中		
		R1.8.8						県	・ゼブラゾーンにクッションドラム等(減速効果)	検討中		
C-1	3	H28	明和小学校	国道415号	谷屋	谷屋交差点	新保方面から来る右折車が多く、横 断歩道を渡る時間が短い カーブが緩やかなため、自動車が減 速せずに走行している	H28.10.18	県	・バイパス完成後に交差点コンパクト化	検討中	
		H29 H30						県	・東側:滞留帯の確保、ポストコーン設置、 外側線の改良	対策済	H30	
		H30 R1						学校	・車と歩行者が対面となるよう交通指導 継 続	対策中		
C-1	4	H28 H30 R1	明和小学校	市道谷屋大野線	谷屋	谷屋交差点～国道415号	歩道の幅が狭く、積雪期は車道の歩 行が必要なため危険 消雪装置は整備済だが、バイパス整 備による交通量減少により効果減	H28.10.18 H30.8.9 R1.8.8	市	歩道雪対策は別途検討	—	H28
		H30 R1				学校		・積雪時の通学は注意喚起 継続 ・補助制度を活用した地域での除雪機導入	対策中			
C-1	5	H28 H30 R1	西部中学校	全線	論田地内全域		道路幅が狭く、見通しの悪いカーブ が多い	H28.10.18 H30 R1	市	・市道論田菅池線の拡幅事業計画について 書面説明(H29.7.31) ・全域のことであり、個別箇所の事項ではな いことを確認(市道整備事業として別途検討)	—	H28
		H30						学校	・交通指導(注意喚起) 継続	対策中		





# 通学路 合同点検箇所 一覧表

十三中学校、湖南小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
D-1	1	H27	湖南小学校	(一)五十里氷見線	堀田	堀田公民館～堀田交差点	歩道が無く、一部狭い箇所がある 通学時間の交通量が多い 30km制限だが、朝スピードを出して いる車が多く危険	H28.3.25	県	・側溝の有蓋化	対策済	H29
		H29 H30						県	・路面標示改良(外側線・止まれ) ・路肩カラー舗装	対策済	H30	
		R1						学校	・交通指導(注意喚起)	対策中		
D-1	2	H27 H30 R1	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線	布施～飯久保	立合橋～寺飯久保	道幅狭、カーブ多、歩道無 (自転車)通学中の横を通る車が危険	H28.3.25 R1	学校	・通学路の振替 ・交通指導(注意喚起、振替までの移動)継続	対策中	
D-1	3	H27	十三中学校	市道布施大浦線	大浦	北八代堀田線交差点～晴橋	朝は車の横断が多い、街灯なし、速度超過も多く横断に注意を要する	H28.3.25	市	・街灯新設事業にて防犯灯設置(5基)	対策済	H28
D-1	4	H27	十三中学校	市道川尻飯久保線	飯久保	飯久保新町公園角交差点	公園の角が高く見通しが悪い 公園側から右の車が見えにくい	H28.3.25	市	・路面標示の改良	対策済	H29
		H29						市	・対策の確認(滞留スペースの確保)	対策済	H29	
D-1	5	H28	十三中学校	(主)高岡氷見線	鞍骨～鉢根		交通量は少ないが、街灯が少ない	H28.11.4	市	・民家少く街灯は電柱4～5本毎の状況 ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	—	H28
D-1	6	H28	十三中学校	市道惣領1号線			交通量は少ないが、街灯が少ない	H28.11.4	市	・防犯灯の設置間隔を確認(市標準)	—	H28
D-1	7	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		旧小学校～JA仏生寺支所前	歩道は確保されているが、暗い	H28.11.4	市	・民家少く街灯は電柱4～5本毎の状況 ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	—	H28
D-1	8	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		JA仏生寺支所前横断歩道	朝の交通量が多いため、横断に注意を要する	H28.11.2	県	・ドットラインの補修	対策済	H29
D-1	9	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線	惣領	惣領地区から出る交差点	インターOUT車両のスピード速い 横断時に注意している	H28.11.2	県	・既ドットラインの太線化	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29
D-1	10	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		(一)五十里氷見線との交差点 美容院スーパーいちご前	歩道はあるが自転車での左側通行は注意が必要	H28.11.2	県	・外側線改良(堀田側～丁字路区間)	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(横断歩道利用)	対策済	H29
D-1	11	H28	十三中学校	市道神代2号線		(一)仏生寺太田線との交差点	民家の壁で見通しが悪い、ミラーが見づらい	H28.11.2	市	・道路反射鏡の更新	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(横断歩道利用)	対策済	H29

# 通学路 合同点検箇所 一覧表

十三中学校、湖南小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
D-1	12	H28	十三中学校 湖南小学校	(主)氷見惣領志雄線		立合橋～深原バス停	道が狭くカーブ多、通行には注意が必要	H28.11.2	学校	・交通指導(通行困難箇所は下車通行)	対策済	H29
		H30	湖南小学校	同上	布施 深原	同上	車の交通量が多いが歩道がなく危険	H30.8.7	学校	・通学路の振替 (冬期間の除雪、沿線の住民の理解)	対策済	R1
		R1	十三中学校 湖南小学校	同上	深原 布施～深原	深原バス停付近	自動車の速度が速いことが多く、自 転車の近くを通り危険 登下校時、車の通行量が多いのに も関わらず歩道がなく危険	R1.8.20	県	・幅員減少の標識等を検討	対策中	
								R1.8.20	学校	・交通指導(注意喚起)	対策中	
D-1	13 14	H28	十三中学校	(主)氷見惣領志雄線		深原三田窪線交差点 (深原バス停前)	横断時に十分な注意が必要 歩道がない	H28.11.2	市	・道路反射鏡の更新	対策済	H29
								H28.11.2	学校	・交通指導(通行困難箇所は下車通行)	対策済	H29
D-1	15	H28	十三中学校	市道川尻飯久保線	布施～飯久保		道路が暗くて狭い、注意が必要	H28.11.4	市	・住宅地は街灯が整備されている ・街灯新設事業において防犯灯設置(5基)	対策済	H28
D-1	16	H28 H29 R1	十三中学校 湖南小学校	(一)仏生寺太田線	堀田	市道北八代堀田線との堀田交差点	歩行者、自転車は走行車両に 注意が必要、歩車分離帯がない	H28.11.2	県	・交差点改良は困難であり抜本対策が必要	-	R1
								H29.9.26				
		H30	湖南小学校	(一)仏生寺太田線 市道北八代堀田線	同上	同上	常時左折と勘違いする車があり危険 西側県道の歩道から交通島への横 断時に押しボタン及び横断歩道がない	H30.8.7	県市	・短期対策として、外側線の更新、横断歩道 のカラー化、交通島への横断歩道設置	対策済	H30
								H30.8.7	警察	・歩行者用押しボタンの増設	検討中	
D-1	17	H28	十三中学校	市道布施大浦線		北八代堀田線～大浦	周囲に障害物が無いため 強風に注意を要する	H28.11.2	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29
D-1	18	H28	十三中学校		矢方・堀田・大浦	矢方・堀田・大浦の境	街灯が無く、ライトや反射材が必要	H28.11.4	市	・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	対策済	H29
D-1	19	H28	十三中学校	(一)五十里氷見線		竹接骨院～大浦公民館	歩道はある、運動公園前に街灯が欲しい	H28.11.4	市	・防犯灯の設置間隔を確認(市標準) ・交差点に道路照明あり	対策済	H29
D-1	20	H28	十三中学校			飯久保新町住宅地	夜間は特に注意	H28.11.4	市	・住宅地は街灯が整備されている(市標準)	対策済	H29
D-1	21	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		市道川尻飯久保線交差点	横断時に注意が必要	H28.11.2	県	・路面標示の改良(交差点、ドットライン)	対策済	H29
H29.9.26												
D-1	22	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		飯久保郵便局前	横断時に注意が必要	H28.11.2	県	・路面標示の改良(交差点、ドットライン)	対策済	H29
H29.9.26												
D-1	23	H28	十三中学校	(一)仏生寺太田線		湖南小学校～プール	横断時に注意が必要	H28.11.2	県	・路面標示の改良(交差点、ドットライン)	対策済	H29
H29.9.26												
D-1	24	H28	十三中学校	市道飯久保領境線		城飯久保公民館前	夜間は特に注意	H28.11.4	市	・惣領集落～橋までは民家がなく街灯なし ・街灯新設事業にて検討(要自治会要望)	対策済	H28





# 通学路 合同点検箇所 一覧表

灘浦小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
E-1	1	H27	灘浦中学校	国道160号	小境～姿	灘浦中学校～姿バス停まで	道路が狭くカーブもあり見通しが悪い、バス停等の構造物で歩道が狭い等	H28.3.24	国	・拡幅整備 ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	2	H27	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川～宇波	宇波丁字路～平阿尾線交差点	歩道の外側の水田とに高低差があり危ない	H28.3.24	県	・歩道整備・・・姿バス停付近 ・小境地区の歩道駐車対策	対策済	H28
E-1	3	H27	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川	鳥越橋周辺	カーブや建造物などで周囲が視認しづらい、道幅も狭く歩道もない	H28.3.24	県	・歩道整備	対策済	H28
E-1	4	H28	灘浦小学校	市道宇波白川線	宇波	宇波集落内～橋	歩道が積雪で通れなくなる(消雪施設あり)	H28.11.10	市	・大雪により消雪効果が小さい場合、除雪を実施する	対策済	H28
E-1	5	H28	灘浦小学校	市道宇波白川線	宇波	橋～灘裏小学校前	路面凍結による路面凹凸が生じる(消雪施設あり)	H28.11.10	市	・大雪により消雪効果が小さい場合、除雪を実施する	対策済	H28
E-1	6	H28	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川	(一)平阿尾線との交差点	注意標識の設置	H28.11.10	県	・近年は事故減少、維持管理継続(外側線に磨耗生じたら補修)	対策済	H28
E-1	7	H28	灘浦小学校	国道160号	中田～中波		歩道がない(通学には路側帯を通行)	H28.11.10	国	・拡幅整備は困難	—	H30
								H28.11.10	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	
E-1	8	H28	灘浦中学校	国道160号	脇方	信号交差点周辺	車がスピードを落とさず危険	H28.11.10	学校	・交通安全施設に問題なし ・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
E-1	9	H28	灘浦中学校	市道宇波脇方線		国道160号との交差点	一旦停止を怠る車が多い	H28.11.10	学校	・交通指導(注意喚起) ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	10	H28	灘浦中学校	国道160号		灘浦トンネル 歩道	トンネル内暗い、歩道は広いがガードレールがない	H28.11.10	学校	・交通指導(歩行者がいない場合) ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	11	H28	灘浦中学校	市道灘浦中学校線	小境	中学校横～国道入口	幅が狭く見通しが悪い	H28.11.10	市	・側溝の有蓋化・ガードレール補修検討 ・学校再編に伴い通学路見直し	対策済	H28
E-1	12	H28	灘浦小学校	(主)万尾脇方線	白川	宇波橋付近	歩道未整備区間あり	H28.11.10	県	・橋梁部歩道整備 ・E-1-2より	対策中	
E-1	13	H28 H29	灘浦小学校	国道160号	小境	小境バス停		H28.11.10 H29.8.7	警察	・横断歩道の設置	検討中	
E-1	14	H29	灘浦小学校	国道160号	大境	大境集落前～旧灘浦中学校付近	横断歩道あり、両側のカーブにより視認性悪い	H29.8.7	警察	・南側の交差点に新設	対策済	H29
								H29.8.7	国	・移設に伴い施設の改修	対策済	H29
E-1	15	H30	灘浦小学校	国道160号	宇波	宇波バス停付近	横断歩道の周り・歩道の幅が狭い バス停車帯は、マウンドアップになっている(歩道から車道側へ止めがない)	H30.8.21	国	・拡幅整備は困難	—	H30
								H30.8.21	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中	



# 通学路 合同点検箇所 一覧表

西條中学校、窪小学校、宮田小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
F-1	1	H27	西條中学校	市道柳田西29号線 市道柳田西30号線	柳田	ケーズデンキ裏～雇用促進住宅	下り坂でカーブしている 車が近くを通行すると危険	H28.3.25	市	・路面標示、反射鏡設置	対策済	H28
		H28						市	・対策の確認(問題なし)	—	H28	
F-1	2	H28	窪小学校	市道環状南線		窪小～アルビス	利用車が歩道を横切するため危ない 特に側道との交差点危険	H28.11.22	市	・乗入部外側線を実線化(一時停止) ・路面標示改良 ・既カラー舗装復旧	検討中	
F-1	3	H28	窪小学校	市道中仙道線		市道窪11号交差点	通勤、送迎時の交通量が多い 斜め横断する生徒多	H28.11.22	学校	・交安施設に問題なし ・交通指導にて対応(横断・注意喚起)	対策済	H28
F-1	4	H28	窪小学校	国道415号	柳田	信金西条支店近く	通勤時の交通量が多い 朝は交通指導員の活動あり	H28.11.22	県	・交差点路面標示	対策済	H29
		H28.11.22						市	・道路反射鏡位置の変更	対策済	H28	
		H29.8.2						県	・対策の確認(問題なし)	—	H29	
F-1	5	H28	窪小学校	市道中仙道線	柳田	信金西条支店近く	横断歩道部分に歩道が途切れている、 見通しは悪くない	H28.11.22	市	・除雪業者に通学路通知 ・側道の雪溜まりは再除雪	対策済	H28
F-1	6	H28	西條中学校	国道415号	窪	国道415号	歩道無、道幅狭い	H28.11.24	県	・路側部に電柱あり→電柱の更新時民地へ 移設検討(北陸電力)	検討中	
				市道窪5号線	窪	JA窪支所角	車の出入り多、路上駐車あり	H28.11.24	市	・高欄に反射材設置	対策済	H30
F-1	7	H28	西條中学校	国道415号	柳田	本線及び交差点各所	歩道がなく、道幅が狭い、脇道から4 15号へ出てくる車も多く、接触の危 険がある	H28.11.24	県	・外側線補修	対策済	H30
		H28.11.24						学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28	
		H30.8.20						県	・可能なハード対策は、対策済であることを 確認	—	H30	
		H30.8.20 R1						学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中		
F-1	8	H28	窪小学校	市道氷見伏木線	柳田	市道中仙道線～市道上泉海岸線交差点	通学路指定の検討	H28.11.22	警察	・F-1-10,F-1-11関連 ・横断歩道設置(市道向山線交差点)	対策済	H29
F-1	9	H28 H30	西條中学校	(一)藪田下田子線	柳田	セブンイレブン前～氷見生コン入口前	一部区間に歩道なし	H28.11.24 H30	県	・歩道の改修(550m) ・水路の有蓋化により幅員確保	対策中	
F-1	10	H29	窪小学校	市道中仙道線	窪	市道氷見伏木線との交差点	横断歩道が交差点に近く、 車がスピードを出すため危険	H29.8.2	警察	・押しボタン信号設置	対策済	H29
F-1	11	H29	西條中学校	市道氷見伏木線	柳田	市道上泉海岸線との交差点	新規交差点のため、一時停止が周 知されておらず事故が多発している	H29.8.2	警察	・信号機設置	対策済	H29



