


番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	A-1-8	朝日丘小学校	検討中	地下道から通学すると横断歩道がない
②	A-1-9	朝日丘小学校	指導中	大雪時に歩道が塞がり危険
③	A-1-12	朝日丘小学校	指導中	カラー舗装部を横断する車が多い
④	A-1-13	朝日丘小学校	指導中	横断歩道がない
	南部中学校	指導中	市道の南側を通行する場合見通しが悪い	
⑤	A-1-14	南部中学校	指導中	送迎車が多く危険
⑥	A-1-15	南部中学校 朝日丘小学校	指導中	対向車を避ける際に歩行エリアに入ります
⑦	A-1-16	朝日丘小学校	検討中	交差点の交通量が多く危険
⑧	A-1-17	朝日丘小学校	検討中	水路から水が溢れ出す。がけ崩れ箇所が危険である。



点検エリア(A-1)
朝日丘小学校
南部中学校

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中