


番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	A-2-1	十二町小学校	対策中	橋梁周辺の幅員が狭く、カーブがある
②	A-2-2	十二町小学校 南部中学校	指導中	歩道がなく狭幅員
③	A-2-3	十二町小学校	指導中	丁字路で車に気付かない 路側帯が狭い
④	A-2-9	十二町小学校	検討中	見通しが悪い三叉路
⑤	A-2-10	十二町小学校	検討中	道路幅員が狭く カーブで見通しが悪い
⑥	A-2-13	十二町小学校	指導中	歩行者が見えにくい
⑦	A-2-16	十二町小学校	検討中	交通量が多く歩道がない
⑧	A-2-17	十二町小学校	完了	田から水が溢れる
⑨	A-2-18	十二町小学校	対策中	歩道がなく狭幅員



**点検エリア(A-2)
十二町小学校
南部中学校**

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中