


番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	B-1-1	比美乃江小学校	検討中	横断歩道通行中に横切る車が多い
②	B-1-2	比美乃江小学校	検討中	横断歩道通行中に横切る車が多い
③	B-1-4	比美乃江小学校	対策中	坂道で見通しが悪い 冬季に橋が凍結する
④	B-1-7	比美乃江小学校	検討中	見通しが悪く横断歩道なし
⑤	B-1-8	北部中学校	検討中	道幅が狭い、降雨量が多いと通行出来ない
⑥	B-1-11	北部中学校	対策中	カーブのため前方見にくい 降雨が多いと通行しにくい
⑦	B-1-18	北部中学校	検討中	カーブのため前方見にくい 側溝が開渠であり危険
⑧	B-1-19	比美乃江小学校	検討中	通行規制されているが 車両が進入する
⑨	B-1-20	比美乃江小学校	指導中	道路を渡る際 左右から車が来るため危険
⑩	B-1-21	比美乃江小学校	検討中	見通しが悪い 冬季に凍結する
⑪	B-1-22	比美乃江小学校	検討中	交通量が多く近くに 集団登校の集合場所がある
⑫	B-1-24	鹿野っ子広場	検討中	道路幅が狭く危険
⑬	B-1-26	比美乃江小学校	対策中	スピードを出す 車が多く危険
⑭	B-1-28	比美乃江小学校	検討中	一時停止しない 車があり危険

新規



点検エリア(B-1)  
比美乃江小学校  
北部中学校

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中