



C-3-1

C-3-6

C-3-2

C-3-4

| 番号 | 箇所    | 学校名   | 状況  | 危険箇所の状況                   |
|----|-------|-------|-----|---------------------------|
| ①  | C-3-1 | 西の杜学園 | 対策中 | 道路幅が狭く危険                  |
| ②  | C-3-2 | 西の杜学園 | 指導中 | 道路幅が狭く見通しが悪い<br>路上駐車が見られる |
| ③  | C-3-4 | 西の杜学園 | 完了  | 道路のカーブにより<br>見通しが悪い       |
| ④  | C-3-6 | 西の杜学園 | 指導中 | 道路幅が狭く急カーブ連続<br>により見通しが悪い |

点検エリア(C-3)  
西の杜学園

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中