


番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	D-1-1	湖南小学校	指導中	交通が多いが、歩道がなく幅員も狭い
②	D-1-12	湖南小学校 十三中学校	指導中	カーブが多く、歩道がなく幅員も狭い
③	D-1-16	湖南小学校 十三中学校	指導中	歩車分離帯がなく 走行車両に注意が必要
④	D-1-25	十三中学校 湖南小学校	指導中	歩道の存在に気付かれない
⑤	D-1-26	湖南小学校	指導中	車のスピードが速く 横断が危険
⑥	D-1-30	湖南小学校	完了	バス乗り場に歩道がないため危険
⑦	D-1-31	十三中学校	検討中	車の交通量が多く 横断が危険
⑧	D-1-32	十三中学校	指導中	車の交通量が多く 横断が危険
⑨	D-1-33	湖南小学校	完了	路側帯が薄く狭い
⑩	D-1-34	十三中学校 湖南小学校	完了	交通島に車が まっすぐ向かってくる
⑪	D-1-35	十三中学校	検討中	夜間暗い

新規  
新規  
新規



点検エリア(D-1, 2)  
 湖南小学校  
 十三中学校

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中