


番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	F-1-2	窪小学校	対策中	駐車場の利用車両が多数歩道を横断し危険
②	F-1-6	西條中学校	指導中	歩道なく幅員が狭い車の出入りも多い
③	F-1-7	西條中学校	指導中	交差点に一時停止のない箇所が多い
④	F-1-12	西條中学校	指導中	交通量が多く横断する生徒の安全確保
⑤	F-1-13	窪小学校	指導中	出入する車両が多数歩道を横断し危険
⑥	F-1-15	窪小学校	完了	停止線がない
⑦	F-1-16	窪小学校	指導中	上り坂で見通しが悪く停止線をオーバーする
⑧	F-1-17	窪小学校	検討中	歩行空間が確保されていない



点検エリア (F-1)

窪小学校
西條中学校

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中