

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

| 点検エリア | No. | 年度 | 学校名 (危険箇所の回答のあった学校) | 路線名 | 地区名 | 通学路の危険箇所 | 危険箇所の状況 | 合同点検実施日 | 事業主体 | 点検結果及び対策案 | 対応状況 | 完了年 |
|---------------------|-----|---------------------------|------------------------|--------------------------|------|-------------------|--|----------|---|---|------|-----|
| A-1 | 1 | H27 | 南部中学校 | 市道氷見高校1号線 | 朝日本町 | 安達歯科医院～氷見高校前 | 不審者の出没情報あり 夜間道路が暗く、道幅も狭い | H28.3.22 | 市 | ・維持管理の徹底 (H29より路肩清掃などを実施) | — | H28 |
| A-1 | 2 | H27 | 朝日丘小学校 | 市道朝日丘住宅1号線 | 朝日丘 | 全線 | 狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない | H28.3.22 | 市 | ・カラー舗装未完区間の整備 | 対策済 | H28 |
| A-1 | 3 | H27 | 朝日丘小学校 | 市道村上2号線 市道村上湊川線 | 朝日丘 | 土木事務所裏～市道村上朝日線交差点 | 狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない | H28.3.22 | 市 | ・カラー舗装の整備 ・側溝有蓋化(改修済) | 対策済 | H28 |
| A-1 | 4 | H27 | 朝日丘小学校 | 国道160号 | 朝日丘 | 朝日丘交差点地下道 | 構造上周りから見えない 不審者の出没情報もあり不安である | H28.3.22 | 県 | ・非常時通報装置あり、道路反射鏡あり →未対策の所見なし ・定期点検の継続 | — | H28 |
| A-1 | 5 | H27 H30 | 南部中学校 | 国道160号 | 朝日丘 | 国道160号～連絡用階段 | 階段の手摺が腐食して危ない 脇道は未舗装で雨でぬかるむ 避難路である 学校では課外事業時や部活動での 利用がある | H28.3.22 | 国 | ・手摺の補修 | 対策済 | R1 |
| | | | | | | | | H30.9.18 | 市 | ・避難路の確保(草刈・地域防災) | — | R1 |
| A-1 | 6 | H28 | 朝日丘小学校 | 市道漁港吐川線 | 南大町 | | 路上駐車が多い | H28.9.28 | 警察 | ・路上駐車取締を実施 | — | H28 |
| A-1 | 7 | H28 | 朝日丘小学校 | 市道南部中学校2号線 | 朝日丘 | | 冬場に路面が凍結 カラー舗装(赤)は雨天時に滑る | H28.9.28 | 市 | ・凍結防止材の散布実施路線 ・グルーピングにより路面水排除 | 対策済 | H28 |
| A-1 | 8 | H28 | 朝日丘小学校 | (主)氷見惣領志雄線 市道南部中学校2号線 | 朝日丘 | 県道から学校への曲がり角 | 市道から県道への見通しが悪い | H28.9.28 | 県 | ・路面標示の改良(巻込線・外側線補修) | 対策済 | H28 |
| | | | | | | | | H28.9.28 | 市 | ・道路反射鏡の方向修正 | 対策済 | H28 |
| | | H30.9.18 R1.7.30 | | | | | | 警察 | ・横断歩道設置は不可 ・規制標識の視認性改善 ・安全協会等に立ち位置変更を呼びかけ | 対策済 | R2 | |
| | | H30.9.18 R4.8.2 | | | | | | 県 | ・ポストコーンの設置→R1設置済 ・ポストコーン設置範囲の追加は困難 | 対策済 | R1 | |
| | | H30.9.18 R4.8.2 | | | | | | 市 | ・ゾーン30標示のカラー化 ・文字の修繕、視認性改良 | 検討中 | | |
| H30.9.18 R1.7.30 | 学校 | ・交通指導(注意喚起)継続 ・集合場所の変更 | 指導中 | | | | | | | | | |
| A-1 | 9 | H28 H30 | 朝日丘小学校 | (主)氷見惣領志雄線 | 十二町 | | 大雪時に歩道が塞がり、車道を通る 場合があり危ない | H28.9.28 | 県 | ・歩道除雪のエリア内(積雪20cm以上) ・歩道清掃(泥上げ)を検討 | 対策済 | H28 |
| | | H30 R1 | | | | | | 学校 | ・積雪時の通学は注意喚起 継続 | 指導中 | | |
| A-1 | 10 | H28 | 南部中学校 | 市道入船朝日線 | 丸の内 | はぎわら写真館～光照寺前丁字路 | 見通しが悪い 急な丁字路のため車に気づかない | H28.9.28 | 市 | ・路面標示の改良 | 対策済 | H29 |

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

| 点検エリア | No. | 年度 | 学校名 (危険箇所の回答のあった学校) | 路線名 | 地区名 | 通学路の危険箇所 | 危険箇所の状況 | 合同点検実施日 | 事業主体 | 点検結果及び対策案 | 対応状況 | 完了年 |
|-------|-----|----------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------------|---|------|-----|
| A-1 | 11 | H29 | 南部中学校 | 市道入船朝日線 | 朝日本町 | 氷見高校～旧朝日丘小前信号交差点 | 自家用車による高校生の送迎 坂から下る車がカーブで気づかない | H29.8.21 | 警察 | ・標識の視認性改良 | 対策済 | H29 |
| | | | | 市道氷見高校1号線 市道氷見駅朝日線 | | | | H29.8.21 | 市 | ・坂道起点部に防護柵設置 | 対策済 | H30 |
| A-1 | 12 | H29 ～ R4 | 朝日丘小学校 | 市道南部中学校2号線 | 朝日丘 | 県道から坂道まで | 登校時間帯に、職員・住人の方以外の乗入れがあり、危険である※村上側より上に乗入れる車が危険 歩道に草木や樹木が張り出していて、危険である | H29.8.21 | 学校 | ・交通指導(注意喚起)継続 ・民地の除草依頼継続 | 指導中 | |
| | | H30 | | | | | | 警察 | ・通行規制は対象区間沿線住民、事業所等の理解と協力が必要 | — | H30 | |
| A-1 | 13 | H30 R1 | 朝日丘小学校 | 市道氷見駅朝日線 | 朝日丘 | 伊勢橋周辺 | 伊勢橋は、両側とも通学路となっているが、横断歩道がなく、危険である | H30 R1.7.30 | 学校 | ・交通指導(注意喚起)継続 | 指導中 | |
| | | H30 | | | | | | 警察 | ・横断歩道設置は困難 | — | H30 | |
| | | R1 | 南部中学校 | 市道氷見駅朝日線 市道村上朝日線 | 朝日本町 朝日丘 | 市道氷見駅朝日線(南側) 及び交差点部 | 自転車で見見方面から左側通行をした場合、見通しが悪い | H30 | 警察 | ・定周期信号機設置は困難 | — | H30 |
| | | H30 | | | | | | 学校 | ・交通指導(注意喚起)継続 | 指導中 | | |
| H30 | | 市道湊川右岸線 | 本町 | 旧市民会館 ～てらにし耳鼻咽喉科クリニック | ガードレールや柵が破損しており、危険である | H30 | 市 | ・通学路以外の道路→道路維持業務において別途対策済 | 対策済 | H30 | | |
| A-1 | 14 | R1 | 南部中学校 | (一)氷見港停車場線 | 地藏町 | 氷見駅前 横断歩道 | 通勤、通学の送迎等で急いでいる車が多く、危険である | R1.7.30 | 警察 | ・パトロールの実施 | 対策済 | R1 |
| | | | | | | | | R1.7.30 | 学校 | ・交通指導(注意喚起) | 指導中 | |
| A-1 | 15 | R2 | 南部中学校② 朝日丘小学校⑤ | 市道南部中学校1号線 | 朝日丘 | ヘアピンカーブ部 | 道路が狭く見通しが悪いため、対向車を避ける時にカラー舗装の歩行エリアに入り込んでしまう。歩行者も車も見通しが悪く、突然車が現れ怖い | | 市 | ・カーブミラーの設置 | 対策済 | R2 |
| | | | | | | | | | 学校 | ・交通指導(注意喚起) | 指導中 | |
| A-1 | 16 | R3 R4 | 朝日丘小学校 | 氷見高校1号線 池田氷見駅線 | 朝日丘 | 交差点部 | 交差点を通る際、通行量が多いため危険である 横断する氷見高生の自転車が一旦停止しない | R3.9.1 R4.8.2 | 警察 | ・横断歩道・一時停止の設置は不可 ・氷見高校に交通指導を実施 | 対策済 | R4 |
| | | R4.8.2 | | | | | | 市 | ・減速を促す標示の設置 | 検討中 | | |
| A-1 | 17 | R3 | 朝日丘小学校 | 朝日地藏1号線 | 朝日丘 | 路肩部 | 崖崩れが発生しバリケード設置してある所が今後崩れる可能性がある 大雨の際に水路が溢れ出すことがあり、通る児童が危険である | R3.9.21 | 市 | ・土砂崩れは民地内のため対応は困難 ・水路が溢れ出る件について、詰まり等が確認されないため、様子を見る。 | 対策保留 | |