

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	1	H28	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道下稲積野線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
								R2	学校	交通指導(注意喚起)継続	指導中	
B-1	2	H28 R2	比美乃江小学校	市道環状北線	栄町	北部中学校前交差点～栄町交差点 市道栄町入船線との交差点	横断歩道通行中に横切る車が多い 通学路の標識はあるが認知なし	H28.9.8	市	・横断歩道内のカラー舗装 ・外側線整備	検討中	
								R2	学校	交通指導(注意喚起)継続	指導中	
B-1	3	H28	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線	北大町	小学校サブグラウンド角の交差点	狭幅員緩やかなカーブで見通し悪い、番屋街からの車の往来が増加	H29.8.8	県	・ドットライン及び横断歩道予告設置 ・交差点部カラー舗装	対策済	H30
B-1	4	H28	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町 中央町	恵比寿橋	坂道で見通しが悪く、橋が冬に凍結する	H28.9.8	県	・仮設橋の間隙部に転落防止設置	対策済	H28
								H28.9.8	市	・凍結防止剤の設置(地区と要協議)	—	R2
		H29 H30							橋周辺が坂のため見通しが悪い ミラーがあるがとても危険である	H29.8.8 H30	市	・反射鏡の増設(1508ウ3711) ・橋の改修は困難
B-1	5	H28	比美乃江小学校	市道池田氷見駅線	北大町	北新橋	交差点が坂道で見通しが悪い、交通量が多い	H28.9.8	市	・路面標示の改良(ドットライン等)(右・左岸) ・既カラー舗装補修(左岸) ・反射鏡移設(右岸)	対策済	H29
B-1	6	H28	比美乃江小学校	市道今町2号線	中央町	(一)藪田下田子線交差点～いきいき 元気館	路上駐車が多く、見通しが悪い 北の橋迂回車輛増加予想	H28.9.8	警察	・標識の視認性改良(工事の進捗に合わせて実施予定)	対策済	R1

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	7	H28 R1	比美乃江小学校	市道漁港吐川線	比美町		見通し悪く横断歩道が無くて危険	H28.9.8 R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩道)	検討中	
B-1	8	H28	北部中学校	市道加納南2号線	加納～諏訪野	諏訪野横断ボックス	側道からの自転車が見えにくい、反射鏡有、側道からボックス内視認悪	H28.9.6	市	・クッションドラム設置(西側) ・外側線設置(東側)	対策済	H29
		歩行者用通路は設置されているが、道幅が狭く車が来た時の自転車で通行が危険である 雨量が多い時は、通れない状態になる					H30.9.10	市	市:側溝上に外側線を設置する(道路を横断することを強調) ※自転車走行レーンは構造上困難 ※排水は上庄川のHWLとの関係より困難	検討中		
							H30.9.10	学校	・洪水時含む交通指導(注意喚起)継続	指導中		
B-1	9	H28	北部中学校	国道415号	大野	氷見インター交差点	車の速度が速く横断に注意を要する	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	10	H28	北部中学校	(一)鹿西氷見線	稲積～余川		歩道位置が地境で左右変化する →横断の必要あり	H28.9.6	学校	・交通指導(横断は直線部とする)	対策済	H30
B-1	11	H28	北部中学校	市道鞍川稲積線	加納	北部中学校西	カーブが多く見通しが悪い 樹木により視界悪	H28.9.6	市	・山林所有者と協議し剪定・伐採実施(通学には支障なし)	対策済	H28
		スピードを出す車が多い、水はけが悪く雨量が多いとき通行しづらい、 車道の水溜まりから水跳ねが生徒にかかる					H30	市	・水溜まりの解消(境界ブロックの部分撤去など)	対策中		
							H30	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30	
B-1	12	H28	北部中学校	市道加納放崎線		旧豚舎前～市道環北交差点	廃屋や車で見通しが悪い、環北へ 抜ける際スピードを落とさない	H28.9.6	警察	・路面表示(止まれ文字)設置	対策済	H30
B-1	13	H28	北部中学校	市道環状北線	加納～大野		カーブのため見通しが悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	14	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一	正顕寺交差点～七分一交差点	道路が狭い 歩道無しカーブで見通しが悪い	H28.9.6	県	・南側の路肩整備、側溝有蓋化	対策済	H30
B-1	15	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	加納	加納交差点	道路が狭く、見通しも悪い	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-1	16	H28	北部中学校	(一)柿谷池田線	七分一～加納	七分一交差点～市道環北交差点	歩道	H28.9.6	学校	・交通指導(路肩通行の指導)	対策済	H28
B-1	17	H29	比美乃江小学校	市道栄町入船線	北大町	市道池田1号との丁字交差点	反射鏡有、見通し悪い、 突然車が出てくる	H29.8.8	市	・反射鏡の注意板交換 ・ドットライン、交差点路面標示の改良	対策済	H30
B-1	18	H30	北部中学校	市道鞍川稲積線 市道加納野線	加納	曲線部	カーブのため、前方が見にくい 道幅が狭いにも関わらず、スピード を出す車が多い 側溝に蓋がないため、暗くなってから の下校が危険である	H30.9.10	市	・外側線の修繕 ※側溝の有蓋化は困難(用水路)	検討中	
								H30.9.10	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-1	19	H30	比美乃江小学校	市道東小学校海岸線	北大町	比美乃江小学校口 ～比美乃江小学校	通行規制が行われているが車両が 進入してくる 通常は問題なし、イベント時に送迎 車両が進入する	H30.9.10	市	・路面標示の改善(歩行者用道路)	検討中	
								H30.9.10	警察	・歩行者用道路(時間規制)規制済み	—	H30
								H30.9.10	学校	・保護者や来賓などへ規制の周知	指導中	
B-1	20	H30	比美乃江小学校	(一)柿谷池田線 市道諏訪野1号線	諏訪野	交差点	通学時道路を渡る際、左右から車 が来るため、とても危険である	H30.9.10	県	・路肩カラー舗装(済)、外側線の整合(車線 縮小)、警戒標識・ポストコーンの設置	対策済	R1
								H30.9.10	警察	・30km/h規制済み	—	H30
		R1							学校	・交通指導(注意喚起・通行方法) 継続	指導中	
						段差がかなりある側溝がある ポールがあるが、積雪時は危険	R1.8.1	県	・側溝部 転落防止柵設置検討	対策済	R1	
B-1	21	R1	比美乃江小学校	市道池田水見駅線 市道上庄川左岸線	北大町	北新橋と北新橋近くの交差点	見通しが悪く、横断歩道がない 手前の北新橋は冬季に凍結し、車 や児童が滑りやすい	R1.8.1	市	・路面標示の検討	検討中	
								R1.8.1	学校	・対面通行(右側通行)の指導	指導中	
B-1	22	R1	比美乃江小学校③	市道新町漁港線 市道漁港吐川線	中央町	交差点	交通量が多く、近くに集団登校の集 合場所があるため、危険	R1.8.1	学校	・通学路、集合箇所の再検討(国道415号歩 道)	検討中	
B-1	23	R1	比美乃江小学校⑤	市道加納諏訪野線 市道諏訪野2号線	諏訪野	交差点	一時停止しない車があり、危険	R1.8.1	市	・路面標示検討(ドットライン、止まれ)、ミラー 調整	対策済	R2
B-1	24	R1 R2 R3 R4	鹿野っ子広場	市道鞍川8号線	鞍川	鹿野っ子広場の沿線	道路幅が狭く危険	R1.8.1	市 (子育)	・道路に直接出ないように柵設置、児童を誘 導するよう花壇撤去を検討	検討中	
								R1.8.1	市 (道路)	・上記対策に合わせてカラー化等を検討	対策保留	
B-1	25	R3	比美乃江小学校	加納諏訪野線	諏訪野	路肩部	側溝のグレーチングに隙間があり、 足が落ちた時危険	R3.8.26	市	・コンクリートで隙間を穴塞ぎ	対策済	R3
B-1	26	R3 R4	比美乃江小学校	鞍川稲積線	加納	交差点部～バス停	スピードを出す車が多く、さらに見通 しが悪いため危険 交差点からバス停間に歩道がない	R3.8.26 R4.8.4	市	・カーブミラーの設置(仮対策) ・外側線の線形変更 ・用水路へ蓋掛けを検討	対策中	
B-1	27	R3 R4	比美乃江小学校	沖布3号線 鞍川往易線	沖布	交差点部	道路を横断する際に交通量が多く 危険	R3.8.26	市	・交差点部の区画線引き直し	対策済	R3
								R3.8.26	警察	・横断歩道の設置は不可	—	R3
B-1	28	R4	比美乃江小学校	市道加納野線 市道下稲積野線	栄町	交差点	一時停止や徐行しない車が多い	R4.8.4	警察	・一時停止の設置を検討	検討中	