

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
B-3	1	H27	海峰小学校	国道160号	泊	ラ・セリオール前周辺	道路が連続するカーブを描いており見通しが悪い	H28.3.24	国	・中泊バス停付近整備中 ・歩道幅員確保の拡幅工事	対策済	R1
B-3	2	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線		JA阿尾支所～国道交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・車道にはみ出している庭木の剪定 ・スクールゾーン標識移設	対策済	H29
B-3	3	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		JA阿尾支所～阿尾北交差点	歩道が狭く、見通しが悪い	H28.9.15	県	・道路に出る庭木の剪定 ・老朽化側溝蓋の更新	対策済	H29
		H29.8.7						県	・歩道の整備	対策済	H30	
B-3	4	H28	海峰小学校	(一)藪田下田子線		阿尾北交差点	変則五差路で歩行者を視認しにくい	H28.9.15	県	・交差点部の路面標示改良	対策済	H29
		H29.8.7						県	・対策の確認(合流箇所の垂直化・視認性の向上)	対策済	H29	
B-3	5	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線	阿尾	海峰小学校口交差点～阿尾北交差点	道路のカーブで見通しが悪い、一部歩道無し	H28.9.15	県	・維持管理継続(道路に出る庭木の剪定)	対策済	H28
								H28.9.15	学校	・交通指導(七尾側の歩道を通行)	対策済	H28
		H30 R1			スピードを出してくる自動車が多い	H30.8.21 R1	県	・通学路標識の設置	対策済	R1		
B-3	6	H28	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	指崎	海峰小学校西～市道北八代堀田線	学校側へ渡るための横断歩道がない	H28.9.15	学校	・北側歩道整備済み・任意に横断 ・交通指導(歩道無を横断)	対策済	H28
		カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している					H30 R1	県	・通学路看板の設置	対策済	R1	
B-3	7	H28 H30	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校東～稲泉橋	道中に歩道がない スピードを出してくる自動車が多い	H28.9.15 H30.8.21	県	・維持管理継続(草刈) ・路肩の舗装整備	対策済	H29
B-3	8	H28	海峰小学校	(一)平阿尾線		海峰小学校前～国道交差点	横断歩道がカーブの直後にある	H28.9.15	学校	・デリネータの収納	対策済	H30
								H28.9.15	県	・通学路標識の設置	対策済	H30
		H29						県	・歩車道境界ブロック設置	対策済	H29	
B-3	9	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル内	歩道が狭く、自転車とすれ違いが危険である	H28.9.6 H30.8.21	学校	・交通指導(注意喚起) 継続 ・対面の歩道(自転車通行可)	指導中	
						(主)氷見田鶴浜線 交差点	交通量が多く、スピードが速い	H30.8.21 H28.9.6	国 学校	・拡幅整備は困難 ・交通指導(注意喚起)	— 対策済	H30 H28

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-3	10	H28	北部中学校	国道160号	阿尾	阿尾トンネル南～ 海側の歩道	歩道に隣接する街灯なし	H28.9.6	市	・防犯灯設置(4基)	対策済	H28
B-3	11	H29 R1	海峰小学校	国道160号	阿尾	小学校交差点 地下歩道前	通学路に街灯が少なく、雨天時は、特に暗い、不審者が目撃されたという情報がある 海側出入口横の用水路に柵がない	H29.8.7 H30.8.21	市	・用水路に柵の設置	対策済	H30
		H29.8.7 H30.8.21						市	・出入口に防犯灯の設置	対策済	H30	
		H30.8.21						国	・地下横断ボックスの灯具の修繕	対策済	R1	
B-3	12	H29 H30 R1	海峰小学校	国道160号 市道荻田農協線	荻田	垂姫橋	何年もの間、通行制限の状態である。垂姫川に柵がない 積雪時、国道側の歩道が通れず垂姫橋を渡ってバス停に行くしかなく、大変危険である	H29.8.7 H30.8.21	国	・歩道除雪対象外区間	—	H30
		H29.8.7 H30.8.21						市	・新橋に近接しており、架替など困難であることを確認	—	H30	
		H30.8.21 R1						学校	・交通指導(国道側の通行を推奨) 継続	指導中		
B-3	13	H30	海峰小学校	(主)氷見田鶴浜線	阿尾	海峰小学校入口	カーブが続き見通しが悪い上に、自動車がスピードを出している 用水路は、流れが速く、柵もない	H30.8.21	県	・柵の設置	対策済	R2
								H30.8.21	市	・柵の設置	対策済	H30
		H30.8.21						警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30	
		R1.8.6						市	・柵の設置(L=1m程度)	対策済	R1	
		R1.8.6						学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中		
B-3	14	H30 R1	海峰小学校	国道160号	阿尾	荻田トンネル	スピードを出して走る自動車が多い 通学路としてはスクールバスである	H30.8.21 R1	国	・警告灯の調整(H29対策済・経過観察)	—	H30
B-3	15	R1	海峰小学校	市道阿尾4号線	阿尾	海峰小学校口地下道出入口	側溝が深く用水路は流れが速い 地下道と一般道が合流する場所の見通しが悪い(合流してくる自動車の確認ができない)また、歩道が両車道の間にある。 大雨の際の冠水が心配	R1.8.6	市	・柵の設置	対策済	R1
		R2.9.3 R4.8.9						市	・カラー舗装の検討	検討中		
		R2.9.3						学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中		
B-3	16	R4	海峰小学校	(一)平阿尾線	阿尾	海峰小学校口交差点～阿尾北交差点	歩道幅が狭い	R4.8.9	学校	・通学路の振替えを検討→不可(R4) ・交通指導(注意喚起)	指導中	