

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
A-1	1	H27	南部中学校	市道水見高校1号線	朝日本町	安達歯科医院～水見高校前	不審者の出没情報あり 夜間道路が暗く、道幅も狭い	H28.3.22	市	・維持管理の徹底 (H29より路肩清掃などを実施)	—	H28
A-1	2	H27	朝日丘小学校	市道朝日丘住宅1号線	朝日丘	全線	狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	市	・カラー舗装未完区間の整備	対策済	H28
A-1	3	H27	朝日丘小学校	市道村上2号線 市道村上湊川線	朝日丘	土木事務所裏～市道村上朝日線交差点	狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	市	・カラー舗装の整備 ・側溝有蓋化(改修済)	対策済	H28
A-1	4	H27	朝日丘小学校	国道160号	朝日丘	朝日丘交差点地下道	構造上周りから見えない 不審者の出没情報もあり不安である	H28.3.22	県	・非常時通報装置あり、道路反射鏡あり →未対策の所見なし ・定期点検の継続	—	H28
A-1	5	H27 H30	南部中学校	国道160号	朝日丘	国道160号～連絡用階段	階段の手摺が腐食して危ない 脇道は未舗装で雨でぬかるむ 避難路である 学校では課外事業時や部活動での 利用がある	H28.3.22	国	・手摺の補修(H31実施予定)	検討中	
								H30.9.18	市	・避難路の確保(草刈・地域防災)	検討中	
A-1	6	H28	朝日丘小学校	市道漁港吐川線	南大町		路上駐車が多い	H28.9.28	警察	・路上駐車取締を実施	—	H28
A-1	7	H28	朝日丘小学校	市道南部中学校2号線	朝日丘		冬場に路面が凍結 カラー舗装(赤)は雨天時に滑る	H28.9.28	市	・凍結防止材の散布実施路線 ・グルーピングにより路面水排除	対策済	H28
A-1	8	H28	朝日丘小学校	(主)水見惣領志雄線 市道南部中学校2号線	朝日丘	県道から学校への曲がり角	地下道を通して登校してきた子供たちは、しばらく歩道を歩き、カラー舗装の宮森理容院側に渡る、その場所に横断歩道がなく、危ない 県道交差点、北側の歩道間を横断する	H28.9.28	県	・路面標示の改良(巻込線・外側線補修)	対策済	H28
								H28.9.28	市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H28
		H30.9.18						警察	・横断歩道設置は困難 ・規制標識の視認性改善	対策中		
		H30.9.18						県	・ポストコーンの設置	検討中		
		H30.9.18						市	・ゾーン30標示のカラー化	検討中		
		H30.9.18						学校	・交通指導(注意喚起)	対策中		
A-1	9	H28 H30	朝日丘小学校	(主)水見惣領志雄線	十二町		大雪時に歩道が塞がり、車道を通る 場合があり危ない	H28.9.28	県	・歩道除雪のエリア内(積雪20cm以上) ・歩道清掃(泥上げ)を検討	対策済	H28
		H30						学校	・積雪時の通学は注意喚起	対策中		
A-1	10	H28	南部中学校	市道入船朝日線	丸の内	はぎわら写真館～光照寺前丁字路	見通しが悪い 急な丁字路のため車に気づかない	H28.9.28	市	・路面標示の改良	対策済	H29
A-1	11	H29	南部中学校	市道入船朝日線	朝日本町	水見高校～旧朝日丘小前信号交差点	自家用車による高校生の送迎 坂から下る車がカーブで気づかない	H29.8.21	警察	・標識の視認性改良	対策済	H29
				市道水見高校1号線 市道水見駅朝日線				市	・坂道起点部に防護柵設置	対策済	H30	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年	
A-2	1	H27	十二町小学校	(主)万尾脇方線	万尾～中谷内	万尾簡易郵便局跡～中谷内	区間中央の橋周辺が狭くカーブ有 河川の雨天時増水	H28.3.22	県	・橋東側区間: 拡幅(歩道)整備 ・橋西側区間: バイパス(歩道)整備	対策中		
		H30			中谷内	県道カーブ～市道交差点部	県道の交通量が多く、横切る際、危 険である(横断部はカーブに近い)	H30.9.18	警察	・横断歩道の設置	検討中		
A-2	2	H27	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	川尻～布施	布施地内	狭幅員・歩道無、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	県	・路肩拡幅整備	対策済	H28	
		H27 H30	南部中学校 十二町小学校		川尻	川尻地内	歩道幅がほとんどなく歩道の幅の拡 張が必要 橋上に歩道がないため、両方向から 車が来ると、逃げ場所がなく危険	H28.3.22 H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	対策中		
		H30						H30	県	・橋の改修は困難、路肩拡幅は対策済	—	H30	
A-2	3	H28	十二町小学校	(主)万尾脇方線 (主)氷見惣領志雄線	万尾	くぼ商店前 旧積良医院前	丁字路の見通しが悪い 通学中の交通量が多いが、路側帯 が狭く危ない	H28.10.5	県	・外側線補修	対策済	H28	
		H29 H30							H29.8.21 H30.9.18	県	・路肩部のカラー舗装 ・ポストコーンの設置	対策済	H29
		H30							H30.9.18	学校	・民地の除草依頼、交通指導(注意喚起)	対策中	
A-2	4	H28	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	万尾交差点付近	交通量が多くスピードが速い コンビニ利用の車多く歩道危険 歩道と車道の境が不明確である コンビニへ出入りする車も多い	H28.10.5	市	・通学路標識あり ・路面標示の改良(路肩部に導流帯)	対策済	H29	
		H30							H30.9.18	市	・車線境界改善(視線誘導標、ポストコー ンの設置)	対策済	H30
A-2	5	H28	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	万尾～十二町	島崎橋周辺	歩道が狭く、消雪の水がかかる	H28.10.5	県	・消雪時の路面状況確認 ・路面排水排除の側溝設置	対策済	H29	
A-2	6	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	下久津呂		カーブで見通しが悪い 歩道が左右入替り、横断が危険	H28.10.5	県	・横断歩道移設	対策済	H27	
A-2	7	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	上久津呂	上久津呂1807地先	交通量が多く、歩行空間が狭い 沿線の防火水槽池の柵が小さい	H28.10.5	市	・水槽の有蓋化(消防)	対策済	H29	
								H28.10.5	学校	・交通指導(側溝有蓋化済みの路肩部通行)	対策済	H29	
A-2	8	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	粟原		一部歩道なし カーブがあり危険	H28.10.5	県	・歩道整備	対策済	H27	
A-2	9	H28 H30	十二町小学校	市道中谷内惣領線	粟原	三差路	見通しが悪い三差路、下がってくる 車のスピードが速く、危険である	H28.10.5 H30	市	・交差点内の構成改修 ・標識(矢印)の改善	検討中		
A-2	10	H28 H30	十二町小学校	市道万尾坂津線	西朴木・万尾	西朴木63地先	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い 路側帯が不明瞭である	H28.10.5 H30	市	・外側線の整備 ・路肩除草(道路維持業務として別途検討)	検討中		
A-2	11	H28 H30	十二町小学校	市道万尾4号線 市道今川線	万尾	交差点	保育園への送迎車が速く通る、見通 しが悪く、危険である	H28.10.5 H30	市	・路面標示の改良済(歩行者空間を確保)	対策済	H29	

