

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年	備考
A-1	1	H27	南部中学校	市道氷見高校1号線	朝日本町	安達歯科医院～氷見高校前	不審者の出没情報あり 夜間道路が暗く、道幅も狭い	H28.3.22	市	・維持管理の徹底 (H29より路肩清掃などを実施)	－	H28	
A-1	2	H27	朝日丘小学校	市道朝日丘住宅1号線	朝日丘	全線	狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	市	・カラー舗装未完区間の整備	対策済	H28	
A-1	3	H27	朝日丘小学校	市道村上2号線 市道村上湊川線	朝日丘	土木事務所裏～市道村上朝日線交差点	狭幅員、歩道なし、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	市	・カラー舗装の整備 ・側溝有蓋化(改修済)	対策済	H28	
A-1	4	H27	朝日丘小学校	国道160号	朝日丘	朝日丘交差点地下道	構造上周りから見えない 不審者の出没情報もあり不安である	H28.3.22	県	・非常時通報装置あり、道路反射鏡あり →未対策の所見なし ・定期点検の継続	－	H28	
A-1	5	H27 H30	南部中学校	国道160号	朝日丘	国道160号～連絡用階段	階段の手摺が腐食して危ない 脇道は未舗装で雨でぬかるむ 避難路である 学校では課外事業時や部活動での 利用がある	H28.3.22 H30.9.18	国	・手摺の補修	対策済	R1	
							H28.3.22 H30.9.18	市	・避難路の確保(草刈・地域防災)	－	R1		
A-1	6	H28	朝日丘小学校	市道漁港吐川線	南大町		路上駐車が多い	H28.9.28	警察	・路上駐車取締を実施	－	H28	
A-1	7	H28	朝日丘小学校	市道南部中学校2号線	朝日丘		冬場に路面が凍結 カラー舗装(赤)は雨天時に滑る	H28.9.28	市	・凍結防止材の散布実施路線 ・グルーピングにより路面水排除	対策済	H28	
A-1	8	H28	朝日丘小学校	(主)氷見惣領志雄線 市道南部中学校2号線	朝日丘	県道から学校への曲がり角	市道から県道への見通しが悪い	H28.9.28	県	・路面標示の改良(巻込線・外側線補修)	対策済	H28	
							H28.9.28	市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H28		
							H30.9.18 R1.7.30	警察	・横断歩道設置は不可 ・規制標識の視認性改善 ・安全協会等に立ち位置変更を呼びかけ	対策済	R2		
							H30.9.18 R4.8.2 R5.8.1	県	・ポストコーンの設置→R1設置済 ・ポストコーン設置範囲の追加は困難	対策済	R1		
							H30.9.18 R4.8.2	市	・ゾーン30標示のカラー化 ・文字の修繕、視認性改良	対策済	R5	警察と協議中	
							H30.9.18 R1.7.30 R5.8.1	学校	・交通指導(注意喚起)継続 ・集合場所の変更→変更不可	指導中			
A-1	9	H28 H30	朝日丘小学校	(主)氷見惣領志雄線	十二町		大雪時に歩道が塞がり、車道を通る 場合があり危ない	H28.9.28 H30	県	・歩道除雪のエリア内(積雪20cm以上) ・歩道清掃(泥上げ)を検討	対策済	H28	
		H30 R1						H30 R1	学校	・積雪時の通学は注意喚起 継続	指導中		
A-1	10	H28	南部中学校	市道入船朝日線	丸の内	はぎわら写真館～光照寺前丁字路	見通しが悪い 急な丁字路のため車に気づかない	H28.9.28	市	・路面標示の改良	対策済	H29	市：道路反射鏡の設置困難
A-1	11	H29	南部中学校	市道入船朝日線	朝日本町	氷見高校～旧朝日丘小前信号交差点	自家用車による高校生の送迎 坂から下る車がカーブで気づかない	H29.8.21	警察	・標識の視認性改良	対策済	H29	
				市道氷見高校1号線 市道氷見駅朝日線				H29.8.21	市	・坂道起点部に防護柵設置	対策済	H30	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年	備考
A-1	12	H29 ～ R5	朝日丘小学校	市道南部中学校2号線	朝日丘	県道から坂道まで	登校時間帯に、職員・住人の方以外の乗入れがあり、危険である※村上側より上に乗り入れる車が危険歩道に草木や樹木が張り出でいて、危険である	H29.8.21 H30.R1 R4.8.2	学校	・交通指導(注意喚起)継続 ・民地の除草依頼継続	指導中		警察: 通行規制は困難
		H30						H30	警察	・通行規制は対象区間沿線住民、事業所等の理解と協力が必要	—	H30	
A-1	13	H29 H30 R1 H30	朝日丘小学校	市道氷見駅朝日線	朝日丘	伊勢橋周辺	伊勢橋は、両側とも通学路となっているが、横断歩道がなく、危険である	H29.8.21 H30 R1.7.30	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	R5	警察: 交通量より横断歩道の設置は困難
		R1 R5						H30	警察	・横断歩道設置は困難	—	H30	
								R1.7.30 R5.8.1	市	・路面標示(カラー化、注記)等検討 ・反対車線もカラー舗装化実施(追加対策)	対策済	R5	
								H30	警察	・定周期信号機設置は困難	—	H30	
			H30 南部中学校	市道氷見駅朝日線 市道村上朝日線	朝日本町 朝日丘	市道氷見駅朝日線(南側) 及び交差点部	自転車で氷見駅方面から左側通行をした場合、見通しが悪い	H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中		
				市道湊川右岸線	本町	旧市民会館 ～てらにし耳鼻咽喉科クリニック	ガードレールや柵が破損しており、危険である	H30	市	・通学路以外の道路→道路維持業務において別途対策済	対策済	H30	
A-1	14	R1	南部中学校	(一)氷見港停車場線	地蔵町	氷見駅前 横断歩道	通勤、通学の送迎等で急いでいる車が多く、危険である	R1.7.30	警察	・パトロールの実施	対策済	R1	
								R1.7.30	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中		
A-1	15	R2 R6	南部中学校② 朝日丘小学校⑤	市道南部中学校1号線	朝日丘	ヘアピンカーブ部	道路が狭く見通しが悪いため、対向車を避ける時にカラー舗装の歩行エリアに入り込んでしまう。歩行者も車も見通しが悪く、突然車が現れ怖い 徐行を促す路面標示希望		市	・カーブミラーの設置	対策済	R2	R7.3 外側線の補修予定
								R6.8.1	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中		
A-1	16	R3 ～ R5	朝日丘小学校	氷見高校1号線 池田氷見駅線	朝日丘	交差点部	交差点を通る際、通行量が多いため危険である 横断する氷見高生の自転車が一旦停止せず飛び出すため危険	R3.9.1 R4.8.2 R5.8.1	警察	・横断歩道は不可、一時停止を再検討 ・氷見高校に交通指導を実施	検討中		
								R5.8.1	教育	・県教育委員会に氷見高校への指導を依頼	対策中		
								R4.8.2 R5.8.1	市	・減速を促す標示の設置 →警察の規制可否が決まるまで保留	対策保留		
A-1	17	R3	朝日丘小学校	朝日地蔵1号線	朝日丘	路肩部	崖崩れが発生しバリケード設置してある所が今後崩れる可能性がある 大雨の際に水路が溢れ出すことがあり、通る児童が危険である	R3.9.21	市	・土砂崩れは民地内のため対応は困難 ・水路が溢れ出る件について、詰まり等は確認されない	—		土砂崩れに関しては民地内を触ることができない為市としての対応は困難である

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年	備考
A-2	1	H27 R1 R6	十二町小学校	(主)万尾脇方線	万尾～中谷内	万尾簡易郵便局跡～中谷内	区間中央の橋周辺が狭くカーブ有 河川の雨天時増水	H28.3.22 R1	県	・橋東側区間: 拡幅(歩道)整備【H30済】 ・橋西側区間: バイパス(歩道)整備 ・増水: 放流先の抜本的な対策が必要	対策中		
		H30 R1			中谷内	県道カーブ～市道交差点部	県道の交通量が多く、横切の際、危 険である(横断部はカーブに近い)	H30.9.18 R1	警察	・横断歩道の設置は不可(視認性に問題あ り)	—	R2	
A-2	2	H27	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	川尻～布施	布施地内	狭幅員・歩道無、 通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	県	・路肩拡幅整備	対策済	H28	
		H27 H30	南部中学校		川尻	川尻地内	歩道幅がほとんどなく歩道の幅の拡 張が必要 橋上に歩道がないため、両方向から 車が来ると、逃げ場所がなく危険	H28.3.22 H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中		県: 路肩拡幅の予定なし
		H30	十二町小学校					H30	県	・橋の改修は困難、路肩拡幅は対策済	—	H30	
A-2	3	H28 H29 H30 R5	十二町小学校	(主)万尾脇方線 (主)氷見惣領志雄線	万尾	くぼ商店前 旧積良医院前	丁字路の見通しが悪い 通学中の交通量が多いが、歩道が なく路側帯が狭く危ない	H28.10.5 H29.8.21 H30.9.18 R5.8.1	県	・外側線補修 ・路肩部のカラー舗装 ・ポストコーンの設置→劣化を修繕	対策済	R5	
		H30						H30.9.18	学校	・民地の除草依頼、交通指導(注意喚起) 継続	指導中		
A-2	4	H28	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	万尾交差点付近	交通量が多くスピードが速い コンビニ利用の車多く歩道危険	H28.10.5	市	・通学路標識あり ・路面標示の改良(路肩部に導流帯)	対策済	H29	
		H30					歩道と車道の境が不明確である コンビニへ出入りする車も多い	H30.9.18	市	・車線境界改善(視線誘導標、ポストコーン の設置)	対策済	H30	
A-2	5	H28	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	万尾～十二町	島崎橋周辺	歩道が狭く、消雪の水がかかる	H28.10.5	県	・消雪時の路面状況確認 ・路面排水排除の側溝設置	対策済	H29	
A-2	6	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	下久津呂		カーブで見通しが悪い 歩道が左右入替り、横断が危険	H28.10.5	県	・横断歩道移設	対策済	H27	
A-2	7	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	上久津呂	上久津呂1807地先	交通量が多く、歩行空間が狭い 沿線の防火水槽池の柵が小さい	H28.10.5	市	・水槽の有蓋化(消防)	対策済	H29	
								H28.10.5	学校	・交通指導(側溝有蓋化済みの路肩部通行)	対策済	H29	
A-2	8	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	粟原		一部歩道なし カーブがあり危険	H28.10.5	県	・歩道整備	対策済	H27	
A-2	9	H28 H30 R1 R6	十二町小学校	市道中谷内惣領線	粟原	三差路	見通しが悪い三差路、下がってくる 車のスピードが速く、危険である	H28.10.5 H30 R1	市	・交差点内の構成改修 ・標識(矢印)の改善 → R6以降対策不要	対策済	R6	R6より徒歩通学する児童なし→対策不要
A-2	10	H28 H30 R1	十二町小学校	市道万尾坂津線	西朴木・万尾	西朴木63地先	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い 路側帯が不明瞭である	H28.10.5 H30 R1	市	・外側線の整備 ・路肩除草(道路維持業務として別途検討)	対策済	R5	
A-2	11	H28 H30	十二町小学校	市道万尾4号線 市道今川線	万尾	交差点	保育園への送迎車が速く通る、見通 しが悪く、危険である	H28.10.5 H30	市	・路面標示の改良済(歩行者空間を確保)	対策済	H29	

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年	備考
A-2	12	H29	南部中学校	市道島崎坂津線	十二町	全線	幅員が狭く夜間暗いため、 通行車輛と接触しそうになる	H29.8.21	市	・街灯は市標準の間隔であることを確認	対策済	H29	市:道路拡幅は困難
								H29.8.21	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29	
A-2	13	H30 R1	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線 市道島崎坂津線	十二町	丁字交差点	十二町側から来る車からは、歩行者 が見えにくく危険な場所である 道路を横断する際には細心の注意 が必要である	H30.9.18 R1	警察	・横断歩道の設置は不可(視認性に問題あり)	—	R3	
								H30.9.18	市	・道路反射鏡の調整	対策済	H30	
								R2	学校	交通指導(注意喚起)継続	指導中		
A-2	14	H30	十二町小学校	市道万尾坂津線	万尾	十二町小学校の北西角	校舎西側の道路を横断する際、ス ピードを落とさずに走ってくる車があり、大変危険である	H30.9.18	市	・路面標示の改良	対策済	H30	
								H30.9.18	警察	・30km/h規制済み、補助板設置	対策済	H30	
A-2	15	H30	十二町小学校	市道中谷内下久津呂線	中谷内	馬橋付近	馬橋の周りに柵はなく、落差や水量 を考えると、大変危険である	H30.9.18	市	・馬橋付近の防護柵設置	対策済	H30	
A-2	16	R1 R4 ~ R6	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾～川尻	万尾交差点～白鷺橋方向	交通量が多いが歩道がない	R1.7.30	市	・一部路肩舗装整備済み ・側溝有蓋化、歩車整備を実施 ・ラバーポール設置(仮対策、R5済)	対策中		R10まで施工予定
								R1.7.30	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中		
A-2	17	R4	十二町小学校	(一)氷見志雄線	万尾	万尾脇方線との交差点付近	隣接する田から水が溢れ、歩道と用水 の境が分からなくなる	R4.8.2	県	・ポストコーン設置による境界明示	対策済	R4	
A-2	18	R4	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	万葉橋	交通量が多く、歩道がないため危険	R4.8.2	市	・外側線の修繕(R4済) ・ポストコーン設置	対策済	R6	
A-2	19	R5	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	坂津～万葉橋	家の反対側に歩道があるため、道路 を横断するか狭い路側帯を歩かなければならない	R5.8.1	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中		
								R5.8.1	市	・外側線が薄くならないよう今後留意する	—	R5	
A-2	20	R6	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	万尾～川尻	くぼ商店～川尻橋	交通量が多いが、歩道がなく路側帯 が狭い	R6.8.5	県	・外側線の引き直しを実施 ・側溝の清掃、蓋の修繕を行った	対策済		
A-2	21	R6	十二町小学校	(一)氷見志雄線	上久津呂	万尾脇方線との交差点付近	交通量が多いが、歩道がなく路側帯 が狭い	R6.8.5	県	・児童通学の実態が不明確 対策の検討については保留とする	対策保留		