

通学路 合同点検箇所 一覧表

南部中学校、朝日丘小学校、十二町小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
A-2	1	H27 R1	十二町小学校	(主)万尾脇方線	万尾～中谷内	万尾簡易郵便局跡～中谷内	区間中央の橋周辺が狭くカーブ有河川の雨天時増水	H28.3.22 R1	県	・橋東側区間:拡幅(歩道)整備【H30済】 ・橋西側区間:バイパス(歩道)整備 ・増水:放流先の抜本的な対策が必要	対策中	
		H30 R1			中谷内	県道カーブ～市道交差点部	県道の交通量が多く、横切の際、危険である(横断部はカーブに近い)	H30.9.18 R1	警察	・横断歩道の設置は不可(視認性に問題あり)	—	R2
A-2	2	H27	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	川尻～布施	布施地内	狭幅員・歩道無、通学中に横を通る車が危ない	H28.3.22	県	・路肩拡幅整備	対策済	H28
		H27 H30	南部中学校		川尻	川尻地内	歩道幅がほとんどなく歩道の幅の拡張が必要 橋上に歩道がないため、両方向から車が来ると、逃げ場所がなく危険	H28.3.22 H30	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中	
		H30	十二町小学校					H30	県	・橋の改修は困難、路肩拡幅は対策済	—	H30
A-2	3	H28	十二町小学校	(主)万尾脇方線 (主)氷見惣領志雄線	万尾	くぼ商店前 旧積良医院前	丁字路の見通しが悪い 通学中の交通量が多いが、路側帯が狭く危ない	H28.10.5	県	・外側線補修	対策済	H28
		H29 H30						県	・路肩部のカラー舗装 ・ポストコーンの設置	対策済	H29	
		H30						学校	・民地の除草依頼、交通指導(注意喚起)継続	指導中		
A-2	4	H28	十二町小学校	市道北八代堀田線	万尾	万尾交差点付近	交通量が多くスピードが速い コンビニ利用の車多く歩道危険	H28.10.5	市	・通学路標識あり ・路面標示の改良(路肩部に導流帯)	対策済	H29
		H30					市	・車線境界改善(視線誘導標、ポストコーンの設置)	対策済	H30		
A-2	5	H28	十二町小学校	(主)氷見惣領志雄線	万尾～十二町	島崎橋周辺	歩道が狭く、消雪の水がかかる	H28.10.5	県	・消雪時の路面状況確認 ・路面排水排除の側溝設置	対策済	H29
A-2	6	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	下久津呂		カーブで見通しが悪い 歩道が左右入替り、横断が危険	H28.10.5	県	・横断歩道移設	対策済	H27
A-2	7	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	上久津呂	上久津呂1807地先	交通量が多く、歩行空間が狭い 沿線の防火水槽池の柵が小さい	H28.10.5	市	・水槽の有蓋化(消防)	対策済	H29
								H28.10.5	学校	・交通指導(側溝有蓋化済みの路肩部通行)	対策済	H29
A-2	8	H28	十二町小学校	(一)氷見志雄線	粟原		一部歩道なし カーブがあり危険	H28.10.5	県	・歩道整備	対策済	H27
A-2	9	H28 H30 R1	十二町小学校	市道中谷内惣領線	粟原	三差路	見通しが悪い三差路、下がってくる車のスピードが速く、危険である	H28.10.5 H30 R1	市	・交差点内の構成改修 ・標識(矢印)の改善	検討中	
A-2	10	H28 H30 R1	十二町小学校	市道万尾坂津線	西朴木・万尾	西朴木63地先	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い 路側帯が不明瞭である	H28.10.5 H30 R1	市	・外側線の整備 ・路肩除草(道路維持業務として別途検討)	検討中	