

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
B-2	1	H27	上庄小学校 北部中学校	国道415号	泉～中村	上庄小学校南～泉大橋	交通量多い、歩道：段差・柵無 通学時不安	H28.3.23	県	・バイパス(歩道)整備	対策中	
		H29				学校前バス停付近	幅員狭い、交通量多い、 冬季は雪で歩きにくい	H29.8.8	県	・路肩空間の確保(ラバーポール設置)	対策済	H29
		H30 R1 R4			泉	上庄小学校前バス停付近	国道が狭いが、交通量が多く、歩道 が狭くなっていて危険である 冬は歩道が除雪の雪で埋まり、歩く のが困難である	H30	県	・歩道除雪→除雪対策として別途検討	—	H30
								H30 R1	学校	・積雪時の通学は注意喚起 継続	指導中	
B-2	2	H27 H30 R1 R4	上庄小学校	市道鞍川住易線	中尾	八洲道路角交差点～泉集落	歩道が狭く通学中に車が危ない	H28.3.23	市	・道路の拡幅整備 ・側溝の有蓋化整備	対策済	H29
		R2 H30				八洲道路角交差点	交通量が多い、近くに横断歩道が 無く、横断時に注意が必要	H28.3.23 H30,R1	市	・路面標示(滞留帯の確保)の改良	検討中	
								R2	学校	・交通指導(注意喚起・通行方法) 継続	指導中	
								H30 R4.8.4	警察	・横断歩道設置は不可 ・注意喚起看板の移動を検討	検討中	
B-2	3	H27	上庄小学校	市道泉柿谷線	泉	中央橋近辺	地盤沈下により通行できない	H28.9.13	県	・護岸の復旧	対策済	H29
								H28.9.13	市	・通行止め解除	対策済	H29
B-2	4	H28 H30	上庄小学校	(主)万尾脇方線 国道415号	泉	交差点付近	民家の屋根雪が落ちると、車道を歩 かねばならず、危険である 側溝蓋の穴が大きく危険 民地の草が道路にはみ出している (幅員の阻害)	H28 H30.9.10	地域	・除雪推奨 ※屋根雪の道路への落下→原因者対応	対策済	H28
		H30.9.10 R1						県	・蓋の対策	対策済	H30	
		H30.9.10 R1						学校	・民地の除草依頼、交通指導(横断位置・対 面通行など) 継続	指導中		
B-2	5	H28	上庄小学校	市道大野七分一線	大野	市道中泉七分一線との交差点付近	雑草が生い茂り、見通しが悪い	H28.9.13	市	・道路反射鏡の方向修正	対策済	H29
B-2	6	H28	上庄小学校	(一)柿谷池田線	七分一		見通しが悪い丁字路、横断に注意	H28.9.13	県	・道路線形の交差点部くい違いの解消 ・路肩部の花壇整理(車道占有防止)	対策済	H30
B-2	7	H28	上庄小学校	市道柿谷大干場線	柿谷	熊野社付近	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	H28.9.13	市	・外側線の改良(道路両側or内側に通行帯)	検討中	
B-2	8	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭く、横断歩道がない	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	9	H28	上庄小学校	国道415号			歩道が狭い、交通量が多く横断が危険	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28

通学路 合同点検箇所 一覧表

北部中学校、比美乃江小学校、上庄小学校、海峰小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
B-2	10	H28	上庄小学校	市道北八代堀田線			横断歩道がなく横断時は注意が必要	H28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28
B-2	11	H28	上庄小学校	国道415号	大野		歩道が狭く横断歩道前の滞留帯なし	H28.9.13	県	・国道415号バイパス整備	対策中	
		泉			歩道(岡本接骨院付近)	H29.8.8		県	・仮歩道の整備	対策済	H29	
B-2	12	H28	上庄小学校	市道大野七分一線	七分一	七分一公民館～上庄大橋	側溝が深く危険	H28.9.13	市	・側溝の有蓋化	対策済	R1
B-2	13	H29 H30 R1	上庄小学校	市道鞍川住易線	泉～中尾		生活道路で交通量があり道幅が狭い上に、側溝が深く危険	H29.9.9 H30.9.10 R1.8.1 R4.8.4	市	・柵などによる歩車分離(狭幅員箇所) ・用水路のため有蓋化は不可 ・外側線とカラー舗装の設置を検討	検討中	
		R1 R4						学校	・交通指導(用水路の対面通行)	指導中		
B-2	14	H30 R1	上庄小学校	国道415号 市道柿谷上田線	中村	交差点	交通量が多く、横断歩道はあるが、道幅が狭く横断時に注意が必要 フェンスがあるため、横断時の見通しが悪い	H30.9.10 R1.8.1	県	・路面標示の改良(導流レーンマーク)	対策済	H30
								R1.8.1	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
B-2	15	R2	上庄小学校⑥	(主)万尾脇方線	泉	歩道がない	歩道が一部途切れており、車道を歩かなければならず危険	R2.9.3	県	舗装の段差解消	対策済	R2
								R2.9.3	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	