

## ⚠️ こんなときは要注意!! ため池決壊の原因

### 大雨のとき

ため池の水位が上昇し、堤防をのり越えた水の勢いによって堤防が浸食され、決壊するおそれがあります。流木やゴミ等によって余水吐の断面がふさがると、堤防を越流しやすくなり、浸食・崩壊の危険性は、一層高くなります。



### 地震のとき


ため池の堤防が、地震による大きな力を受けて亀裂が生じることや、地盤の液状化により決壊するおそれがあります。比較的小さな地震でも、堤防の内部に生じた亀裂などにより強度が低下し、水圧に耐え切れず決壊することがありますので注意が必要です。

## ⚠️ 避難時の注意点 落ち着いて早めの避難を

- ◆ ため池の正面は危険なので、できるだけ避けて避難しましょう。
- ◆ 隣近所に声をかけ合って、家族やグループで避難しましょう。
- ◆ お年寄りや子供などは避難に時間がかかります。協力して早めの避難を心がけましょう。
- ◆ 水深がひざまであるようなら無理をせず、自宅の2階や高台などへ避難して救助を待ちましょう。
- ◆ 避難時は、サンダルや長靴は危険なので運動靴で避難しましょう。
- ◆ 外出中の家族がいる場合は、伝言メモ等を残しておきましょう。



## ⚠️ 浸水深と避難の目安



※歩行が困難になります

### 緊急時の連絡先

火災・救急 **119番**

警察 **110番**

災害用伝言ダイヤル **171番**

連絡先	電話番号(0766)
氷見市役所(代表、夜間・休日)	74-8100
氷見市役所ふるさと整備課	30-7011
氷見市役所地域防災課	74-8021
氷見市土地改良区	91-0083
富山県高岡土木センター 氷見土木事務所	74-0949

連絡先	電話番号(0766)
氷見警察署	91-0110
氷見市消防本部	74-8300
金沢医科大学 氷見市民病院	74-1900
氷見市役所上下水道課	74-8206
北陸電力(停電・電気設備に関する問合せ窓口)	0120-837119


### 家族の連絡先と避難時のメモ

# 氷見市 保存版 ため池ハザードマップ

このハザードマップは、地震や大雨によってため池が決壊した場合に備え、安全に避難するために役立つ情報を分かりやすく住民のみなさんに提供することを目的に作成したものです。日頃からため池災害に備え、ハザードマップの記載内容を確認し、いち早い避難行動や災害応急対応ができるよう心がけましょう。

## 緊急時の対応

地震や大雨により、ため池が決壊するおそれのある場合、自治会は、電話連絡等を通じて緊急連絡体制で地域のみなさんに状況を連絡します。地域のみなさんはハザードマップを参考にして避難場所へ避難してください。



**注意事項** ため池が決壊するおそれのある場合、一般住民はため池に近づかないこと。

## 氷見市のハザードマップ

ため池が決壊するおそれがある場合、同時に大雨や地震により様々な災害が発生する事が考えられます。氷見市では、以下のマップを発行していますのでご覧頂き、併せてご注意ください。

ため池については  
「ため池ハザードマップ」

津波については  
「津波ハザードマップ」

洪水・土砂災害については  
「洪水・土砂災害ハザードマップ」

## 災害関連情報入手先

### 氷見市緊急・防災情報

氷見市の緊急・防災情報を確認できます

<http://www.city.himi.toyama.jp/hp/departmentTop/toshikeiei/bousai/kinkyubousai>



### 気象庁・富山地方気象台

気象情報を確認できます

<http://www.jma-net.go.jp/toyama/>



### 富山防災WEB

富山県の防災、気象、河川水位・雨量、土砂災害警戒情報を確認できます

<http://www.bousai.pref.toyama.jp>



### パレット富山【富山河川国道事務所のホームページ】

事務所管内の河川・道路の状況、防災情報を確認できます

<http://www.hrr.mlit.go.jp/toyama/>



このため池ハザードマップに関するお問い合わせ先

氷見市役所 建設部ふるさと整備課 TEL: 0766-30-7011

〒935-8686 富山県氷見市鞍川1060番地 <http://www.city.himi.toyama.jp>

令和3年3月作成