

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

9月6日調査区(B-1~3 北部中学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
B-1-8	北部中	平成28年 9月6日	市道加納南2号線 加納～諏訪野地区 (諏訪野横断ボックス両端)	市	側道からの自転車が見えにくい。 反射鏡はあるが側道からボックス内が見えにくい。	西側:クッションドラムの設置(市) 東側:外側線の整備(市)
B-3-10			国道160号(海側の歩道) 阿尾地区 (阿尾トンネル南～)	市	歩道に隣接する街灯が無い	防犯灯の設置は完了 (市で4基設置済み)

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

9月8日調査区(B-1 比美乃江小学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
B-1-1,2	比美乃江小	平成28年 9月8日	市道環状北線 栄町地区 (北中前交差点～栄町交差点)	市	横断歩道通行中に横切る車が多く危険。 通学路の標識はあるが認知されてない。	ドットラインの整備
B-1-5			市道池田氷見駅線 北大町地区(北新橋)	市	交差する市道が坂道で、 見通しが悪く車の往来も多い。 反射鏡は設置してある。	ドットラインの整備 反射鏡の取替え(北側) 外側線、ドットラインの整備(南側)

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

9月13日調査区(B-2 上庄小学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
B-2-3	上庄小	平成28年 9月13日	市道泉柿谷線 泉地区(中央橋近辺)	市	地盤沈下により周囲が通行できない	※護岸復旧工事完了済み 橋梁部の通行制限については 点検及び補修の後開放する予定
B-2-6			県道柿谷池田線 七分一地区	県	見通しが悪い丁字路、横断に注意	①区画線の修正(中央線はH28完了) (ドットラインを引き続き検討する) ②路肩拡幅(検討中)
B-2-5			市道大野七分一線 大野地区	市	雑草が生い茂り、見通しが悪い	2面反射鏡の向きを調整(市) 車道部外側の泥の除去(市)
B-2-11			国道415号 大野地区	県	歩道が狭く、横断歩道前で待つための 待機するスペースが無い。 (雪などで圧迫)	国道415号バイパス(歩道)整備 (事業中)
B-2-12			市道大野七分一線 大野地区 七分一公民館～上庄大橋	市	歩道が狭く、側溝が深くて危険	既設側溝を有蓋側溝に置き換える。

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

9月15日調査区(B-3 海峰小学校、北部中学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終 点検日	通学路の危険箇所	管理 区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
B-3 -8	海峰小	平成28年 9月15日	県道平阿尾線 (海峰小学校東)	県	横断歩道がカーブの直後にある	①歩車道境界ブロックの新設(H29実施予定) ②通学路看板の設置(H29実施予定)
B-3 -4			県道藪田下田子線 (阿尾北交差点)	県	変則五叉路で歩行者を視認しにくい	交差点の路面標示の修正(検討中)
B-3 -2			県道氷見田鶴浜線 (JA阿尾支所前~国道交差点)	県	歩道が狭く、見通しが悪い	スクールゾーンの標識の移設(H29検討中)

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

9月28日調査区(A-1 朝日丘小学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終 点検日	通学路の危険箇所	管理 区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
A-1 -7	朝日丘小	平成28年 9月28日	市道南部中学校2号線 朝日丘地区	市	冬場に路面が凍結 赤のカラー舗装部は雨天でも滑る	カラー舗装部の滑り止め(溝切)整備 (H28完了)
A-1 -8			市道南部中学校2号線 (県道との交差部)	県 市	市道から県道への見通しが悪い	反射鏡の向き調整(市:H28完了) 外側線の補修(県:H28完了)
A-1 -10			市道入船朝日線 丸の内地区 (はぎわら写真館 ～光照寺前丁字路)	市	見通しが悪い。 急な丁字路のため車に気づかない	ドットライン、交差点の路面表記(市)

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

10月5日調査区(A-2 十二町小学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終 点検日	通学路の危険箇所	管理 区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
A-2 -3	十二町小	平成28年 10月5日	県道万尾脇方線 万尾地区 (フレッシュくぼ ~十二町小学校前)	県	丁字路の見通しが悪い 路側帯が狭くて危ない	①外側線の補修(H28完了) ②路肩のカラー化(H29実施予定)
A-2 -4			市道北八代堀田線 (万尾交差点付近)	市	交通量が多くスピードが速い コンビニへ入る車が多く、歩道が危険	スクールゾーン看板の設置(H28完了) 路肩部の整地、外側線改良(H29~)
A-2 -5			県道氷見惣領志雄線 (島崎橋周辺)	県	歩道が狭く、消雪の水がかかる	路面の水たまりを解消する側溝の設置 (検討中)
A-2 -9			市道中谷内惣領線 (栗原地内 三叉路)	市	見通しが悪い三叉路	視認性の向上のため除草(H29~) 交差点内の白線の構成改修の検討
A-2 -10			市道万尾坂津線 (西朴木・万尾地内)	市	道幅が狭く、カーブで見通しが悪い	外側線の整備、再構成の検討(H29~)
A-2 -11			市道万尾4号線 十二町地内 市道今川線との交差点	市	角に出来たウッドデッキで見通しが悪い	交差点内の外側線改修による歩行空間の確保

## 平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

10月13日調査区(C-2、3 速川・久目小学校、西部中学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
C-3-3	久目小	平成28年 10月13日	県道高岡氷見線 久目地区	県	歩道がない、路線上の水路に蓋がない 大雨時に氾濫する	開口部に注意喚起のラバーポールや転落防止柵の設置(検討中)
C-3-4			県道氷見惣領志雄線 岩瀬地区	県	道がカーブしており見通しが悪い	見通し確保のための除草の実施
C-3-5			市道触坂野手線 触坂地区 (上触坂バス停付近)	市	坂道のS字カーブで見通しが悪い 一部側溝に蓋がない	有蓋側溝への改良工事(H29~)

## 平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

10月18日調査区(C-1 明和小学校、西部中学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
C-1-2	明和小	平成28年 10月18日	国道415号 JA丸三支所南側の交差点	県	横断歩道はあるが交通量が多くて危険	横断歩道部のカラー舗装 減速マークの設置(検討中)
C-1-5			論田地内全域	市	道路幅が狭く、見通しの悪いカーブが多い	道路改良事業を継続中

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

11月2日調査区(D-1 十三中学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終 点検日	通学路の危険箇所	管理 区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
D-1 -8	十三中	平成28年 11月2日	県道氷見惣領志雄線 (JA仏生寺支所前横断歩道)	県	朝の交通量が多く、横断に注意を要する 歩道は自転車を通れる幅員が無い 交差点部のラインが消えかけている	ドットラインの設置(実施予定)
D-1 -21 ~23			県道仏生寺太田線 (市道川尻飯久保線交差点) (飯久保郵便局前) (湖南小学校~プール)	県	横断時に注意が必要	交差点内に交差点マークの設置、および ドットラインの再設置(実施予定)
D-1 -11			市道神代2号線 (県道仏生寺太田線との交差点)	市	民家の壁で見通しが悪い、 ミラーが見づらい	既設カーブミラーの交換 (ミラー劣化のため)
D-1 -13 ~14			県道氷見惣領志雄線 (深原三田窪線交差点、バス停前)	市	横断時に十分な注意が必要 (現在矢田部方面からは1名通学)	カーブミラーの交換予定 (金具劣化のため)
D-1 -25			市道大浦石坊線	市	道路幅が狭く、通学時が危険	道路幅員の拡幅

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

11月10日調査区(E 灘浦中学校、灘浦小学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
E-1-7	灘浦中 灘浦小	平成28年 11月10日	国道160号 中田～中波地区	国	歩道がない 通学にはバス停まで路側帯を通行	速度抑制効果のあるライン引き (H29整備検討)
E-1-12			県道万尾脇方線 白川地区 (宇波橋付近)	県	歩道が整備されていない区間がある (橋の上)	歩道の整備(検討中)

平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

11月22日調査区(F-1 窪小学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
F-1 -4	窪小	平成28年 11月22日	国道415号 柳田地区 (信金西条支店近く)	県市	通勤時の交通量が多く、危険である 朝は交通指導員が活動してくれている	交差点の路面標示の修正(県:H29実施検討中) カーブミラーの位置変更(市:H28完了)



平成28年度 氷見市通学路合同点検結果

11月24日調査区(F-1、2 西條中学校・宮田小学校)

氷見市通学路交通安全プログラム H29. 3. 10現在

番号	通学エリア	最終 点検日	通学路の危険箇所	管理 区分	通学路危険箇所の状況(H27)	対策予定
F-1 -7	西條中 宮田小	平成28年 11月24日	国道415号線他 柳田地区 (向山線他市道との丁字交差点)	県	交差点に一時停止のない箇所が多い 近年は住宅も増え、視認しにくい箇所が増えた	損耗した外側線について補修する
F-2 -2			市道下田子海老坂線 小竹地区 小竹集落沿	市	一部区間に歩道がない	路面補修、側溝の有蓋化(整備中)
F-1 -9			県道藪田下田子線 柳田地区 (セブンイレブン前 ～氷見生コン入口前)	県	一部区間に歩道がない	歩道の改修(検討中)