

1 総括

区分		被害	区分		被害	区分		被害	区分		被害
A 人的被害	1 死者		B 住家被害	1 全壊		C 非住家被害	1 公共建物		D その他被害	1 土砂崩れ	
	2 不明			2 半壊			2 その他			2 道路	
	3 重傷			3 一部破損						3 水路	
	4 軽傷			4 床上浸水						4 農地	
				5 床下浸水						5 その他	

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対応・対策	備考（その後の対応・予定）	通行情報
1	8月27日	6時20分頃	上余川	D-2	寺尾	市道寺尾飯山線 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 L=10m 片側 通行可能	バリケード設置済(地震災害復 旧工事近接)	
2	8月27日	6時45分頃	仏生寺	D-2	吉池	市道吉池山川線 土砂崩れ 2-1～8 8箇所	現地確認 土砂崩れ 通行止め	建設業協会（辻建設）にて対応 中 バリケード設置済	
3	8月27日	7時頃	熊無	D-2	論田	市道双光線 土砂崩れ 3箇所あり	現地確認 通行止め	建設業協会（東工業）に最優先 にて対応中【停電解消】	
4	8月27日	9時15分頃	鞍川	D-2	鞍川	市道沖布5号線 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 L=20m 通行 止め	バリケード設置済	
5-1	8月27日	8時3分頃	久目	D-2	床鍋	市道三尾見内線 倒木・土砂崩 れ在り（三尾側） 電線巻き込み通れない	三尾側確認 100mまでは土砂確 認 通行止め 下流の集落内（三尾集落）	建設業協会(辻建設)で応急処理 完了【停電解消】	9/4通行止め解 除
5-2						市道三尾見内線 倒木・土砂崩 れ在り（葛葉側） 電線巻き込み通れない		建設業者等で対応中	
5-3						市道三尾見内線 倒木・土砂崩 れ在り（老谷側） 電線巻き込み通れない	現地確認 旧床鍋鉱泉付近で市 道が無くなっている。通行止め	建設業者等で対応中	
6-1	8月27日	7時5分頃	上余川	D-2	一刎	市道一刎久江線 一刎八番宮か ら吉懸方面 電柱下がり道路陥 没	現地確認 幅3m×延長10m 深さ 10m 道路陥没 通行止め	バリケード設置済	
6-2						市道一刎奥出線 土砂崩れ（旧 小学校へ向かう道）半分埋まる	現地確認 法面崩壊 L=10m 片側 通行可能	地元で排土予定 バリケード設置済	
7-1	8月27日	7時20分頃	余川	D-2	余川	市道北八代堀田線森寺トンネル 余川側入り口付近で土砂崩れ	現地確認 倒木・土砂崩れによ り森寺側余川側通行止め看板設 置済 通行止め	建設業協会(藤岡工業)で応急処 理完了	9/2通行止め解 除
7-2						市道北八代堀田線森寺トンネル 森寺側入り口付近で路肩欠損	現地確認 倒木・土砂崩れによ り森寺側余川側通行止め看板設 置済 通行止め	水路破損、路肩破損箇所あり	9/2通行止め解 除
8	8月27日	不明	西条	D-2	上田子	市道堀田海老坂線 土砂崩れにて通行止め	現地確認 ワシテック敷地内通 路法面崩壊 市道通行可能	済	
9-1	8月27日	不明	久目	D-2	葛葉	市道三尾見内線 倒木で通行止 め	現地確認	建設業協会(辻建設)で 応急処理 完了	8/29通行止め 解除
9-2		13時40分		D-2		市道三尾見内線 道が半分崩れ ている	現地確認		8/29通行止め 解除
10-1	8月27日	7時15分頃	上庄	D-2	七分一	市道北八代堀田線 七分一から 百谷トンネル間で倒木	現地確認 倒木+法面崩壊あり通 行止め看板設置 通行止め	バリケード設置済	
10-2						市道北八代堀田線 七分一から 百谷トンネル間で土砂崩れ	現地確認 法面崩壊+路肩欠損 通行止め	バリケード設置済	
11	8月27日	不明	熊無	D-2	熊無	市道熊無柳原線 土砂崩れ 孤立している	現地確認 通行止め 孤立7件	建設業協会(畑尻組)で 応急修繕 完了【停電解消】	8/31通行止め 解除
12	8月27日	11時30分	上庄	D-5	中村	道路管理センター付近の市道浸 水。昭和用水があふれ、道路管 理センターに入れない	済	済	
13	8月27日	7時53分頃	余川	D-2	稻積	市道稻積一刎線 あいやまガー デン前の市道法面崩壊（延長は 電柱2本分くらい）店に入れない	現地確認 法面崩壊 L=100m 倒木あり 片側通行は可能(大 型車は不可)	建設業協会（鎌仲建設）で対応 中 バリケード設置済	
14	8月27日	8時30分頃	余川	D-2	谷村	市道谷村1号線終点から林道の 部分で土砂崩れ。	現地確認 山(民地)の崩壊により 道路上に土砂が流出。。市道の 一部に土砂堆積。（通行の支障 なし）	地元で砂を撤去済	
15	8月27日	8時2分頃	灘浦	D-2	中田	市道中田長坂線 中田（谷口） 地内にて土砂崩れのため通行止 め	現地確認 法面崩壊 全面通行 止め	バリケード設置済	
16	8月27日	不明	加納	D-2	鞍川	市道朝日山線（フレスポ横の 道）が崩れている	現地確認。市道朝日山線が崩 れ、下のふれあいスポーツセン ターへの道を塞ぐ（都市計画と の協議必要）	建設業協会(旭重機工業)に最優 先にて対応中	
17	8月27日	不明	加納	D-2	鞍川	市道鞍川霊峰線 昨年被災した 箇所の横が土砂崩れた	現地確認 法面崩壊L=5m 通行 可能	バリケード設置済	
18	8月27日	8時30分頃	余川	D-2	一刎（外山）	市道小川外山線 2箇所土砂崩 れ	現地確認 路肩・車道崩壊 L=10m 通行止め	建設業協会(干場建設)で 応急処 理完了	9/1通行止め解 除
19-1	8月27日	9時7分頃	久目	D-2	老谷	市道岩瀬老谷線（岩瀬～老谷 間）で土砂崩れ通行止め	現地確認 通行止め 林道岩瀬老谷線が通行止めなら 孤立の恐れあり	建設業協会(鎌仲建設)で 応急処 理完了【停電解消】	8/29通行止め 解除
19-2						市道岩瀬老谷線（岩瀬～老谷 間）土砂崩れ	現地確認 通行止め 法面崩壊が多数発生	バリケード設置済	8/29通行止め 解除

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対 応 ・ 対 策	備 考 （その後の対応・予定）	通行情報
20	8月27日	9時45分頃	久目	D-2	日名田	市道日名田線 川からの流木で 通行止め	倒木撤去済		
21	8月27日	9時35分頃	北加納	D-5	栄町	家の石垣が倒れ通行止め（私 道）	雨がひと段落したら、個人にて 撤去予定		
22	8月27日	9月40分頃	八代	D-2	北八代	市道北八代宮ヶ谷内線 道路陥没	現地確認 埋設水路の影響で市 道陥没 通行可能	バリケード設置済	
23-1	8月27日	8時30分頃	基石	D-2	寺尾	市道高戸1号線 道路陥没	現地確認 山からの水により道 路陥没 L=10m 通行止め	バリケード設置済	
23-2	8月27日	13時20分	基石	D-2	寺尾	市道高戸1号 路肩欠所	現地確認 山からの水により路 肩欠所 L=10m 通行止め	カラーコーン設置済	
24	8月27日	10時45分	灘浦	D-2	姿	市道九殿浜1号線 土砂崩れ通 行止め	現地確認 法面崩壊L=8m	バリケード設置済 栽培漁業センター倒木等仮置き	
25	8月27日	10時50分	宇波	D-2	白川	①市道白川中央線 土砂崩れに よる通行止め ②下水道工事箇所の未舗装区間 の砂利も流れている	①現地確認 地元で応急処置中 ②現地確認 仮舗装破損(上下水 道課連絡済み)	バリケード設置済	
26-1	8月27日	12時30分	上庄	D-2	柿谷	市道柿谷土谷野線 道路下側法 面の崩壊。路肩欠所及び倒木在 りで通行止め状態	現地確認 道路決壊 L=50m 通行 止め	バリケード設置済	
26-2		13時50分				市道柿谷土谷野線 県道から 100m地点 道路下側法面の崩 壊。路肩欠所及び倒木在りで通 行止め状態	現地確認 倒木(10本以上)により 電線破損。通行止め	バリケード設置済	
27	8月27日	12時30分	八代	D-2	黒谷	市道黒谷針木線 倒木により通 行止め	現地確認 河川側10本程度倒 木。電線にもたれかかっている。 孤立在り	建設業協会(干場建設)で応急処 理完了	8/29通行止め 解除
28	8月27日	12時30分	熊無	D-2	谷屋	市道谷屋大野線 道路上に土砂 が溜まり、1車線通れない	現地確認 地元で清掃済。歩道 内に土砂集積。	通行可能	
29	8月27日	13時20分	寺尾	D-2	寺尾	市道椀沢下寺尾線 路肩欠損	現地確認 路肩欠所L=10m 片側通行	カラーコーン設置済	
30	8月27日	14時15分	上庄	D-2	上田	市道新保上田線 上田からリン サイクルプラザ途中土砂崩れ	現地確認	バリケード設置済	
31	8月27日	14時10分	久目	D-5	老谷	市道床鍋老谷線、老谷中央線沿 線に倒木箇所あり。今後も倒れ そうな箇所あり	現地確認 法面崩壊 倒木多数あ り 通行可能	地元でバリケード設置済	
32	8月27日	14時30分	仏生寺	D-1	惣領	市道仏生寺小学校線 倒木&土 砂	現地確認 法面崩壊 L=8m 通行 止め	カラーコーン設置済(地元)	
33	8月27日	15時30分	熊無	D-1	熊無	市道熊無中田線、擁壁転倒 通 行止め	現地確認 通行止め—孤立1件	建設業協会（畑尻組）にて応急 処理完了	9/4通行止め解 除
34	8月27日	15時10分	灘浦	D-1	大境	市道大境九殿浜線 土砂崩れ通 行止め	現地確認 法面崩壊 L=11m 通行止め	バリケード設置済(おそらく地 元)	
35	8月27日	15時30分	北部	D-5	幸町	市道上庄川右岸線に船が堤防を 越えて道を塞いでいる	現地確認 民地に残置されてい る状態		
36	8月27日	16時50分	宇波	D-2	戸津宮大窪	市道大窪線 山側から土砂が崩 れている。2t車なら通れる	現地確認 法面欠損 L=22m 法 面崩壊もあり 2t車なら通行可 能	カラーコーン設置済	
37	8月27日	16時50分	仏生寺	D-5	大覚口	市道大覚口3号線の橋下護岸の 一部が流れ、下部工及び杭が見 える	現地確認 護岸崩壊し、基礎杭 露出。橋梁構造体への影響は今 のところ無し。通行可能		
38	8月27日	19時20分	灘浦	D-2	長坂	市道山田光西寺線 道が流失し ている。水道管も壊れているよ うだ。	現地確認 道路自体、下部に落 ちた模様。詳細不明。	通行止め看板設置済	
39	8月27日	19時00分	熊無	D-1	熊無	市道熊無一の瀬線 土砂崩れ 通行止め	現地確認 通行止め	バリケード設置済 建設業協会（干場建設）にて対 応中【停電解消】	
40	8月27日	21時40分	朝日丘	D-5	幸町	市道氷見高校2号線 氷見高校 に上がる道の途中のグレーチン グが浮いている。	現地確認 グレーチング設置済		
41	8月28日	6時50分	仏生寺	D-2	惣領～矢田部 間	市道中谷内惣領線 途中、土砂 崩れで通行止め	現地確認 法面崩壊 延長20m 高 さ2m 通行止め	建設業協会(鎌仲建設)により応 急対応済 バリケード設置	9/8通行止め解 除
42	8月28日	7時50分	堀田	D-2	西朴木	市道北八代堀田線ブドウ畑横 (ガードレールとガードレール の間)路肩欠所	現地確認 側道道路崩壊 市道 北八代堀田線通行可能	バリケード設置	
43	8月28日	7時40分	堀田	D-2	堀田	市道堀田五十里線堀田の湯入口 付近 土砂流出片側ふさいでいる	現地確認 法面崩壊(民地)等によ り側溝破損→片付け 通行可能		
44	8月28日	8時45分	朝日丘	D-5	朝日丘	市道南部中学校1号線 南部中 学校へ昇っていく道中倒木あ り。	現地確認 通行可能		
45	8月28日	8時40分	脇之谷内	D-2	脇之谷内	市道脇之谷内脇出線 崩れ道路 を塞いでいる。(隣の道が通れ るため孤立していない)	現地確認 法面崩壊 L=8m 通行 不可	バリケード設置済	
46	8月28日	8時30分	宇波	D-5	宇波	市道脇方川尻線、宇波海岸2号 線 護岸崩れている。通行止め してほしい。	現地確認 通行止め	バリケード設置済(地元)	
47	8月28日	9時20分	脇方	D-5	脇方	市道脇方川尻線のグレーチング 流された。	現地確認 グレーチングもCON蓋 も流れている。		
48	8月28日	8時55分	葛葉	D-5	葛葉	市道葛葉2号線 水路が塞がれ ている。葛葉公民館川が倒木で 道に流れてきている。	現地確認 地元で木を処理済み 道路に影響なし		
49	8月28日	8時40分	大野	D-2	大野	市道紅谷加納線 道路が大きく 抜けている。	現地確認 路肩欠損L=2.5m 通行 可能。	バリケード設置済	
50	8月28日	9時30分	宇波	D-5	宇波	市道宇波宮脇線 宇波川への埋 設管が土砂で詰まり、水があふ れている。	現地確認 埋設管が土砂で閉塞		
51	8月28日	10時10分	論田	D-2	論田	市道日名田熊無線 土砂崩れ (八洲道路の工事中の現場向か う道)	現地確認 法面(両側)崩壊 L=25m+29m 通行止め	バリケード設置済(論田側)	
52	8月28日	10時30分	柿谷	D-2	柿谷	市道柿谷谷内線 土石流で道路 上に土砂が堆積している。	現地確認 山からの水により、 水路が溢れ、土砂堆積。舗装の 裏に水が回り舗装破損。	通行止め看板設置済	
53	8月28日	10時35分	姿	D-2	姿	市道九殿浜2号線 舗装下がえ ぐられている。斜面もゆるんで いる。	現地確認 法面崩壊(民 地)L=71m。市道への影響は経 過観察とする。	バリケード設置済	
54	8月28日	11時00分	三田窪	D-2	三田窪	市道深原三田窪線 矢田部集落 500m先、鞍骨市道への分岐点 少し行ったところ 法面崩壊に	現地確認 法面崩壊 延長10m 倒 木あり 通行止め	バリケード設置済	
55	8月28日	8時30分	中谷内	D-2	中谷内	市道中谷内惣領線 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 延長15m 高 さ1.5m 片側交互通行		
56	8月27日	19時30分	小杉	D-2	小杉	市道宮の腰線 3箇所 法面崩壊	現地確認 法面崩壊 延長20m 高 さ1.5m 通行止め	バリケード設置済	

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対 応 ・ 対 策	備考（その後の対応・予定）	通行情報
57-1	8月28日	11時45分	小滝	D-2	小滝	市道村木小滝線 通行可能だが、 小石が散乱 して危ない	現地確認 土砂堆積 通行可能	地元で砂を撤去	
57-2						市道小滝蟻ヶ原線 山崩れ で通れない。土砂置き場所あり	現地確認 土砂堆積 通行可能	地元で砂を撤去	
58	8月28日	10時30分	堀田	D-2	堀田	市道矢方尾田々線(堀田の湯) 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊により水路閉塞。車道に水が溢れ、 通行不能		
59-1	8月28日	11時30分	熊無	D-2	熊無	市道日名田熊無線 法面崩壊	現地確認 法面崩壊L=15m 通行止め	バリケード設置済(市+地元)	
59-2						市道熊無一ノ瀬線 法面崩壊 路肩欠所	現地確認 法面崩壊 L=約100m 電線も破損(街灯のみ) 通行止め 排水L=17m+15m	バリケード設置済	
60	8月28日	11時50分	久目	D-2	久目	市道池田小学校線 旧久目保育園から100m先 道路が1/3陥没 しており危険	現地確認 農業水路破損により市道路肩欠損。 通行止め	バリケード設置済	
61	8月28日	14時15分	小竹	D-2	小竹	市道小竹2号線 隣接 山側斜面が崩壊	現地確認 山側法面崩壊により水路及び車道に 土砂堆積 普通車は通行可能		
62	8月28日	14時30分	鉾根	D-2	鉾根	市道鉾根池田線 山側法面崩壊	現地確認 山側法面崩壊 L=8m+擁壁崩壊寸前 L=6m 普通車は現時点では通行可能	バリケード設置済	
63	8月28日	11時45分	一刻	D-2	一刻	一刻⇄吉懸の道路陥没。地元で応急処理予定。	現地確認 路肩・車道崩壊 L=10m 深さ7m程	バリケード設置済(地元)	
64-1	8月28日	13時30分	長坂	D-2	長坂	市道長田長坂線 路肩下法面崩壊 バリケード希望	現地確認 路肩欠損L=10m 深さ10m	カラーコーン設置済	
64-2				D-2		市道北山光西寺線 上法面崩壊 通行不可	現地確認 法面崩壊L=8m 通行止め	バリケード設置済	
64-3				D-2		市道山田石動山線 上法面崩壊	現地確認 法面崩壊L=6m 通行可能	カラーコーン設置済	
65	8月28日	16時50分	余川	D-2	余川	市道谷村4号線 下法面崩壊	現地確認 法面崩壊 2箇所		
66	8月28日	21時50分	柳田	D-5	柳田	市道上泉大浦線 古墳公園付近のカーブあたりの 樹木が道路に覆っている 。	現地確認 普通車は通行可能		
67	8月29日	7時30分	論田	D-2	論田	市道論田坂下線 土砂崩れで市道塞いでいる。	現地確認 通行不可	建設業協会(鎌仲建設)により車両が通行できるよう応急対応済 バリケード設置済	9/3通行止め解除
68	8月28日	19時10分	仏生寺	D-2	仏生寺	市道脇之谷内頭川線 荒木宅 土砂崩れ で孤立。	現地確認 法面崩壊 L=8m。車1台なら通行可能。	建設業協会(斎藤建設)により車両が通行できるよう応急対応済	
69	8月28日	18時00分	森寺	D-2	森寺	①市道森寺中央線 法面崩壊 倒木あり。	現地確認 法面崩壊 L=15m。	建設業協会に最優先にて対応検討【停電解消】 カラーコーン設置済	
						②市道森寺親田線 法面崩壊 倒木あり。	現地確認 法面崩壊 L=50m。	カラーコーン設置済	
70	8月28日	18時00分	藪田	D-2	藪田	市道藪田南線 法面崩壊 倒木あり。	現地確認 路肩崩壊 L=20m 倒木あり。 通行止め	建設業協会（干場建設）にて応急修繕完了【停電解消(人家無)】 カラーコーン設置済	9/2通行止め解除
71	8月29日	10時00分	味川	D-2	味川	市道中山線 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 土砂流出により通行止め	建設業協会（干場建設）にて応急修繕完了	9/2通行止め解除
72	8月29日	13時00分	園	D-2	園	市道園2号線 石積擁壁倒壊	現地確認 石積擁壁崩壊 L=10m。 通行止め	氷見土木(砂防班)に連絡済	
73	8月29日	13時00分	触坂	D-2	触坂	市道諏訪野線 上庄川近くの市道が流出	現地確認 道路崩壊(流出) L=15m。 通行止め	バリケード設置済(県道側)	
74	8月28日	11時50分	味川	D-2	味川	市道味川懸札線 味川(かまた)→吉懸 空き家 法面崩壊 倒木	現地確認 法面崩壊 通行止め	土砂撤去1車線通行可能 バリケード設置済	9/4通行止め解除
75	8月29日	13時30分	胡桃	D-2	胡桃	市道胡桃天狗岳線(おそらく)一刻→胡桃→中能登町へ移動する道 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 L=10m 普通車は通行可能	カラーコーン設置済	
76	8月29日	16時00分	大浦	D-2	大浦	市道上泉大浦線 法面崩壊(畑側)	現地確認 通行に支障なし	カラーコーン設置済	
77	8月29日	16時00分	平	D-2	平	市道平石動山線 石動山に登る市道に20～30cmの石がころがっていて危険	現地確認 法面欠損 L=4m 通行可能	カラーコーン設置済	
78-1	8月28日	12時00分	懸札	D-2	懸札	市道味川懸札線 土砂堆積	現地確認 土砂堆積 通行可能		
78-2						市道味川懸札線 土砂崩れ	現地確認 法面土砂崩落 L=6m 通行可能	カラーコーン設置済	
78-3						市道味川懸札線 路肩崩落	現地確認 路肩崩落 L=10m 通行可能	カラーコーン設置済	
79	8月29日	19時15分	一刻	D-2	一刻	市道一刻吉懸線 路肩崩壊 3.5m程 バリケード等設置必要	現地確認 路肩崩壊	バリケード設置済	
80	8月29日	20時00分	阿尾	D-2	阿尾	市道阿尾稻積線 山砂等が散乱「通行注意看板」の設置必要	現地確認 山からの土砂流出(土砂撤去必要) 通行止め	バリケード設置済	
81	8月29日	21時00分	上原	D-2	上原	市道寺中細越線 土砂崩れ 上原が孤立集落 林道焼山線も 2～3箇所被災	現地確認 法面崩壊 L=20m超 倒木多数 通行止め。 林道焼山線も法面崩壊のため孤立	建設業協会（昇永工業）で応急処理完了	9/5通行止め解除
82	8月30日	10時30分	北八代	D-2	北八代	①市道北八代4号線 舗装破損 ②市道北八代1号線 路肩崩壊 ③〃 住宅跡地崖の土砂崩れにより土砂流出	① 現地確認 舗装破損 L=10m ② 現地確認 路肩欠損 L=3m ③ 現地確認 土砂流出	②バリケード設置済	
83	8月30日	11時50分	日詰	D-2	日詰	市道日詰早借線 法面崩壊 軽自動車は通行可能	現地確認 土砂堆積 地元で土砂撤去済、通行可能	地元で砂を撤去	
84	8月30日	15時00分	一刻	D-2	一刻	市道味川懸札線 舗装空洞化	現地確認 舗装陥没L=5m 通行止め	バリケード設置済	
85-1	8月31日	8時50分	仏生寺	D-2	下矢田部	市道矢田部古戸線 法面の 土砂崩れ 、道を塞いでいる	現地確認 路肩崩壊L=5m 通行可能	カラーコーン設置済	
85-2				D-2		市道飯久保矢田部線 2箇所 土砂崩れ 、倒木	現地確認 路肩崩壊L=5m 通行可能	カラーコーン設置済	
86	8月31日	8時50分	指崎	D-2	指崎	市道指崎稻積線 側溝の近くに10cm程の穴ぼこ	現地確認 道路穴ぼこ	道路管理センターで補修予定	
87	8月31日	9時00分	長坂	D-2	長坂	市道長寿ヶ滝線 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 路肩崩壊 倒木多数 通行止め	バリケード設置済	
88	8月31日	9時00分	戸津宮	D-2	上戸津宮	市道大窪線 山側から 土砂が崩れている 。2t車なら通れる	現地確認 (36と同じ箇所)	カラーコーン設置済	

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対 応 ・ 対 策	備 考 （その後の対応・予定）	通行情報
89	8月31日	9時30分	谷屋	D-2	谷屋	市道上坊寺梨木線 路肩法面崩落	現地確認_土砂崩れ 通行可能	バリケード設置済	
90	8月31日	9時40分	戸津宮	D-2	戸津宮	市道戸津宮外山線 土砂崩れ	現地確認_法面崩壊L=3m 通行可能	バリケード設置済	
91-1	8月31日	10時00分	矢田部	D-2	三田窪	市道深原三田窪線 路肩土砂崩れ	現地確認_土砂崩れ、道路陥没 通行可能	地元カラーコーン設置	
91-2				D-2		市道鞍骨三田窪線 路肩土砂崩れ	現地確認_路肩崩れ 通行可能	地元カラーコーン設置	
92	8月31日	10時20分	窪	D-2	窪	市道中仙道線 電柱の根元に穴ぼこ	現地確認_道路穴ぼこ深さ25cm	道路管理センターで補修予定	
93	8月31日	10時30分	余川	D-2	余川	市道京地吉滝線 山側法面土砂崩れ	現地確認_法面崩壊L=23m 通行止め	バリケード設置済	
94	8月31日	10時50分	園	D-2	園	市道園1号線 路面に土砂、泥が堆積	現地確認_道路に砂堆積 通行可能		
95-1	8月31日	14時00分	中尾	D-2	中尾	市道北八代堀田線 田んぼ側法面法尻崩落	現地確認_道路に支障なし		
95-2	8月31日			D-2		市道大野坂津線 路肩崩壊	現地確認_路肩崩壊L=15m 通行可能	カラーコーン設置済	
96	8月30日	16時00分	宇波	D-2	宇波	市道脇方川尻線 堤防決壊に伴い市道崩落	現地確認_道路崩落 通行止め	建設業協会（三久建設）で対応中 バリケード設置済	
97-1	8月31日	16時00分	泊	D-2	泊	市道宮線 舗装表層部分が剥がれた	現地確認_舗装12m×5m=60m2 路盤で通行可能		
97-2				D-2		市道泊海岸線 川の横の路肩が市道の下まで崩れ	現地確認_道路路肩崩落_通行可能	カラーコーン設置済	
98	8月31日	16時00分	藪田	D-2	藪田	市道藪田三田窪線 法面の土砂崩れ	現地確認_法面土砂崩れ_通行可能	カラーコーン設置済	
99	8月31日	19時00分	触坂	D-2	触坂	市道触坂古磯線_河川の護岸と 道路が一部流出_片側通行可能	現地確認_道路崩壊L=8m_通行可能	カラーコーン設置済	
100	8月31日	19時00分	触坂	D-2	触坂	市道見内触坂線 農地の法面が道路へ崩壊	現地確認_農地法面崩れて道路 へ崩壊L=6m_通行不可	通行止め看板設置済 ふるさと整備課へ	
101	8月31日	19時00分	久目	D-2	久目	市道朴の木線 路肩崩れ 通行可能	現地確認_路肩崩落L=5m 路肩崩落の恐れ、通行止め	バリケード設置済	
102	8月31日	19時00分	久目	D-2	久目	市道池田森久線 擁壁に異常あり	現地確認_擁壁下に吸出し 通行可能		
103	8月31日	19時00分	久目	D-2	久目	市道久目穴田線 路肩崩れ 通行可能	現地確認_路肩崩壊L=6m 通行可能	カラーコーン設置済	
104	8月31日	19時00分	棚懸	D-2	棚懸	市道棚懸神社線 路面に土砂堆積	現地確認_土砂堆積 通行可能	地元で砂を撤去	
105	8月31日	19時00分	岩瀬	D-2	岩瀬	市道岩瀬2号線 山側法面の土砂崩れ	現地確認_法面崩れ 市道ではない	地元で砂を対応済	
106	8月31日	19時00分	赤毛	D-2	赤毛	市道土倉新道線 路肩崩れ。土砂堆積	現地確認_田んぼ側法面崩壊 通行に支障なし		
107	8月31日	19時00分	赤毛	D-2	赤毛	市道土倉棚懸線 山側法面土砂崩れ 通行不可	現地確認_法面崩壊L=15m 通行止め	通行止め看板設置済	
108	9月1日	9時00分	上余川	D-2	寺尾	市道寺尾飯山線 路肩下法面崩壊	現地確認_法面崩壊L=10m 通行可能	カラーコーン設置済	
109	9月1日	9時00分	堀田	D-2	西朴木	市道北八代堀田線 道路上に土砂が堆積している	現地確認_土砂が歩道に堆積 通行可能	カラーコーン設置済	
110	9月1日	12時15分	久目	D-2	日名田	市道小久米床鍋線 道路陥没 通行不可	現地確認_道路陥没L=20m 通行止め	バリケード設置済	
111-1	9月1日	12時30分	磯辺	D-2	磯辺	市道磯辺村木線 通行不可	現地確認_法面崩壊L=10m 通行止め	バリケード設置済	
111-2						市道磯辺針木線 通行不可	現地確認_道路崩壊L=20m 通行止め	カラーコーン設置済	
112	9月1日	15時00分	中谷内	D-2	中谷内	市道中谷内惣領線 土砂崩れ	現地確認_法面崩壊 通行可能 緊急性は低い		
113	9月1日	16時00分	余川	D-2	余川	市道余川百谷線 道路上に土砂が堆積している	現地確認_土砂堆積 通行可能	地元で砂を撤去	
114	9月1日	16時30分	上余川	D-2	上余川	市道小川片倉線 法面崩壊	現地確認_道路下法面崩落 L=30m、H=10m 通行可能	カラーコーン設置済	
115-1	9月1日	19時30分	柿谷	D-2	柿谷	市道上山田2号線 法面崩壊	現地確認_道路陥没L=20m 通行不可	カラーコーン設置済	
115-2						市道柿谷上出線 法面崩壊	現地確認_土砂堆積 通行可能	地元で砂を撤去	
115-3						市道坂小路線 法面崩壊	現地確認_路肩崩壊L=10m 通行可能	カラーコーン設置済	
115-4						市道柿谷石戸前線 法面崩壊	現地確認_路肩崩壊L=5m 通行可能	カラーコーン設置済	
115-5						市道柿谷中央線 法面崩壊	現地確認_法面崩壊箇所不明 通行可能		
116-1	9月1日	19時45分	久目	D-2	床鍋	市道臼ヶ峰線 上法面崩壊 通行不可	現地確認_土砂崩れL=5m 通行不可	カラーコーン設置済	
116-2						市道小久米床鍋線 法面崩壊 通行不可	現地確認_土砂崩れ 通行不可	建設業協会（辻建設）で対応中 カラーコーン設置済	
117-1	9月2日	11時15分	藪田	D-2	藪田	市道藪田見田窪線_道路陥没 奥は行き止まり、通行不可	現地確認_道路陥没L=50m超 通行不可	カラーコーン設置済	
117-2						市道藪田見田窪線_路肩欠所 通行可能	現地確認_路肩欠所 L=3m 通行不可	カラーコーン設置済	
117-3						市道藪田見田窪線_法面保護 シートが外れている	現地確認_法面保護シート剥がれ	カラーコーン設置済	
118	9月2日	10時00分	鞍川	D-2	鞍川	市道鞍川10号線 土砂堆積 通行可能	現地確認_土砂堆積 通行可能	砂流れてしまって解消済	

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対 応 ・ 対 策	備 考 （その後の対応・予定）	通行情報
119-1	9月2日	8時40分	論田	D-2	論田	市道論田菅池線 路肩欠損 通行可能	現地確認_法面土砂崩落 通行可能	バリケード設置済	
119-2						市道論田菅池線 土砂崩れ 通行可能	現地確認_法面土砂崩落 通行可能		
120	9月1日	11時50分	上余川	D-2	上余川	市道久保2号線 土砂崩れ	現地確認_法面ブロック積崩落 L=15m 通行可能	カラーコーン設置済	
121-1	9月2日	10時50分	日名田	D-2	日名田	市道日名田熊無線 土砂堆積 通行不可	現地確認_土砂堆積L=33m 通行不可		
121-2						市道日名田熊無線 路肩欠損	現地確認_路肩欠所L=17.5m、土 砂堆積L=70m 通行可能		
122	9月2日	9時45分	余川	D-2	余川	市道谷村2号線 路肩欠損	現地確認_水路下土砂流出 L=45m 通行可能		
123	9月2日	16時00分	鞍骨	D-2	鞍骨	市道鞍骨上出線 舗装破損	ふるさと整備課で対応	ふるさと整備課で対応	
124	9月1日	11時00分	稻積	D-2	稻積	市道稻積一列線 路肩欠損 通行可能	現地確認_路肩崩壊L=8m 通行可能	バリケード設置済	
125-1	9月1日	15時00分	上泉	D-2	上泉	市道上泉3号線 石積護岸崩 壊、ガードレール破損	現地確認_路肩陥没 通行可能	バリケード設置済	
125-2						市道上泉4号線 舗装穴ぼこ	現地確認_舗装損傷 通行可能	道路管理センターで補修	
126-1	9月1日	16時30分	葛葉	D-2	葛葉	市道床鍋老谷線 土砂崩れ	現地確認_通行不可 L=10m		
126-2						市道床鍋老谷線 土砂崩れ	現地確認_通行不可 L=11m		
126-3						市道床鍋老谷線 土砂崩れ	現地確認_通行不可 L=20m		
126-4						市道床鍋老谷線 土砂崩れ	現地確認_通行不可 L=10m		
126-5						市道床鍋老谷線 土砂崩れ	現地確認_通行不可 L=12m		
127	9月1日	8時30分	国見	D-2	国見	市道磯辺国見線_法面土砂崩れ 通行不可	現地確認_土砂崩れ数か所 通行不可	バリケード設置済	
128-1	9月2日	17時00分	論田	D-2	論田	市道論田中央線_土砂堆積 通行可能	現地確認_土砂堆積 通行可能		
128-2						市道論田大谷線_路肩欠損	現地確認_市道ではない 農道であった		
129	9月3日	18時00分	白川	D-2	白川	市道白川中央線_土砂堆積	現地確認 （25-1と同じ箇所）		
130	9月4日	10時00分	矢田部	D-2	矢田部	市道深原三田窪線_路肩崩落 L=5m	現地確認_路肩崩落 L=5m 通行可能	バリケード設置済	
131	9月4日	10時00分	上余川	D-2	上余川	市道久保線_土砂流木堆積 片側通行可能	現地確認_土砂流出 Co蓋浮き 上がり 通行可能	カラーコーン設置済	
132	8月27日	6時45分	細越	D-2	細越	市道脇之谷内勝木原線 法面土砂崩落 片側通行可能	現地確認_土砂崩落 L=5m 通行可能		
133	9月4日	13時00分	吉池	D-2	吉池	市道吉池円谷線 法面土砂崩れ	現地確認_路肩欠所 L=10m 通行不可	バリケード設置が必要	
134	9月4日	15時50分	余川	D-2	余川	市道北八代堀田線 法面土砂崩れ、補雄破損	現地確認_舗装破損 L=15m,W=1m 通行可能	バリケード設置済	
135	9月4日	10時00分	園	D-2	園	市道園2号線 路肩崩れ	現地確認_土砂崩落 通行可能		
136	9月4日	14時40分	長坂	D-2	長坂	市道山田石動山線 土砂崩れ 通行不可	64-4と同じ箇所		
137	9月4日	17時30分	平沢	D-2	平沢	市道平沢千石池線 土砂崩れ L=10m+30m	現地確認_災害に相当しない 通行可能		
138	9月4日	15時30分	懸札	D-2	懸札	市道梶原向原線 路肩崩壊	現地確認_路肩崩壊L=5m 高さ5m 通行可能	市道入口にカラーコーン設置	
139	9月4日	15時30分	懸札	D-2	懸札	市道懸札原山2号線 舗装段差あり	現地確認_路肩沈下 通行可能	カラーコーン設置済	
140	9月4日	15時30分	懸札	D-2	懸札	市道原山線 法面土砂崩れ 通行不可	現地確認_土砂崩れを地元で撤 去済 通行可能	カラーコーン設置済	
141	9月4日	15時30分	懸札	D-2	懸札	市道懸札二子池線 路肩崩壊	現地確認_路肩崩壊 通行可能	カラーコーン設置済	
142	9月4日	15時00分	吉懸	D-2	吉懸	市道一勿奥出吉懸線 道路陥没、路肩崩壊	現地確認_災害見当たらず 通行可能		
143	9月5日	13時00分	田江	D-2	田江	市道田江早借線 舗装沈下	現地確認_舗装破損L=20m 通行可能		
144	9月5日	15時00分	熊無	D-2	熊無	市道熊無中田線 路肩欠所	現地確認_路肩欠所L=5m 通行可能	バリケード設置済	
145	9月5日	15時00分	仏生寺	D-2	脇之谷内	市道脇之谷内勝木原線 路肩欠所 片側通行可能	現地確認_路肩欠所L=6m 通行可能	土のう設置予定（管理セン ター）	
146	9月6日	14時00分	懸札	D-2	懸札	市道一勿久江線 泥が堆積しているため通行不可	現地確認 通行止め	バリケード設置済	
147-1	9月7日	15時00分	北八代	D-2	北八代	市道北八代6号線 路肩損傷 通行可能	現地確認_路肩損傷 通行可能	カラーコーン設置済	
147-2						市道北八代6号線 路肩損傷 通行可能	現地確認_路肩損傷 通行可能		
147-3						市道北八代2号線 路肩損傷 通行可能	現地確認_路肩損傷 通行可能	カラーコーン設置済	
147-4						市道北八代4号線 路肩損傷 通行可能	現地確認_土改の水路周りで舗 装沈下 通行可能	カラーコーン設置済	
147-5						市道北八代的場中山線 路肩損傷 通行可能	現地確認_路肩損傷 通行可能	カラーコーン設置済	

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対 応 ・ 対 策	備 考（その後の対応・予定）	通行情報
147-6	9月7日	15時00分	北八代	D-2	北八代	市道北八代2号線 路肩損傷 通行可能	現地確認 水路側の路肩損傷 通行可能	カラーコーン設置済	
148	9月7日	10時30分	島尾	D-2	島尾	市道島尾西16号線 道路陥没	現地確認 排水路横の道路陥没 通行可能	カラーコーン設置済	
149	9月7日	11時40分	加納	D-2	加納	市道谷内4号線 路肩損傷	現地確認 路肩損傷 通行可能		
150	9月7日	15時50分	姿	D-2	姿	市道姿1号線 土砂堆積	現地確認 土砂堆積 通行可能 排土必要		
151	9月7日	14時45分	加納	D-2	加納	市道環状北線 排水系統の異常、冠水	現地確認 農業水路勾配不良 通行可能	ふるさと整備課へ報告	
152	9月8日	12時50分	吉滝	D-2	吉滝	市道吉滝山崎線 道路陥没、横断水路閉塞	現地確認 路肩欠所L=11m 通行可能	PC-1設置済 水路はふるさと整備課で応急対 応	
153-1	9月9日	9時40分	藪田	D-2	藪田	市道藪田見田窪 路肩損傷	現地確認 路肩崩落L=5m 通行可能		
153-2						市道藪田南線 路肩損傷	現地確認 路肩崩落L=7m 通行可能		
153-3						市道加賀屋敷3号線 舗装陥没	現地確認 舗装陥没L=3m 砕石で埋戻し済		
153-4						市道藪田南線 路肩崩落（水路側）	現地確認 路肩流出L=30m 通行不可	通行止めバリーケード設置済	
153-5						市道藪田南線 土砂崩れ、土砂堆積	現地確認 水路閉塞により冠水 通行不可	通行止めバリーケード設置済 水路清掃はふるさと整備課へ	
153-6						市道藪田南線 路肩崩落	現地確認 路肩流出L=15m 通行不可	通行止めバリーケード設置済	
153-7						市道藪田見田窪線 舗装穴ぼこ	現地確認 舗装損傷L=12m 通行可能		
154	9月9日	10時40分	幸町	D-2	幸町	市道幸町4号線 市道沈下	現地確認	道路管理センターで対応	
155	9月9日	13時40分	仏生寺	D-2	吉池	市道玄巣線 路肩損傷	現地確認 農地法面崩れL=6m 通行可能	ふるさと整備課へ報告	
156	9月9日	18時00分	吉滝	D-2	吉滝	市道吉滝浦出線 道路陥没	現地確認 道路下暗渠管閉塞 路肩流出 通行可能		
157-1	9月10日	9時00分	論田	D-2	論田	市道双光線 法面崩壊①	現地確認 土砂崩落L=15m 通行可能		
157-2	9月10日	0時00分	論田	D-3	論田	市道双光線 法面崩壊②	現地確認 土砂崩落L=15m 通行可能		
158	9月2日	10時40分	森寺	D-2	森寺	市道森寺川原線 舗装路面が沈下	現地確認 舗装沈下L=10m 下の暗渠が損傷？陥没の恐れ通 行可能		
159	9月7日	16時30分	触坂	D-2	触坂	市道触坂堂の谷内線 道路法面が崩れている	現地確認 法面崩れL=10m 通行可能		
160-1	9月10日	18時00分	鞍川	D-2	鞍川	市道朝日山線 道路・法面崩壊	TEC-FORCE現地確認 通行不可 L=90m、W=50m、H=30m	通行止めバリーケード設置済	
160-2						市道朝日山線 法面崩壊	TEC-FORCE現地確認 L=21m、W=8.5m、H=8.5m		
160-3			十二町		十二町	市道朝日山線 法肩崩壊1、半崩壊1、倒木	TEC-FORCE現地確認 L=23m、W=30m、H=30m L=10m、W=30m、H=30m		
160-4						市道朝日山線 法肩崩壊	TEC-FORCE現地確認 L=20m、W=20m、H=20m		
160-5			鞍川		鞍川	市道朝日山線 道路全壊	TEC-FORCE現地確認 通行不可 L=80m、W=50m、H=30m		
160-6			西朴木		西朴木	市道朝日山線 竹の倒木	TEC-FORCE現地確認 通行不可		
160-7						市道朝日山線 路肩崩壊	TEC-FORCE現地確認 通行不可 L=28m、W=0.8m、H=1.6m		
161-1	9月10日	18時00分	日名田	D-2	日名田	市道日名田熊無線 道路陥没	TEC-FORCE現地確認 L=4.7m、W=1.7m、H=1.1m		
161-2						市道日名田熊無線 法面崩壊、ガードレール損壊	TEC-FORCE現地確認 L=20m、W=12.8m、H=8.3m		
161-3						市道日名田熊無線 法面崩壊	TEC-FORCE現地確認 L=4.8m、W=5.0m、H=5.0m		
161-5						市道日名田熊無線 路肩決壊	TEC-FORCE現地確認 L=17.1m、W=1.2m、H=2.8m		
162-1	9月10日	18時00分	一刻	D-2	一刻	市道一刻懸札線 山側法面崩落	TEC-FORCE現地確認 L=6m、W=4m、H=2.5m		
162-2			吉懸		吉懸	市道一刻懸札線 コンクリート舗装版下吸出し	TEC-FORCE現地確認 L=5.8m、W=1.8m、H=1.0m		
163-1	9月10日	18時00分	論田	D-2	論田	市道久目棚懸線 法面崩壊	TEC-FORCE現地確認 L=5.0m、W=4.0m、H=3.9m		
163-2			棚懸		棚懸	市道久目棚懸線 法面崩壊	TEC-FORCE現地確認 L=16m、W=40m、H=21m		
164	9月11日	9時00分	桑院	D-2	桑院	市道桑院触坂線 路肩欠所	現地確認 路肩欠所L=15m 通行可能		
165	9月11日	12時00分	堀田	D-2	堀田	市道堀田五十里線 法面縦断水路崩落、土砂堆積	現地確認 縦断水路崩落 通行可能		
166	9月15日	14時45分	葛葉	D-2	葛葉	市道三尾見内線 法面崩壊	5-2と同じ箇所		
167	9月15日	9時00分	小窪	D-2	小窪	市道小窪2号線 道路下で吸出し	現地確認 道路流出 敷鉄板により通行可能	地元→畑尻組へ依頼 敷鉄板設置済み	
168	9月15日	9時00分	海津	D-2	海津	市道北八代堀田線 地震災白鷺橋増破	現地確認		
169-1	9月15日	16時00分	西朴木	D-2	西朴木	市道西朴木5号線 路肩崩壊	現地確認		

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対応・対策	備考（その後の対応・予定）	通行情報
169-2	9月15日	16時00分	西朴木	D-2	西朴木	市道西朴木7号線 路肩崩壊	現地確認		
170	9月16日	8時40分	北八代	D-2	北八代	市道北八代4号線 法面崩壊	現地確認 法面崩れL=12.5m	カラーコーン設置済み	
171	9月16日	9時00分	味川	D-2	味川	市道味川緑ノ庄線 路肩崩壊 ふとんかご散乱	現地確認 路肩崩壊L=6.5m		
172	9月16日	9時00分	味川	D-2	味川	市道味川3号線 道路下が流出	現地確認 道路の下流出		
173	9月16日	13時30分	三尾	D-2	三尾	市道三尾3号線 道路下法面崩壊	現地確認 路肩崩落L=10m		
174	9月16日	15時00分	中谷内	D-2	中谷内	市道中谷内惣領線 車道部の舗装隆起	現地確認 舗装隆起L=21m 通行可能	カラーコーン設置済	
175	9月16日	16時00分	島尾	D-2	島尾	市道島尾西10号線 路肩崩れ	現地確認 路肩崩れL=90m 通行可能	県の河川工事予定区間 カラーコーン設置済	
176	9月16日	14時50分	一芻	D-2	一芻	市道一芻谷村線 法面崩れ	現地確認 法面崩壊L=7m 通行可能 水路、舗装損傷なし	地元で土砂撤去済み	
177-1	9月17日	14時00分	鞍骨	D-2	鞍骨	市道鞍骨上出線 舗装破砕	現地確認 舗装破砕L=23m 片側通行可能 舗装復旧必要	カラーコーン設置済	
177-2						市道鞍骨上出線 上部法面崩れ	現地確認 土砂崩れL=10m 通行可能 排土必要		
177-3						市道鞍骨上出線 上部法面崩れ	現地確認 土砂崩れL=8m 通行可能 排土必要		
177-4						市道鞍骨上出線 道路溢水	現地確認 土砂が堆積L=50m 通行不可 排土必要		
178	9月11日	8時30分	鞍骨	D-2	鞍骨	市道鞍骨寺中線 土砂堆積	現地確認 土砂堆積L=5m 通行可能 排土必要	カラーコーン設置済	
179	9月17日	16時00分	上田	D-2	上田	市道池尻1号線 路肩崩落	現地確認 路肩崩壊L=2m 通行可能	カラーコーン設置済	
180	9月18日	11時30分	七分一	D-2	七分一	市道七分一大窪線 路肩崩落	現地確認 路肩崩壊 通行可能	カラーコーン設置済	
181	9月18日	10時00分	稻積	D-2	稻積	市道指崎稻積線 路肩崩落	現地確認 路肩崩落 L=12m 通行可能	バリケード設置済	
182	9月18日	7時30分	神代	D-2	神代	市道蒲田能越線 土砂崩落	現地確認 土砂堆積 通行可能 排土必要		
183	9月22日	10時30分	栗原	D-2	栗原	市道寺側線 路肩崩落			
184	9月22日	10時30分	仏生寺	D-2	上中	市道上中上原線 路肩崩落	現地確認 市道ではない	ふるさと整備課へ	
185	9月22日	10時30分	宮田	D-2	宮田	市道宮田5号線 路肩崩落			
186	9月22日	10時30分	矢田部	D-2	矢田部	市道矢田部栗原線 路肩崩落	現地確認 路肩欠所L=5m 通行可能		
187	9月22日	10時30分	泉	D-2	泉	市道泉沢線 路肩崩落			
188	9月22日	10時30分	日詰	D-2	日詰	市道池田日詰線 路肩陥没	現地確認 農業用暗渠管の吸出しにより路肩陥没 通行可能	カラーコーン設置済	
189	9月22日	10時30分	余川	D-2	余川	市道百谷金谷線 舗装沈下、路肩崩落	現地確認 路肩崩落2箇所 舗装穴ぼこ1箇所 通行可能	バリケード設置済	
190	9月22日	12時00分	余川	D-2	余川	市道百谷金谷線 舗装損傷、山側水路土砂堆積	現地確認 舗装損傷L=35m 通行不可 山側水路土砂堆積	カラーコーン設置済	
191	9月14日	17時00分	葛葉	D-2	葛葉	市道三尾見内線 流木堆積	現地確認 流木堆積 通行可能 撤去必要	アムテックに撤去依頼	
192	9月22日	10時30分	吉滝	D-2	吉滝	市道森寺吉滝線 土砂堆積	現地確認 土砂堆積 通行可能 排土必要		
193	9月24日	9時30分	谷屋	D-2	谷屋	市道熊無上坊寺線 側溝沈下	現地確認 側溝沈下L=6m 通行可能	カラーコーン設置済	