

1 総括

区分		被害	区分		被害	区分		被害	区分		被害
A 人的被害	1 死者		B 住家被害	1 全壊		C 非住家被害	1 公共建物		D その他被害	1 土砂崩れ	
	2 不明			2 半壊			2 その他			2 道路	
	3 重傷			3 一部破損						3 水路	
	4 軽傷			4 床上浸水						4 農地	
				5 床下浸水						5 その他	

番号	月 日	規制開始・ 通報時間	地 区 (場 所)	被害区分	箇所名	状 況	対 応・対策	備考（その後の対応・予定）	問い合わせ先
1	8月27日	6時20分頃	上余川	D-2	寺尾	市道寺尾飯山線 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 L=10m 片側 通行可能	バリケード設置済(地震災害復 旧工事近接)	
2	8月27日	6時45分頃	仏生寺	D-2	吉池	市道寺中細越線 吉池地内3差 路から細越方向に土砂崩れ。上 原方向にも土砂崩れ	現地確認（細越地内のみ確認） 通行止め	バリケード設置済	
3	8月27日	7時頃	熊無	D-2	論田	市道双光線 ●宅前土砂崩れ	現地確認 通行不能	建設業協会に最優先にて対応検 討【停電解消】	
4	8月27日	9時15分頃	鞍川	D-2	鞍川	市道冲布5号線 土砂崩れ	現地確認 法面崩壊 L=20m 通行 止め	バリケード設置済	
5-1	8月27日	8時3分頃	久目	D-2	床鍋	市道三尾見内線 倒木・土砂崩 れ在り（三尾側） 電線巻き込み通れない	三尾側確認 通行止め。床鍋方 面へ進入しようとも、土砂相当 量にて現地行けず。100mまで は土砂確認。下流の集落内（三 尾集落）土砂混入	建設業協会(辻建設)に最優先に て対応中【停電解消】	
5-2						市道三尾見内線 倒木・土砂崩 れ在り（葛葉側） 電線巻き込み通れない	現地確認 旧床鍋鉱泉付近で市 道が無くなっている。通行止め		
5-3						市道三尾見内線 倒木・土砂崩 れ在り（老谷側） 電線巻き込み通れない			
6-1	8月27日	7時5分頃	上余川	D-2	一刳	市道一刳久江線 一刳八番宮か ら吉懸方面 電柱下がり道路陥 没	現地確認 幅3m×延長10m 深さ 10m 道路陥没 通行止め	バリケード設置済	
6-2						市道一刳奥出線 土砂崩れ（旧 小学校へ向かう道）半分埋まる	現地確認 法面崩壊 L=10m 片側 通行可能	地元で排土予定 バリケード設置済	
7	8月27日	7時20分頃	余川	D-2	余川	市道北八代堀田線森寺トンネル 余川側入り口付近で倒木	現地確認 倒木・土砂崩れによ り森寺側余川側通行止め看板設 置済 通行止め	バリケード設置済	
8	8月27日	不明	西条	D-2	上田子	市道堀田海老坂線 土砂崩れに て通行止め（ワシテック）	現地確認 ワシテック敷地内通 路法面崩壊 市道通行可能	済	
9-1	8月27日	不明	久目	D-2	葛葉	市道三尾見内線 倒木で通行止 め	現地確認	建設業協会(辻建設)で応急処理 完了	
9-2		13時40分		D-2		市道三尾見内線 道が半分崩れ ている			
10-1	8月27日	7時15分頃	上庄	D-2	七分一	市道北八代堀田線 七分一から 百谷トンネル間で倒木	現地確認 倒木+法面崩壊あり通 行止め看板設置 通行止め	バリケード設置済	
10-2						市道北八代堀田線 七分一から 百谷トンネル間で土砂崩れ	現地確認 法面崩壊+路肩欠損 通行止め	バリケード設置済	
11	8月27日	不明	熊無	D-2	熊無	市道熊無柳原線 ●宅から奥、 土砂崩れ 孤立している	現地確認 通行止め 孤立7件	建設業協会(畑尻組)で応急修繕 完了【停電解消】	
12	8月27日	11時30分	上庄	D-5	中村	道路管理センター付近の市道浸 水。昭和用水があふれ、道路管 理センターに入れない	済	済	
13	8月27日	7時53分頃	余川	D-2	稻積	市道稻積一刳線 あいやまガー デン前の市道法面崩壊（延長は 電柱2本分くらい）店に入れな い	現地確認 法面崩壊 L=100m 倒木あり 片側通行は可能(大 型車は不可)		
14	8月27日	8時30分頃	余川	D-2	谷村	市道谷村1号線終点から林道の 部分で土砂崩れ。●宅車庫に土 砂。垂直避難を呼び掛ける	現地確認 山(民地)の崩壊により 道路上に土砂が流出。住民によ り応急処置済。市道の一部に土 砂堆積。(通行の支障なし)		
15	8月27日	8時2分頃	灘浦	D-2	中田	市道中田長坂線 中田（谷口） 地内にて土砂崩れのため通行止 め	現地確認 法面崩壊 全面通行 止め	バリケード設置済	
16	8月27日	不明	加納	D-2	鞍川	市道朝日山線（フレスポ横の 道）が崩れている	現地確認。市道朝日山線が崩 れ、下のふれあいスポーツセン ターへの道を塞ぐ（都市計画と の協議必要）	建設業協会(旭重機工業)に最優 先にて対応中	
17	8月27日	不明	加納	D-2	鞍川	市道鞍川霊峰線 昨年被災した 箇所の横が土砂崩れた	現地確認 法面崩壊L=5m 通行 可能	バリケード設置	
18	8月27日	8時30分頃	余川	D-2	一刳（外山）	市道小川外山線 2箇所土砂崩 れ	現地確認 路肩・車道崩壊 L=10m 通行止め	カラーコーン設置済	
19-1	8月27日	9時7分頃	久目	D-2	老谷	市道岩瀬老谷線（岩瀬～老谷 間）で土砂崩れ通行止め	現地確認 通行止め 林道岩瀬老谷線が通行止めなら 孤立の恐れあり	建設業協会(鎌仲建設)で応急処 理完了【停電解消】	
19-2						市道岩瀬老谷線（岩瀬～老谷 間）●宅前付近に土砂崩れ			
20	8月27日	9時45分頃	久目	D-2	日名田	市道日名田線 川からの流木で 通行止め	倒木撤去済		
21	8月27日	9時35分頃	北加納	D-5	栄町	●家の石垣が倒れ通行止め（私 道）	雨がひと段落したら、個人にて 撤去予定		
22	8月27日	9月40分頃	八代	D-2	北八代	市道北八代宮ケ谷内線 ●宅前 陥没	現地確認 埋設水路の影響で市 道陥没 通行可能		

23	8月27日	8時30分頃	基石	D-2	寺尾	市道高戸1号線 路肩崩壊（●宅付近）	現地確認	山からの水により道路陥没 L=10m 通行止め	バリケード設置済	
	8月27日	13時20分	基石	D-2	寺尾	市道高戸1号 道路陥没（●宅）				
24	8月27日	10時45分	灘浦	D-2	姿	市道九殿浜1号線 土砂崩れ通行止め	現地確認	法面崩壊L=8m	バリケード設置済	
25	8月27日	10時50分	宇波	D-2	白川	①市道白川中央線 土砂崩れによる通行止め ②下水道工事箇所の未舗装区間の砂利も流れている	①現地確認 地元で応急処置中 ②現地確認 仮舗装破損(上下水道課連絡済み)			
26-1	8月27日	12時30分	上庄	D-2	柿谷	市道柿谷土谷野線 道路下側法面の崩壊。路肩欠所及び倒木在りで通行止め状態	現地確認	道路決壊 L=50m 通行止め	バリケード設置済	
26-2		13時50分				市道柿谷土谷野線 県道から100m地点 道路下側法面の崩壊。路肩欠所及び倒木在りで通行止め状態	現地確認	倒木(10本以上)により電線破損。通行止め	バリケード設置済	
27	8月27日	12時30分	八代	D-2	黒谷	市道黒谷針木線 倒木により通行止め	・現地確認 河川側10本程度倒木。電線にもたれかかっている。孤立在り。	建設業協会(干場建設)で応急処理完了		
28	8月27日	12時30分	熊無	D-2	谷屋	市道谷屋大野線 道路上に土砂が溜まり、1車線通れない	・現地確認 地元で清掃済。歩道内に土砂集積。	通行可能		
29	8月27日	13時20分	懸札	D-2	寺尾	市道高戸1号 道路陥没（●宅）	・現地確認 （23と同じ箇所）	バリケード設置済（23と同じ箇所）		
30	8月27日	14時15分	上庄	D-2	上田	市道新保上田線 上田からリンサイクルプラザ途中土砂崩れ	・現地確認			
31	8月27日	14時10分	久目	D-5	老谷	市道床鍋老谷線、老谷中央線沿線に倒木箇所あり。今後も倒れそうな箇所あり				
32	8月27日	14時30分	仏生寺	D-1	惣領	市道仏生寺小学校線 倒木&土砂	現地確認	法面崩壊 L=8m 通行止め	カラーコーン設置済(地元)	
33	8月27日	15時30分	熊無	D-1	熊無	市道熊無中田線、擁壁転倒_通行止め	・現地確認 通行止め 孤立1件	建設業協会に最優先にて対応検討		
34	8月27日	15時10分	灘浦	D-1	大境	市道大境九殿浜線 土砂崩れ通行止め	現地確認	法面崩壊 L=11m 通行止め	バリケード設置済(おそらく地元)	
35	8月27日	15時30分	北部	D-5	幸町	市道上庄川右岸線に船が堤防を越えて道を塞いでいる	・現地確認			
36	8月27日	16時50分	宇波	D-2	戸津宮大窪	市道大窪線 山側から土砂が崩れている。2t車なら通れる	現地確認	法面欠損 L=22m 法面崩壊もあり 2t車なら通行可能	カラーコーン設置済	
37	8月27日	16時50分	仏生寺	D-5	大覚口	市道大覚口3号線の橋下護岸の一部が流れ、下部工及び杭が見える	現地確認	護岸崩壊し、基礎杭露出。橋梁構造体への影響は今のところ無し。通行可能		
38	8月27日	19時20分	灘浦	D-2	長坂	市道山田光西寺線 道が流失している。水道管も壊れているようだ。	現地確認	道路自体、下部に落ちた模様。詳細不明。		
39	8月27日	19時00分	熊無	D-1	熊無	市道熊無一の瀬線 土砂崩れ通行止め	現地確認	通行止め	バリケード設置済 建設業協会に最優先にて対応検討【停電解消】	
40	8月27日	21時40分	朝日丘	D-5	幸町	市道水見高校2号線 水見高校に上がる道の途中のグレーチングが浮いている。	現地確認			
41	8月28日	6時50分	仏生寺	D-2	惣領～矢田部間	市道中谷内惣領線 途中、土砂崩れで通行止め	現地確認	法面崩壊 延長20m 高さ2m 通行止め		
42	8月28日	7時50分	堀田	D-2	西朴木	市道北八代堀田線ブドウ畑横(ガードレールとガードレールの間)路肩欠所バリケード設置希望	現地確認	側道道路崩壊 市道北八代堀田線通行可能	バリケード設置	
43	8月28日	7時40分	堀田	D-2	堀田	市道堀田五十里線堀田の湯入口付近土砂流出片側ふさいでいる。3人ぐらいで対応可能との事。	現地確認	法面崩壊(民地)等により側溝破損→片付け 通行可能		
44	8月28日	8時45分	朝日丘	D-5	朝日丘	市道南部中学校1号線 南部中学校へ昇っていく道中倒木あり。	現地確認	通行可能		
45	8月28日	8時40分	脇之谷内	D-2	脇之谷内	市道脇之谷内勝木原線 ●宅裏が崩れ道路を塞いでいる。(隣の道が通れるため孤立していない)	現地確認	法面崩壊 L=8m 通行不可		
46	8月28日	8時30分	宇波	D-5	宇波	護岸崩れている。通行止めしてほしい。	現地確認	通行止め	バリケード設置済(地元)	
47	8月28日	9時20分	脇方	D-5	脇方	市道脇方川尻線のグレーチング流された。	現地確認	グレーチングもCON蓋も流れている。		
48	8月28日	8時55分	葛葉	D-5	葛葉	市道葛葉2号線 ●宅玄関水路塞がれている。見内→葛葉公民館川が倒木で塞がれていて道に流れてきている。				
49	8月28日	8時40分	大野	D-2	大野	市道紅谷加納線 道路が大きく抜けている。	現地確認	路肩欠損L=2.5m 通行可能。	バリケード設置済	
50	8月28日	9時30分	宇波	D-5	宇波	市道宇波宮脇線 宇波川への埋設管が土砂で詰まり、水があふれている。	現地確認	埋設管が土砂で閉塞		
51	8月28日	10時10分	論田	D-2	論田	市道日名田熊無線 土砂崩れ(八洲道路の工事中の現場向かう道)	現地確認	法面(両側)崩壊 L=35m 通行止め	バリケード設置済(論田側)	
52	8月28日	10時30分	柿谷	D-2	柿谷	市道柿谷谷内線 土石流で道路上に土砂が堆積している。	現地確認	山からの水により、水路が溢れ、土砂堆積。舗装の裏に水が回り舗装破損。		
53	8月28日	10時35分	姿	D-2	姿	市道九殿浜2号線 舗装下がえぐられている。九殿浜2号線～1号線の斜面もゆるんでいる可能性あり。	現地確認	法面崩壊(民地)L=71m。市道への影響は経過観察とする。	バリケード設置済	
54	8月28日	11時00分	三田窪	D-2	三田窪	市道深原三田窪線 矢田部集落500m先、鞍骨市道への分岐点少し行ったところ法面崩壊により市道を塞いでいる。	現地確認	法面崩壊 延長10m 倒木あり 通行止め		
55	8月28日	8時30分	中谷内	D-2	中谷内	市道中谷内惣領線 土砂崩れ	現地確認	法面崩壊 延長15m 高さ1.5m 片側交互通行		
56	8月27日	19時30分	小杉	D-2	小杉	市道宮の腰線 3箇所 法面崩壊	現地確認	法面崩壊 延長20m 高さ1.5m 通行止め		
57	8月28日	11時45分	小滝	D-2	小滝	市道村木小滝線 通行可能だが、小石が散乱して危ない。清掃してほしい。市道小滝蟻ヶ原線 山崩れで通れない。土砂は置き場所あり。				
58	8月28日	10時30分	堀田	D-2	堀田	市道矢方尾田々線(堀田の湯) 土砂崩れ	現地確認	法面崩壊により水路閉塞。車道に水が溢れ、通行不能		
59-1	8月28日	11時30分	熊無	D-2	熊無	市道日名田熊無線 法面崩壊	現地確認	法面崩壊 通行止め	バリケード設置済(市+地元)	
59-2						市道熊無一ノ瀬線 法面崩壊 路肩欠所	現地確認	法面崩壊 L=約100m 電線も破損(おそらく街灯のみ) 通行止め	バリケード設置済	
60	8月28日	11時50分	久目	D-2	久目	市道池田小学校線 旧久目保育園から100m先 道路が1/3陥没しており危険	現地確認	農業水路破損により市道路肩欠損。通行止め	バリケード設置済	
61	8月28日	14時15分	小竹	D-2	小竹	市道小竹2号線の隣接の山側斜面が崩壊	現地確認	山側法面崩壊により水路及び車道に土砂堆積 普通車は通行可能		
62	8月28日	14時30分	鉾根	D-2	鉾根	市道鉾根池田線の山側法面崩壊	現地確認	山側法面崩壊 L=8m+擁壁崩壊寸前 L=6m 普通車は現時点では通行可能		
63	8月28日	11時45分	一刎	D-2	一刎	一刎⇄吉懸の道路陥没。地元で応急処理予定。	現地確認	路肩・車道崩壊 L=10m 深さ7m程	バリケード設置済(地元)	

64-1	8月28日	13時30分	長坂	D-2	長坂	市道長田長坂線 路肩下法面崩壊 バリケード希望	現地確認_路肩欠損L=10m 深さ10m	カラーコーン設置済	
64-2				D-2		市道北山光西寺線 上法面崩壊 通行不可	現地確認_法面崩壊L=8m 通行止め		
64-3				D-2		市道山田石動山線 上法面崩壊	現地確認_法面崩壊L=6m 通行可能		
65	8月28日	16時50分	余川	D-2	余川	市道谷村4号線 下法面崩壊	現地確認_法面崩壊 2箇所		
66	8月28日	21時50分	柳田	D-5	柳田	市道上泉大浦線 古墳公園付近のカーブあたりの樹木が道路に覆っている。	現地確認 普通車は通行可能		
67	8月29日	7時30分	論田	D-2	論田	市道論田大谷線 土砂崩れで市道塞いでいる。	現地確認 通行不可		
68	8月28日	19時10分	仏生寺	D-2	仏生寺	市道脇の谷内頭川線 ●宅土砂崩れで孤立。	現地確認_法面崩壊 L=8m。車1台なら通行可能。	建設業協会(斎藤建設)により車両が通行できるよう応対対応済	
69	8月28日	18時00分	森寺	D-2	森寺	①市道森寺中央線 法面崩壊 倒木あり。	現地確認_法面崩壊 L=15m。	建設業協会に最優先にて対応検討【停電解消】カラーコーン設置済	
						②市道森寺親田線 法面崩壊 倒木あり。	現地確認_法面崩壊 L=50m。	カラーコーン設置済	
70	8月28日	18時00分	藪田	D-2	藪田	市道藪田南線 法面崩壊 倒木あり。	現地確認_路肩崩壊 L=20m 倒木あり。通行止め	建設業協会に優先にて対応検討【停電解消(人家無し)】カラーコーン設置済	
71	8月29日	10時00分	味川	D-2	味川	市道中山線 土砂崩れ	現地確認_法面崩壊 土砂流出により通行止め		
72	8月29日	13時00分	園	D-2	園	市道園2号線 石積擁壁倒壊	現地確認_石積擁壁崩壊 L=10m。通行止め	水見土木(砂防班)に連絡済	
73	8月29日	13時00分	触坂	D-2	触坂	市道諏訪野線 上庄川近くの市道が流出	現地確認_道路崩壊(流出) L=15m。通行止め	バリケード設置済(県道側)	
74	8月28日	11時50分	味川	D-2	味川	市道味川懸札線 味川(かまた)→吉懸 空き家 法面崩壊 倒木	現地確認_法面崩壊 通行止め	バリケード設置済	
75	8月29日	13時30分	胡桃	D-2	胡桃	市道胡桃天狗岳線(おそらく) 一列→胡桃→中能登町へ移動する道 土砂崩れ	現地確認_法面崩壊 L=10m 普通車は通行可能	カラーコーン設置済	
76	8月29日	16時00分	大浦	D-2	大浦	市道上泉大浦線 法面崩壊(畑側)	現地確認_通行に支障なし	済	
77	8月29日	16時00分	平	D-2	平	市道平石動山線 石動山に登る市道に20～30cmの石がころがっていて危険	現地確認_法面欠損 L=4m 通行可能	カラーコーン設置済	
78	8月28日	12時00分	味川	D-2	味川	市道味川懸札線 土砂崩れ	現地確認_法面崩壊 通行止め	バリケード設置済	
79	8月29日	19時15分	一刎	D-2	一刎	市道一刎吉懸線 路肩崩壊 3.5m程 バリケード等設置必要	現地確認_路肩崩壊	バリケード設置済	
80	8月29日	20時00分	阿尾	D-2	阿尾	市道阿尾稻積線 山砂等が散乱「通行注意看板」の設置必要	現地確認_山からの土砂流出(土砂撤去必要) 通行止め	バリケード設置済	
81	8月29日	21時00分	上原	D-2	上原	市道寺中細越線 寺中～上原への市道土砂崩れあり。孤立している可能性あり。林道焼山線も 2～3箇所被災している。	現地確認_法面崩壊 L=20m超 倒木多数 通行止め 林道焼山線も法面崩壊のため孤立	建設業協会に最優先にて対応検討	
82	8月30日	10時30分	北八代	D-2	北八代	①市道北八代4号線 舗装破損 ②市道北八代1号線 路肩崩壊 ③〃 住宅跡地崖の土砂崩れにより土砂流出	①現地確認 舗装破損 L=10m ②現地確認 路肩欠損 L=3m ③現地確認 土砂流出	②バリケード設置済	
83	8月30日	11時50分	日詰	D-2	日詰	市道日詰早借線 法面崩壊 軽自動車は通行可能			
84	8月30日	15時00分	一刎	D-2	一刎	市道味川懸札線 舗装空洞化			
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									