

平成27年度 氷見市通学路合同点検結果

氷見市通学路交通安全プログラム H29.3.31現在

番号	通学エリア	最終点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況(H27)	現地状況及び今後の予定
A-1-1	南部中朝日丘小	平成28年3月22日	市道氷見高校1号線 朝日本町地区 (安達歯科医院～氷見高校前)	市	不審者の出没情報あり 夜間の道路が暗く、道幅も狭い	事業調整中 (H29より路肩清掃等を実施予定)
A-1-2			市道朝日丘住宅1号線 朝日丘地区 (市道全域)	市	道幅が狭く歩道も無いため、通学中に横を通る車が危ない	カラー舗装の整備 (H28完了)
A-1-3			市道村上2号線、村上湊川線 (土木事務所裏 ～市道村上朝日線交差点)	市	道幅が狭く歩道も無いため、通学中に横を通る車が危ない	カラー舗装の整備 (H28完了)
A-1-4			国道160号 朝日丘地区 (朝日丘交差点地下道)	国	構造上周りから見えない 不審者の出没情報もあり不安である	H28定期点検済 (異常無し)
A-2-1	南部中十二町小	平成28年3月22日	主要地方道万尾脇方線 万尾～中谷内地区	県	区間中央の橋周辺が狭くカーブがある 隣接する川の雨天時の増水が危険	拡幅(歩道)整備・・・橋東側区間 バイパス(歩道)整備・・・橋西側区間 (ともに事業継続中)
A-2-2			主要地方道氷見惣領志雄線 川尻～布施地区	県	道幅が狭く歩道も無いため、通学中に横を通る車が危ない	布施地区:路肩拡幅整備(H28事業完了) 川尻地区は事業未定
B-2-1	北部中上庄小	平成28年3月23日	国道415号 泉地区 (上庄小学校南～泉大橋)	県	交通量が多く、歩道部分に段差や防護柵がない部分もあり通学時は不安である	バイパス(歩道)整備 (事業継続中)
B-2-2			市道鞍川住易線 中尾地区 (八洲道路角交差点～泉集落)	市	道が狭く、通学中に横を通る車が危ない 交差点部は交通量が多く横断が危険	有蓋側溝の整備(事業継続中) H29は公民館角まで設置予定 北八代堀田線との交差点の改良については検討中
B-3-1	北部中海峰小	平成28年3月24日	国道160号 泊地内 (ラ・セリオール前周辺)	国	道路が連続するカーブを描いており見通しが悪い	歩道幅員確保のための拡幅整備 ・・・中泊バス停付近 (事業継続中)

平成27年度 氷見市通学路合同点検結果

氷見市通学路交通安全プログラム

番号	通学エリア	点検日	通学路の危険箇所	管理区分	通学路危険箇所の状況	現地点検状況及び今後の対策
C-2-1	西部中速川小	平成28年 3月23日	主要地方道高岡氷見線 田江地区 (西部中～氷見志雄線交差点近く)	県	歩車道の区別が無く、交通量も多い	拡幅(歩道)整備 (H28完了)
C-2-2			一般県道氷見志雄線 小久米～日名田地区	県	道路幅が狭くなる部分がある カーブもあり見通しが悪い	拡幅整備 (検討中)
C-3-1	西部中速川小 久目小		主要地方道高岡氷見線 日詰～久目地区 (製材所木材置場～久目公民館)	県	道が狭く、通学中に横を通る車が危ない 大型車同士のすれ違いが難しい	拡幅(歩道)整備 (H29より着手予定)
D-1-1	十三中 湖南小	平成28年 3月25日	県道五十里氷見線 堀田地区 (堀田公民館～堀田交差点)	県	道路が狭く歩道も無い 大型車の通行も多く、注意が必要	有蓋側溝の整備 (H28完了)
D-1-2			市道川尻飯久保線 飯久保新町 (公園角交差点近辺)	市	公園の角が死角となり見通しが悪い 通学時の交通量が多く横断が危険	事業調整中(H29区画線着手予定)

