R８年　３月　１日
建設部　都市計画課

都市公園・都市施設災害復旧の進捗状況について

都市災害復旧事業（都市公園・都市施設の災害復旧事業）
【主な被害概要】

①氷見運動公園（公園災）　：テニスコート施設等の被害（地割れ・液状化）
②十二町潟水郷公園（公園災）：液状化による東側トイレ浄化槽浮上
③朝日山公園（公園災）　：見晴台（展望休憩所）の倒壊と石積の崩壊
④比美乃江公園（都市災）：駐車場・車道の陥没・沈下
⑤道の駅駐車場（都市災）：液状化による舗装面の沈下・陥没





①【工事完了】氷見運動公園（テニスコート）

②【工事完了】十二町潟水郷公園

③朝日山公園

④【工事完了】比美乃江公園（水辺広場駐車場）

⑤【工事完了】北大町広場（道の駅駐車場）