



番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	B-2-1	上庄小学校	対策中	交通量多い、歩道段差あり 柵がない
②	B-2-2	上庄小学校	検計中	交通量が多く 横断が危険
③	B-2-4	上庄小学校	指導中	民家の屋根雪が 道路上の支障となる
④	B-2-7	上庄小学校	検計中	道路幅が狭く カーブで見通しが悪い
⑤	B-2-11	上庄小学校	対策中	歩道が狭く横断歩道に 滞留帯がない
⑥	B-2-13	上庄小学校	検計中	交通量が多く狭幅員 側溝が深く危険
⑦	B-2-14	上庄小学校	指導中	交通量が多く横断時に 見通しが悪い
⑧	B-2-15	上庄小学校	指導中	歩道がなく車道を 歩かなければならず危険

**点検エリア(B-2)  
上庄小学校  
北部中学校**

- : 対策検計中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中