


番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	B-3-9	海峰小学校 北部中学校	指導中	歩道が狭く自転車との すれ違いが危険
②	B-3-12	海峰小学校	指導中	橋が未補修であり 冬期間通行したい
③	B-3-13	海峰小学校	指導中	連続したカーブ区間 用水路の橋がない
④	B-3-15	海峰小学校	検討中	見通しが悪く危険
⑤	B-3-16	海峰小学校	指導中	歩道幅が狭い

新規



点検エリア(B-3)  
海峰小学校  
北部中学校

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中