



番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	C-1-1	西の杜学園	指導中	信号がなく交通量が多い横断歩道の待機箇所が危険
②	C-1-2	西の杜学園	対策中	交通量が多く横断歩道が危険
③	C-1-3	西の杜学園	対策中	右折車が多く横断歩道が危険
④	C-1-4	西の杜学園	指導中	歩道の幅が狭く積雪期に車道を歩行する
⑤	C-1-5	西の杜学園	指導中	道路幅が狭く見通しの悪いカーブが多い

**点検エリア(C-1)
西の杜学園**

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中