



西部中学校
西の杜学園

番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	C-2-2	西の杜学園	対策中	幅員が狭くなった先にカーブあり車が見えない
②	C-2-3	西の杜学園	指導中	歩道のない区間、横断歩道までの距離が長い
③	C-2-5	西の杜学園	指導中	道路幅が狭く見通しが悪い

点検エリア(C-2)
西の杜学園

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中