


番号	箇所	学校名	状況	危険個所の状況
①	E-1-7	灘浦小学校	指導中	歩道がない 交通量が多く危険
②	E-1-12	灘浦小学校	対策中	歩道未整備区間あり
③	E-1-15	灘浦小学校	指導中	横断歩道の周りが狭い 歩道の幅が狭い
④	E-1-16	灘浦小学校	検討中	橋の幅が狭い
⑤	E-1-17	灘浦小学校	指導中	歩道幅が狭く見通しが悪い



点検エリア(E-1)
灘浦小学校

- : 対策検討中
- : 対策実施中
- : 対策完了
- : 交通指導中