


番号	箇所	学校名	状況	危険箇所の状況
①	F-2-4	宮田小学校	指導中	見通しの悪い道路 歩道なし
②	F-2-5	宮田小学校	検討中	通学児童が集まるが 横断歩道がない
③	F-2-8	見守り隊 宮田小学校	検討中	下り坂カーブで危険
④	F-2-9	西條中学校	指導中	左折専用道路に信号がない ため接触の危険がある
⑤	F-2-10	宮田小学校	検討中	歩道がないため危険



点検エリア (F-2)
宮田小学校
西條中学校

- (orange arrow) : 対策検討中
- (blue arrow) : 対策実施中
- (red arrow) : 対策完了
- (green arrow) : 交通指導中