

通学路 合同点検箇所 一覧表

西條中学校、窪小学校、宮田小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年		
F-1	1	H27	西條中学校	市道柳田西29号線 市道柳田西30号線	柳田	ケーズデンキ裏～雇用促進住宅	下り坂でカーブしている車が近くを通行すると危険	H28.3.25	市	・路面標示、反射鏡設置 ・対策の確認(問題なし)	対策済	H28		
		H28						市	—			H28		
F-1	2	H28	窪小学校	市道環状南線		窪小～アルビス	利用車が歩道を横切するため危ない特に側道との交差点危険	H28.11.22	市	・乗入部外側線を実線化(一時停止) ・路面標示改良 ・既カラー舗装復旧	対策済	R5		
F-1	3	H28	窪小学校	市道中仙道線		市道窪11号交差点	通勤、送迎時の交通量が多い斜め横断する生徒多	H28.11.22	学校	・交差施設に問題なし ・交通指導にて対応(横断・注意喚起)	対策済	H28		
F-1	4	H28	窪小学校 柳田児童クラブ	国道415号	柳田	信金西条支店近く	通勤時の交通量が多い朝は交通指導員の活動あり	H28.11.22	県	・交差点路面標示 ・道路反射鏡位置の変更 ・対策の確認(問題なし)	対策済	H29		
		H28.11.22						市	対策済			H28		
		H29.8.2						県	—			H29		
F-1	5	H28	窪小学校	市道中仙道線	柳田	信金西条支店近く	横断歩道部分に歩道が途切れている、見通しは悪くない	H28.11.22	市	・除雪業者に通学路通知 ・側道の雪溜まりは再除雪	対策済	H28		
F-1	6	H28	西條中学校	国道415号	窪	国道415号	歩道無、道幅狭い	H28.11.24	県	・路側部に電柱あり代替用地がないため歩道設置困難 ・交通指導(注意喚起)継続	—	R4		
				市道窪5号線	窪	JA窪支所角	車の出入り多、路上駐車あり	H28.11.24	学校				指導中	
F-1	7	H28	西條中学校 柳田児童クラブ	国道415号	柳田	本線及び交差点各所	歩道がなく、道幅が狭い、脇道から415号へ出てくる車も多く、接触の危険がある	H28.11.24	県	・可能なハード対策は、対策済であることを確認 ・横断歩道のカラー化 ・交通指導(注意喚起)継続	—	H30		
		H28.11.24						学校	対策済				H28	
		H30.8.20						県	対策済				R3	
		R3.9.9						県	対策済				R3	
		H30.8.20 R1						学校	指導中					
F-1	8	H28	窪小学校	市道氷見伏木線	柳田	市道中仙道線～市道上泉海岸線交差点	通学路指定の検討	H28.11.22	警察	・F-1-10,F-1-11関連 ・横断歩道設置(市道向山線交差点)	対策済	H29		
F-1	9	H28 H30	西條中学校	(一)藪田下田子線	柳田	セブンイレブン前～氷見生コン入口前	一部区間に歩道なし	H28.11.24 H30	県	・歩道の改修(550m) ・水路の有蓋化により幅員確保	対策済	R3		
F-1	10	H29	窪小学校	市道中仙道線	窪	市道氷見伏木線との交差点	横断歩道が交差点に近く、車がスピードを出すため危険	H29.8.2	警察	・押しボタン信号設置	対策済	H29		
F-1	11	H29	西條中学校	市道氷見伏木線	柳田	市道上泉海岸線との交差点	新規交差点のため、一時停止が周知されておらず事故が多発している	H29.8.2	警察	・信号機設置	対策済	H29		
F-1	12	H30 R1 R4 R5	西條中学校	国道415号 市道氷見伏木線	柳田	交差点	車の交通量が多く横断する生徒の安全確保をより確実にする一時停止の丁字路である市道氷見伏木線の横断歩道が対象	H30.8.20	警察	・一時停止規制あり ・横断歩道のカラー化、横断歩道ありの標示など ・交通指導(注意喚起)	—	H30		
								H30.8.20	県				対策済	R1
								R1	学校				指導中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

西條中学校、窪小学校、宮田小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検実施日	事業主体	点検結果及び対策案	対応状況	完了年
F-1	13	H30	窪小学校	国道160号 市道窪園2号線	柳田	交差点部 ローソン～明文堂付近	警察横のローソン利用者の車、明文堂横の市道から160号線へ出る車が歩道を横切するため危険である。	H30.8.20	警察	・停止線の更新	対策済	H30
								H30.8.20 R1.8.22	国	・歩行者への注意喚起(路面標示)	対策済	R1
								H30.8.20	市	・路面標示など(止まれ)更新	対策済	H30
								H30.8.20 R1.8.22	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中	
F-1	14	R1	窪小学校	市道環状南線	窪	学校正門前横断歩道	歩道に乗り上げる車が見られるので、境界を明確にする必要がある	R1.8.22	市	・歩車道の境界明示(ラバーポール設置)	対策済	R1
F-1	15	R2	窪小学校①	市道園7号線 市道園5号線	園	市道環状南線交差点	停止線がない	R2.8.28	警察	・停止線の設置	対策済	R4
								R2.8.28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	R4
F-1	16	R2	窪小学校②	市道窪園3号線 国道160号	窪	交差点	歩道手前に停止線はあるが、上り坂になっており、国道を走行する車の確認のために停止線をオーバーして歩道上に車両が出てくる	R2.8.28	国	・歩道部のカラー舗装化は他の箇所も含めて検討が必要	—	R2
								R2.8.28	警察	・横断歩道の設置は困難	—	R3
									学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
F-1	17	R2	窪小学校③	市道窪11号線	窪		柳田方面からの通学のため、歩行空間があればよい	R2.8.28	市	・学校の対策後に二次対策として要望があれば道路反射鏡の設置を検討	—	R4
								R2.8.28	学校	・学校敷地内に注意喚起の看板設置を検討	—	R4
F-1	18	R3	窪小学校	国道160号線	窪	地下道入り口付近	除雪した雪が堆積しており、歩道が通れない。	R3.9.9	国	・今後の除雪方法変更で対応する	対策済	R3
F-1	19	R5	西條中学校	市道柳田西1号線	園	中野ガラス付近交差点	車が見えにくい、道が狭い	R5.8.24	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
F-1	20	R6	窪小学校	市道窪11号線	窪	南側職員駐車場付近	カーブ先が見えない、交通量多い	R6.8.1	市	【希望する対策】 路側帯白線 → 整備を検討 カーブミラー → 設置しない	検討中	

通学路 合同点検箇所 一覧表

西條中学校、窪小学校、宮田小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
F-2	1	H28	宮田小学校	市道柳田西15号線		新川の橋	橋に柵がない	H28.11.24	市	・橋梁の老朽化に伴う、架替検討	対策済	R2
F-2	2	H28	西條中学校	市道下田子海老坂線	小竹	小竹集落沿線	一部区間に歩道なし	H28.11.24	市	・路面補修 ・側溝の有蓋化	対策済	H29
F-2	3	H28	西條中学校	(一)下田子島尾線	島尾		道が狭く、歩道がない	H28.11.24	県	・側溝の有蓋化	対策済	H29
								H28.11.24	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H29
F-2	4	H28 ~ R5	宮田小学校	(一)下田子島尾線	宮田	宮田小学校前	歩道なし、目的不明の横断歩道あり 学校前の道路が曲がっており、見通し が悪い、スピードを出して通行する 車が多く、児童の下校に際して危険 がある 学校の坂路付近に危険なブロック塀 あり	H28,H29 H30,R1 R4.8.25 R5.8.24	県	・隣地地権者不明で用地確保ができない ため歩道整備は困難 ・路面標示(減速マーク)設置 ・ラバーポール設置	対策済	R5
								H28.11.24 H29.8.2 H30.8.20	警察	・通学路の変更があれば横断歩道を移設	—	H30
								R2.9.17	警察	・横断歩道・予告標示の修繕	対策済	R3
								H30.8.20 R1 R4.8.25	学校	・通学路の振替はしない(市道宮田6号線) ⇒交通指導(注意喚起)	指導中	
F-2	5	H29 ~ R6	宮田小学校	(一)下田子島尾線	島尾	市道島尾南5号線との交差点	児童が横断する交差点であるが、横 断歩道がなく、交通量が多いため危 険である	H29.8.2 R1 R5.8.24	県	・区画線引き直し(R3済) ・道路構造改良検討	検討中	
								R2.9.17 R4.8.25 R5.8.24	学校	・交通指導(注意喚起)継続 ・注意看板の設置検討(PTA)	検討中	
								H29.8.2 R1 R4.8.25 R5.8.24	警察	・横断歩道の設置検討(上申継続) →道路構造を一部改良すれば横断歩道 設置可能、県の対応待ち	対策保留	
F-2	6	H30 R1	西條中学校	(一)藪田下田子線	上泉		一部に歩道が整備されていない場 所がある(車との距離が近い)	H30.8.20 R1	県	・歩道の整備は困難 ・歩行帯の確保(路肩部側溝の段差解消)	対策済	R1
F-2	7	H30	宮田小学校	(一)下田子島尾線 市道島尾南9号線	島尾	交差点	横断歩道がなく、交通量が多いため 危険、安全パトロールは実施	H30.8.20	学校	・通学路の振替(県道より北西の農道) ※F-2-5に隣接(集約する)	対策済	R2
F-2	8	R1 R4 R5	見守り隊 西條中学校	市道上泉宮田1号線	宮田	曲線部の交差点	通行車両の速度が速く危険を感じる	R1.8.22 R4.8.25	市	・減速路面標示、指導停止線の設置	対策済	R4
								R1.8.22	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
								R4.8.25	市 警察	・ゾーン30プラスの指定に向け整備	対策中	
F-2	9	R3	西條中学校	市道上泉海岸線 県道藪田・下田子線	上泉	交差点部	左折専用道路に信号がないため接 触の危険がある	R3.9.9	学校	交通指導(注意喚起)	指導中	
F-2	10	R3~ R5	宮田小学校	市道下田子3号線	下田子	下田子南交差点~下田子地区	歩道がなく危険	R3.9.9	市	・外側線、カラー舗装の整備	対策済	R5
F-2	11	R5	宮田小学校	市道上泉宮田1号線	宮田	学校前の交差点	ガードレールが破損	—	市	・ガードレール修繕	対策済	R5