

通学路 合同点検箇所 一覧表

西條中学校、窪小学校、宮田小学校

点検エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
F-1	1	H27	西條中学校	市道柳田西29号線 市道柳田西30号線	柳田	ケーズデンキ裏～雇用促進住宅	下り坂でカーブしている 車が近くを通行すると危険	H28.3.25	市	・路面標示、反射鏡設置	対策済	H28
		H28						市	・対策の確認(問題なし)	—	H28	
F-1	2	H28	窪小学校	市道環状南線		窪小～アルビス	利用車が歩道を横切するため危ない 特に側道との交差点危険	H28.11.22	市	・乗入部外側線を実線化(一時停止) ・路面標示改良 ・既カラー舗装復旧	対策中	
F-1	3	H28	窪小学校	市道中仙道線		市道窪11号交差点	通勤、送迎時の交通量が多い 斜め横断する生徒多	H28.11.22	学校	・交安施設に問題なし ・交通指導にて対応(横断・注意喚起)	対策済	H28
F-1	4	H28	窪小学校 柳田児童クラブ	国道415号	柳田	信金西条支店近く	通勤時の交通量が多い 朝は交通指導員の活動あり	H28.11.22	県	・交差点路面標示	対策済	H29
		H28.11.22						市	・道路反射鏡位置の変更	対策済	H28	
		H29.8.2						県	・対策の確認(問題なし)	—	H29	
F-1	5	H28	窪小学校	市道中仙道線	柳田	信金西条支店近く	横断歩道部分に歩道が途切れてい る、見通しは悪くない	H28.11.22	市	・除雪業者に通学路通知 ・側道の雪溜まりは再除雪	対策済	H28
F-1	6	H28	西條中学校	国道415号	窪	国道415号	歩道無、道幅狭い	H28.11.24	県	・路側部に電柱あり代替用地がないため歩 道設置困難	—	R4
				市道窪5号線	窪	JA窪支所角	車の出入り多、路上駐車あり	H28.11.24	市	・高欄に反射材設置	対策済	H30
F-1	7	H28	西條中学校 柳田児童クラブ	国道415号	柳田	本線及び交差点各所	歩道がなく、道幅が狭い、脇道から4 15号へ出てくる車も多く、接触の危 険がある	H28.11.24	県	・外側線補修	対策済	H30
		H28.11.24						学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	H28	
		H30.8.20						県	・可能なハード対策は、対策済であることを 確認	—	H30	
		R3.9.9						県	横断歩道のカラー化	対策済	R3	
		H30.8.20 R1						学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中		
F-1	8	H28	窪小学校	市道氷見伏木線	柳田	市道中仙道線～市道上泉海岸線交差点	通学路指定の検討	H28.11.22	警察	・F-1-10,F-1-11関連 ・横断歩道設置(市道向山線交差点)	対策済	H29
F-1	9	H28 H30	西條中学校	(一)藪田下田子線	柳田	セブンイレブン前～氷見生コン入口前	一部区間に歩道なし	H28.11.24 H30	県	・歩道の改修(550m) ・水路の有蓋化により幅員確保	対策済	R3

通学路 合同点検箇所 一覧表

西條中学校、窪小学校、宮田小学校

点検 エリア	No.	年度	学校名 (危険箇所の回答 のあった学校)	路線名	地区名	通学路の危険箇所	危険箇所の状況	合同点検 実施日	事業 主体	点検結果及び対策案	対応 状況	完了 年
F-1	10	H29	窪小学校	市道中仙道線	窪	市道氷見伏木線との交差点	横断歩道が交差点に近く、 車がスピードを出すため危険	H29.8.2	警察	・押しボタン信号設置	対策済	H29
F-1	11	H29	西條中学校	市道氷見伏木線	柳田	市道上泉海岸線との交差点	新規交差点のため、一時停止が周 知されておらず事故が多発している	H29.8.2	警察	・信号機設置	対策済	H29
F-1	12	H30 R1 R4	西條中学校	国道415号 市道氷見伏木線	柳田	交差点	車の交通量が多く横断する生徒の 安全確保をより確実にする 一時停止の丁字路である市道氷見 伏木線の横断歩道が対象	H30.8.20	警察	・一時停止規制あり	—	H30
								H30.8.20	県	・横断歩道のカラー化、横断歩道ありの標 示など	対策済	R1
								R1	学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
F-1	13	H30	窪小学校	国道160号 市道窪園2号線	柳田	交差点部 ローソン～明文堂付近	警察横のローソン利用者の車、明文 堂横の市道から160号線へ出る車 が歩道を横切するため危険である。	H30.8.20	警察	・停止線の更新	対策済	H30
								H30.8.20 R1.8.22	国	・歩行者への注意喚起(路面標示)	対策済	R1
								H30.8.20	市	・路面標示など(止まれ)更新	対策済	H30
								H30.8.20 R1.8.22	学校	・交通指導(注意喚起)継続	指導中	
F-1	14	R1	窪小学校	市道環状南線	窪	学校正門前横断歩道	歩道に乗り上げる車が見られるの で、境界を明確にする必要がある	R1.8.22	市	・歩車道の境界明示(ラバーポール設置)	対策済	R1
F-1	15	R2	窪小学校①	市道園7号線 市道園5号線	園	市道環状南線交差点	停止線がない	R2.8.28	警察	・ 停止線の設置	対策済	R4
								R2.8.28	学校	・交通指導(注意喚起)	対策済	R4
F-1	16	R2	窪小学校②	市道窪園3号線 国道160号	窪	交差点	歩道手前に停止線はあるが、上り坂 になっており、国道を走行する車の 確認のために停止線をオーバーして 歩道上に車両が出てくる	R2.8.28	国	・歩道部のカラー舗装化は他の箇所も含め て検討が必要	—	R2
								R2.8.28	警察	・横断歩道の設置は困難	—	R3
									学校	・交通指導(注意喚起)	指導中	
F-1	17	R2	窪小学校③	市道窪11号線	窪		柳田方面からの通学のため、歩行 空間があればよい	R2.8.28	市	・学校の対策後に二次対策として要望があ れば道路反射鏡の設置を検討	対策保留	
								R2.8.28	学校	・学校敷地内に注意喚起の看板設置を検討	検討中	
F-1	18	R3	窪小学校	国道160号線	窪	地下道入り口付近	除雪した雪が堆積しており、歩道が 通れない。	R3.9.9	国	今後の除雪方法変更で対応する	対策済	R3