

通学路 合同点検箇所 一覧表

西條中学校、窪小学校、宮田小学校

| 点検 エリア | No. | 年度 | 学校名 (危険箇所の回答 のあった学校) | 路線名 | 地区名 | 通学路の危険箇所 | 危険箇所の状況 | 合同点検 実施日 | 事業 主体 | 点検結果及び対策案 | 対応 状況 | 完了 年 |
|-----------|-----|----------------|----------------------------|-----------------------|-----|---------------|--|--|----------|---------------------------------------|----------|---------|
| F-2 | 1 | H28 | 宮田小学校 | 市道柳田西15号線 | | 新川の橋 | 橋に柵がない | H28.11.24 | 市 | ・橋梁の老朽化に伴う、架替検討 | 対策済 | R2 |
| F-2 | 2 | H28 | 西條中学校 | 市道下田子海老坂線 | 小竹 | 小竹集落沿線 | 一部区間に歩道なし | H28.11.24 | 市 | ・路面補修 ・側溝の有蓋化 | 対策済 | H29 |
| F-2 | 3 | H28 | 西條中学校 | (一)下田子島尾線 | 島尾 | | 道が狭く、歩道がない | H28.11.24 | 県 | ・側溝の有蓋化 | 対策済 | H29 |
| | | | | | | | | H28.11.24 | 学校 | ・交通指導(注意喚起) | 対策済 | H29 |
| F-2 | 4 | H28 ~ R4 | 宮田小学校 | (一)下田子島尾線 | 宮田 | 宮田小学校前 | 歩道なし、目的不明の横断歩道あり 学校前の道路が曲がっており、見通しが悪い、スピードを出して通行する車が多く、児童の下校に際して危険がある 学校の坂路付近に危険なブロック塀あり | H29.8.2 H30.8.20 H28.11.24 H29.8.2 H30.8.20 R4.8.25 | 県 | ・隣地地権者不明で用地確保ができないため歩道整備は困難 | - | R4 |
| | | | | | | | | R2.9.17 | 警察 | ・横断歩道・予告標示の修繕 | 対策済 | R3 |
| | | | | | | | | R1 R4.8.25 | 学校 | ・通学路の振替はしない(市道宮田6号線) ⇒交通指導(注意喚起) | 指導中 | |
| F-2 | 5 | H29 ~ R4 | 宮田小学校 | (一)下田子島尾線 | 島尾 | 市道島尾南5号線との交差点 | 児童が横断する交差点であるが、横断歩道がなく、交通量が多いため危険である | H29.8.2 R1 | 県 | 区画線引き直し | 対策済 | R3 |
| | | | | | | | | R2.9.17 R4.8.25 | 学校 | ・交通指導(注意喚起)継続 ・注意看板の設置検討 | 検討中 | |
| | | | | | | | | R1 R4.8.25 | 警察 | ・横断歩道の設置検討(上申継続) | 検討中 | |
| F-2 | 6 | H30 R1 | 西條中学校 | (一)藪田下田子線 | 上泉 | | 一部に歩道が整備されていない場所がある(車との距離が近い) | H30.8.20 R1 | 県 | ・歩道の整備は困難 ・歩行帯の確保(路肩部側溝の段差解消) | 対策済 | R1 |
| F-2 | 7 | H30 | 宮田小学校 | (一)下田子島尾線 市道島尾南9号線 | 島尾 | 交差点 | 横断歩道がなく、交通量が多いため危険、安全パトロールは実施 | H30.8.20 | 学校 | ・通学路の振替(県道より北西の農道) ※F-2-5に隣接(集約する) | 対策済 | R2 |
| F-2 | 8 | R1 R4 | 見守り隊 西條中学校 | 市道上泉宮田1号線 | 宮田 | 曲線部の交差点 | 通行車両の速度が速く危険を感じる | R1.8.22 R4.8.25 | 市 | ・減速路面標示、指導停止線の設置 | 対策済 | R4 |
| | | | | | | | | R1.8.22 | 学校 | ・交通指導(注意喚起) | 指導中 | |
| | | | | | | | | R4.8.25 | 警察 | ・ゾーン30プラスの指定検討 | 検討中 | |
| F-2 | 9 | R3 | 西條中学校 | 市道上泉海岸線 県道藪田・下田子線 | 上泉 | 交差点部 | 左折専用道路に信号がないため接触の危険がある | R3.9.9 | 学校 | 交通指導(注意喚起) | 指導中 | |
| F-2 | 10 | R3 R4 | 宮田小学校 | 市道下田子3号線 | 下田子 | 下田子南交差点~下田子地区 | 歩道がなく危険 | R3.9.9 | 市 | 外側線の引き直しを検討中 | 検討中 | |